

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก

วนิดา ทองช่วย
กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในรูปแบบการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ จึงเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท กิจกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมนี้มีการใช้วัตถุดิบ ไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ เป็นจำนวนมากเนื่องจากสินค้าที่ผลิตมีมูลค่าเพิ่มสูงและผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้มีโอกาสที่จะทิ้งของเสียหรือปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย หากนำวิธีการจัดการหรือแนวทางปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดที่มีความเป็นไปได้ในด้านเทคนิคและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดการเกิดของเสียโดยพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของประเด็นการใช้ทรัพยากร ไม่มีประสิทธิภาพหรือการเกิดของเสียปริมาณสูง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติกในที่นี้ สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโรงงานคัดเลือกวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการป้องกันมลพิษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานจริงของแต่ละสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการควบคุมดูแลการผลิตและการดำเนินการที่ครอบคลุมถึงมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและหน่วยสนับสนุนการผลิต โดยในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการนั้นจะเสนอแนวทางที่เป็นทั้งด้านการจัดการ เทคนิค และแนวทางพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตในอนาคต แนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติกนำไปสู่การปรับปรุงการใช้พลังงาน ทรัพยากร และการควบคุมมลพิษนั้นควรมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดและใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด จนถึงงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงและเงินลงทุนมาก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กระบวนการผลิต

1.1 การฉีดพลาสติก

1.1.1 ด้านการจัดการ

นำเศษรันเนอร์ (Runner) เศษพลาสติกจากการตัดแต่ง (Scrap) รวมทั้งชิ้นงานที่เสีย (Defect) กลับมาบดก่อนนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกใหม่

1.1.2 ด้านเทคนิค

- 1) ออกแบบแม่พิมพ์ชิ้นงานให้มีเศษรันเนอร์น้อยที่สุด
- 2) หุ้มฉนวนกันความร้อนที่ฮีตเตอร์ของเครื่องฉีดพลาสติก

- 3) ติดตั้งฮีตเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction heater) แทนฮีตเตอร์รัดท่อแบบเดิม (Band heater) ซึ่งผลิตความร้อนจากการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อน
- 4) ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วรอบของไฮดรอลิกปั๊มในเครื่องฉีดพลาสติก

1.2 การตัด/ปั๊มเหล็ก

1.2.1 ด้านการจัดการ

- 1) ใช้โปรแกรมออกแบบโลหะแผ่นด้วยวิธีกราฟิกมากำหนดวิธีการปั๊มเหล็กให้ได้จำนวนชิ้นงานที่มากและเกิดเศษเหล็กที่ต้องทิ้งน้อยที่สุด
- 2) กำหนดให้ผู้ขายต้องจัดหาแผ่นเหล็กที่มีขนาดพอดีกับความต้องการ
- 3) ใช้ระบบการบริหารการจัดเก็บแผ่นเหล็กแบบซื้อก่อนใช้ก่อน โดยแผ่นเหล็กที่ซื้อก่อนจะนำไปใช้ ผลิตก่อน รวมทั้งใช้การจัดซื้อแบบทันเวลา (Just in time purchasing) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อแผ่นเหล็กให้ เพียงพอต่อการผลิตโดยไม่ต้องเก็บแผ่นเหล็กไว้นาน จนอาจทำให้เกิดสนิมขึ้นได้
- 4) นำเศษเหล็กที่เหลือจากการปั๊มหรือตัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- 5) แยกจัดเก็บเศษเหล็กจากการปั๊ม/ตัด/เจาะตามรูปร่างและขนาดที่เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ซ้ำหรือนำไปจำหน่าย
- 6) จัดเก็บ ทำความสะอาดระบบหมุนเวียนสารหล่อเย็นไม่ให้มีเศษเหล็กอุดตันในระบบ
- 7) ลดปริมาณแตรกเอาท์ของสารหล่อเย็นที่ติดมากับเศษโลหะ

1.2.2 ด้านเทคนิค

- 1) ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิต
- 2) ใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นโลหะด้วยวิธีกราฟิก (Graphical Metal Sheet Work) เพื่อออกแบบการปั๊มแผ่นโลหะให้มีของเสียน้อยที่สุด
- 3) ติดตั้งออกแบบถังเก็บเศษโลหะให้สามารถเตรนสารหล่อเย็นออกจากเศษเหล็กได้ก่อนนำเศษเหล็ก ไปจัดเก็บเพื่อรอส่งกำจัด
- 4) ออกแบบสายพานลำเลียงเศษโลหะให้เหมาะสมกับลักษณะเศษโลหะเพื่อไม่ให้เศษโลหะอุดตัน หรือหกหล่น

1.3 การเชื่อมประกอบชิ้นงานโลหะ

ด้านเทคนิค


- 1) ใช้การยิงด้วยหมุดยึดโลหะ (Rivet) สำหรับการประกอบชิ้นส่วนโลหะแทนการเชื่อมแบบสปอต (Spot welding) ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
- 2) ใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนแบบก๊าซปกคลุม
- 3) เชื่อมโลหะด้วยแสงเลเซอร์แทนการเชื่อมโลหะแบบปกติหรือแบบใช้ไฟฟ้าที่จะใช้เวลานานและมีความยุ่งยาก

1.4 การล้างชิ้นงาน

1.4.1 ด้านการจัดการ

- 1) วางแผนการผลิตชิ้นงานโลหะและการแขวนชิ้นงานเข้าสู่การล้างอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสียจากการเดินสายพาน การเดินปั๊มในระบบสเปรย์น้ำและสารเคมี และการอบแห้งชิ้นงาน โดยไม่มีชิ้นงานแขวนอยู่

- 2) ตรวจสอบหัวสเปรย์และระบบปั้มน้ำและสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ
- 3) ตรวจสอบวัดค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อล้างไขมันด้วยต่างและบ่อเคลือบกันสนิม เพื่อควบคุมปริมาณการเติมสารเคมี
- 4) ตรวจสอบวัดค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อล้างน้ำเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการกำจัดสารเคมี



รูปที่ 1 ระบบการล้างชิ้นงานแบบ 3 บ่อสวนกระแส
(ที่มา : <http://infohouse.p2ric.org/ref/01/00051.htm> พ.ศ. 2540)

1.4.2 ด้านเทคนิค

- 1) ใช้ระบบการล้างชิ้นงานแบบ 3 บ่อสวนกระแสโดยระบบดังกล่าวจะมีการไหลของน้ำสวนทางกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานในบ่อล้าง โดยน้ำล้างจากบ่อที่ 3 จะถูกนำมาใช้เป็นน้ำล้างสำหรับบ่อที่ 2 และน้ำล้างจากบ่อที่ 2 จะถูกนำมาใช้เป็นน้ำล้างสำหรับบ่อที่ 1 ส่วนน้ำล้างในบ่อที่ 3 ให้ใช้เติมน้ำใหม่ลงไปแทน ดังรูปที่ 1
- 2) ติดตั้งวาล์วลูกกลอย (Float valve) เพื่อควบคุมการปล่อยน้ำใหม่เข้าสู่บ่อล้างแทนการเปิดวาล์วน้ำไว้ตลอดเวลา
- 3) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับชิ้นงาน (Sensor) เพื่อลดการเดินเปล่าของปั้มน้ำและสารเคมีเมื่อไม่มีชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการล้าง
- 4) ติดตั้งเครื่องแยกน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันหรือไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดรวมทั้งนี้ น้ำมันหรือไขมันที่แยกได้ซึ่งจัดเป็นขยะอันตรายที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 5) ใช้หัวฉีดสเปรย์น้ำแรงดันสูงสำหรับล้างชิ้นส่วนรถยนต์
- 6) ปรับปรุงที่แขวนชิ้นงานเพื่อลดปริมาณแตรกเอาท์สู่บ่อล้างน้ำ
- 7) นำระบบควบคุมค่าการนำไฟฟ้าในบ่อน้ำล้างไปประยุกต์ใช้ควบคุมการเติมน้ำล้างใหม่ของบ่อล้างเพื่อควบคุมค่าปริมาณสารเคมีในบ่อน้ำล้างให้อยู่ในค่าที่ต้องการ

1.5 การขุบโลหะ

ด้านการจัดการ

- การจัดทำแผนผังควบคุมความเข้มข้นสารเคมี ซึ่งแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกรดในปัจจุบันกับปริมาตรกรดที่ต้องเติม ณ ปริมาณกรดที่ต้องการควบคุมค่าใดค่าหนึ่ง

- ติดตั้งแผ่นหรือถังรองหยดระหว่างบ่อซบกับบ่อล้าง
- ลดปริมาณน้ำยาซบจากปริมาณการแทรกเอาที่ติดมากับชิ้นงานด้วยการยกครนค้างไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนเคลื่อนย้าย


1.6 การพ่นสีและอบสี

1.6.1 ด้านวัตถุดิบ

เปลี่ยนใช้แผ่นเหล็กชนิดพิเศษที่มีสีเคลือบติดบนพื้นผิว

1.6.2 ด้านการจัดการ

- 1) ยกเลิกการพ่นสีที่บริเวณด้านในของชิ้นส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก
- 2) ปรับตั้งแรงดันลมที่ใช้ในปืนพ่นสีให้เหมาะสมเพื่อให้ประสิทธิภาพการเกาะติดของสีบนชิ้นงานเกิดขึ้นสูงสุด ทั้งนี้แรงดันลมที่ใช้จะพิจารณาจากความเร็วลมภายในปืน¹ โดยปืนพ่นสีด้วยคนต้องการความเร็วลมขั้นต่ำเท่ากับ 300 มิลลิเมตรต่อวินาที และสำหรับปืนพ่นสีแบบอัตโนมัติต้องการความเร็วลมระหว่าง 500-600 มิลลิเมตรต่อวินาที
- 3) กำหนดให้อัตราการไหลของสีมีความเท่ากันของทุกปืนพ่นเพื่อให้ผิวชิ้นงานที่พ่นออกมามีความสม่ำเสมอราบเรียบตลอดทั่วกันทั้งชิ้น ซึ่งหมายถึง $L_1=L_2=L_3$ และ $R_1=R_2=R_3$ ในมิติพลาต! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง โดยในทางปฏิบัติควรจัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละชนิดของชิ้นงานที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านรูปร่างรวมทั้งลักษณะและเงื่อนไขชนิดของสีที่ใช้ สำหรับความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ปืนพ่นก็ควรอยู่ที่ประมาณ 600 มิลลิเมตรต่อวินาที โดยถ้าเดินปืนพ่นสีช้าจะทำให้สีย้อย แต่ถ้าเดินปืนพ่นสีเร็วจะทำให้สีบาง




รูปที่ 2 รูปแบบการพ่นสี

(ที่มา : การปรับปรุงกระบวนการพ่นสี สถาบันยานยนต์ พ.ศ. 2553)


- 4) กำหนดระยะเวลาการเคลื่อนที่ของปืนพ่นสีเพื่อให้ละอองสีที่พ่นออกไปนั้นครอบคลุมชิ้นงานตลอดทั้ง ชิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาพ่นไม่ทั่วและสีบาง โดยมีเงื่อนไขดังแสดงในรูปที่ 3 คือ $L_1 > L_p$ โดยค่า $\alpha \approx 5-10$ เซนติเมตรต่อด้าน โดยที่ L_1 คือระยะที่พ่น และ L_p คือขนาดของชิ้นงาน

¹ อ้างอิงจากเอกสารเรื่อง Metal painting and coating operations, The Northeast Waste Management Officials' Association (NEWMOA), <http://infohouse.p2ric.org/ref/01/00777/appltech.htm>

5) กำหนดระยะห่างของปืนพ่นสีกับชิ้นงานที่ถูกต้อง เพราะระยะการพ่นที่เหมาะสมส่งผลโดยตรงกับ คุณภาพของชิ้นงาน โดยถ้าพ่นใกล้เกินไปจะทำให้สีไหลเยิ้ม แต่ถ้าพ่นห่างเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาสปีดได้ ระยะห่างที่เหมาะสมนั้นควรกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานตามลักษณะชิ้นงานที่มีความแตกต่างกัน โดยทั่วไป ระยะดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 15-20 เซนติเมตร โดยวัดจากปลายหัวฉีดปืนพ่นถึงผิวชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 4 นอกจากนี้รูปแบบการกระจายของละอองสีนั้นก็ควรกำหนดเป็นมาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขคือ $W_1=W_2=W_3$ และควรกำหนดให้มีระยะซ้อนทับ (Over lap) กันบนชิ้นสีด้วยเพื่อความต่อเนื่องของการพ่นและขจัดปัญหาพ่นไม่ทั่วถึง



รูปที่ 3 ขอบเขตการพ่นสีบนชิ้นงาน



รูปที่ 4 ขอบเขตการพ่นสีบนชิ้นงาน (ต่อ)

(ที่มา : การปรับปรุงกระบวนการพ่นสี สถาบันยานยนต์ พ.ศ. 2553) (ที่มา : การปรับปรุงกระบวนการพ่นสี สถาบันยานยนต์ พ.ศ. 2553)

1.6.3 ด้านเทคนิค

- 1) ติดตั้งชุดปืนพ่นสีแบบอัตโนมัติรวมกับการพ่นสีด้วยคนเพื่อควบคุมความหนาของสีที่พ่นให้สม่ำเสมอ
- 2) ออกแบบที่แขวนชิ้นงานและลักษณะการแขวนชิ้นงานให้สามารถแขวนชิ้นงานได้มากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป สำหรับกรณีที่ใช้ชุดปืนพ่นสีแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้จำนวนชิ้นงานที่แขวนจะต้องสัมพันธ์กับระยะเคลื่อนที่ในแนวตั้งของปืนพ่นสี
- 3) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับชิ้นงานเพื่อควบคุมการพ่นสีเมื่อไม่มีชิ้นงานเข้าสู่ห้องพ่น
- 4) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งการแขวนชิ้นงานเพื่อกำหนดการพ่นสีออกในแต่ละหัวพ่น
- 5) นำความร้อนทิ้งจากการอบสีกลับมาใช้ซ้ำโดยนำไปใช้อบเพื่อกำจัดความชื้นบนชิ้นงานก่อนนำไป พ่นสีหรือนำไปอุ่นอากาศที่ป้อนเข้าสู่ห้องอบ

1.7 ตู้อบแห้งชิ้นงาน

1.7.1 การจัดการ

การลดปริมาณน้ำที่ติดกับชิ้นงานโดยการตั้งทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งจะช่วยลดเวลาในการอบแห้งได้


1.7.2 ด้านเทคนิค

- 1) การติดตั้ง interlock เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องดูดอากาศ (Exhaust Blower) ขณะเปิดตู้อบ เพื่อป้องกันอากาศภายนอกไหลเข้าตู้อบซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนภายในตู้อบ
- 2) การนำอากาศร้อนจากเครื่องดูดอากาศ (Exhaust Blower) มาอุ่นชิ้นงาน (preheat heat) หน้า ตู้อบเพื่อลดระยะเวลาในการอบแห้งชิ้นงาน

2. ระบบอัดอากาศ

ด้านการจัดการ

- 1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดกรองและจุดกรองต่างๆ ในระบบ เช่น ชุดกรองอากาศก่อนเข้าเครื่อง (Air Filter) ชุดกรองน้ำมัน (Oil Separator) ชุดระบายความร้อนหลังการอัด (After Cooler) ฯลฯ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
- 2) จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- 3) พิจารณาเลือกเดินเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานที่มากกว่าเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพต่ำ เช่น ควรเลือกใช้เครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) ขนาดใหญ่กว่าแบบความเร็วรอบมอเตอร์คงที่ (Fixed Speed) และให้เครื่องอัดอากาศ แบบ VSD เดินเครื่องหลักโดยให้เครื่องอัดอากาศแบบ Fixed Speed เป็นตัวเสริม
- 4) บริหารการใช้งานเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อลดการเดินเครื่องตัวเปล่า เช่น ปรับตั้งค่าช่วงแรงดันของเครื่องอัดอากาศให้เหลื่อมกันเพื่อลดการสูญเสียจากการเดินเครื่องแต่ไม่จ่ายลมอัด (Unload) ดังแสดงในรูปที่ 5 หรือในกรณีที่มีการใช้เครื่องอัดอากาศแบบ VSD ร่วมกับแบบ Fixed Speed ที่มีมากกว่า 1 เครื่อง ควรให้เครื่องอัดอากาศแบบ Fixed Speed เดินปรับความดันของเครื่องแบบขั้นบันได โดยมีเครื่องอัดอากาศแบบ VSD ปรับให้ความดันอยู่ระหว่างความดันช่วง unload กับ load ของระบบอัด อากาศรวม



รูปที่ 5 การจัดการภาระงานของเครื่องอัดอากาศโดยใช้ชุดควบคุมอัตโนมัติ

(ที่มา : หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2555)

- 5) ปรับตั้งแรงดันลมของเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- 6) ตรวจสอบเครื่องทำลมแห้งให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียสเพื่อกำจัดน้ำออกจากลมอัดที่ผ่านเครื่องอัดอากาศ
- 7) ปิดวาล์วป้องกันลมเข้าเครื่องทำลมแห้งทุกครั้งกรณีไม่ใช้งาน
- 8) ติดตั้งระบบระบายน้ำจากถังเก็บลมอัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความดันของลมอัดในด้านเทคนิค
 - 1) ลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ ทั้งนี้การลดอุณหภูมิอากาศทุกๆ 3 องศาเซลเซียส จะช่วยลดการใช้พลังงานสำหรับเครื่องอัดอากาศลงได้ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์
 - 2) เลือกใช้ขนาดถังเก็บอากาศให้เหมาะสมกับลักษณะภาระการใช้งาน ทั้งนี้การติดตั้งถังเก็บอากาศมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บลมอัดและลดแรงการแกว่งของแรงดันลมจากเครื่องอัดอากาศ ชดเชยความต้องการของภาระการใช้งานในช่วงความต้องการสูงสุด (Peak Load) และลดการติดต่อของเครื่องอัดอากาศที่บ่อยเกินไป
 - 3) ติดตั้งเครื่องดูดความชื้นของลมอัดโดยใช้ระบบทำความเย็นหรือใช้สารดูดความชื้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพลมอัด
 - 4) นำความร้อนทั้งจากเครื่องอัดอากาศกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำมาอุ่นน้ำป้อนหม้อน้ำ นำมาอุ่นอากาศสำหรับใช้อบหรือให้ความร้อน นำมาอุ่นน้ำหรือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการล้างชิ้นงาน เป็นต้น

3. หอผึ่งน้ำเย็น

3.1 ด้านการจัดการ

- 3.1.1 ทำความสะอาดหัวฉีดของหอหล่อเย็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน
- 3.1.2 ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน (Filling pack) และถาดรองรับน้ำเป็นประจำทุกๆ 1 เดือน รวมทั้งเปลี่ยนแผงระบายความร้อนเมื่อหมดอายุการใช้งาน
- 3.1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำขาเข้าและขาออก อุณหภูมิอากาศขาเข้า (กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก) เพื่อประเมินหาความสามารถระบายความร้อนของหอหล่อเย็น
- 3.1.4 ตรวจสอบปั้มน้ำและมอเตอร์พัดลมอย่างสม่ำเสมอ

3.2 ด้านเทคนิค

- 3.2.1 ใช้สารเคมีเพื่อป้องกันตะกรัน การกัดกร่อน และตะไคร่น้ำ ซึ่งเป็นผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
- 3.2.2 ใช้ระบบไอโซนปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อยับยั้งการเกิดตะกรันและตะไคร่น้ำ (สำหรับหอหล่อเย็นที่ใช้ในระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทำน้ำเย็นหรือระบบปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ) ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งช่วยกำจัดเชื้อโรคซึ่งมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์
- 3.2.3 ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของพัดลมตามอุณหภูมิของน้ำสำหรับกรณีที่มีภาระความร้อนของน้ำหล่อเย็นมีค่าเปลี่ยนแปลงสูงต่ำตลอดเวลา
- 3.2.4 ติดตั้งปล่องระบายอากาศร้อนขาออกในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนไหลย้อนกลับไปแทนที่อากาศเย็น (Short Circuit) ขาเข้าหอหล่อเย็น

4. ระบบปรับอากาศ

4.1 ด้านการจัดการ

- 4.1.1 ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดคราบตะกรันหรือสิ่งสกปรกที่ติดเกาะผิวท่อแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ ซึ่งเป็นผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นกับน้ำหรืออากาศลดลง อย่างไรก็ตาม การกำหนดความถี่สำหรับการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อาจพิจารณาได้จากผลต่างอุณหภูมิสารทำความเย็นในคอนเดนเซอร์ (ควรแตกต่างกันไม่เกิน 4-6 องศาฟาเรนไฮต์)
- 4.1.2 ทำความสะอาดกรองอากาศในเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit: AHU) และชุดจ่ายลมเย็นเป็นประจำ (Fan Coil Unit: FCU)
- 4.1.3 ลดการนำอากาศภายนอกหรือดูดอากาศภายในทิ้งเพื่อลดภาระการปรับอากาศ
- 4.1.4 ลดอากาศร้อนจากภายนอกรั่วเข้าสู่ห้องปรับอากาศเพื่อป้องกันการเพิ่มภาระให้ระบบปรับอากาศ โดยส่วนใหญ่รั่วรัวในห้องปรับอากาศมักเกิดขึ้นตามบริเวณขอบประตูและหน้าต่างห้อง
- 4.1.5 ลดพื้นที่ปรับอากาศที่ไม่จำเป็นด้วยการกั้นห้องแยก
- 4.1.6 ปรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องปรับอากาศให้สูงขึ้น โดยถ้าปรับตั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเกินไป ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระการทำงานของระบบปรับอากาศและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
- 4.1.7 ปรับปรุงระบบแสงสว่างที่ใช้ภายในห้องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (สูญเสียพลังงานไฟฟ้าในรูปของความร้อนน้อยที่สุด) เพื่อลดภาระความร้อนที่มีต่อระบบปรับอากาศ
- 4.1.8 เลือกเดินปั๊มน้ำระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก

4.2 ด้านเทคนิค

- 4.2.1 ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วรอบของปั๊มน้ำระบายความร้อนสำหรับกรณีที่มีภาระความร้อนของน้ำมีค่าเปลี่ยนแปลงสูงต่ำตลอดเวลา
- 4.2.2 ใช้ระบบไอโซนปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อยับยั้งการเกิดตะกรันและตะไคร่น้ำ (สำหรับหอหล่อเย็นที่ใช้ใน ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทำน้ำเย็นหรือระบบปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ) ซึ่งช่วยลด การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งช่วยกำจัดเชื้อโรคซึ่งมีผลกระทบต่อระบบ ทางเดินหายใจของมนุษย์
- 4.2.3 ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของพัดลมตามอุณหภูมิของน้ำสำหรับกรณีที่มีภาระความร้อนของน้ำหล่อเย็นมีค่าเปลี่ยนแปลงสูงต่ำตลอดเวลา
- 4.2.4 ติดตั้งปล่องระบายอากาศร้อนขาออกในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนไหล ย้อนกลับไปแทนที่อากาศเย็น (Short Circuit) ขาเข้าหอหล่อเย็น

5. หน่วยผลิตน้ำ

ด้านการจัดการ

- 1) ระบบผลิตน้ำที่ใช้แรงดันสูงเช่น หน่วยผลิตน้ำรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) สำหรับ ท่อและข้อต่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้งและในแนวนราบหรือแนวระดับ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการรั่วของข้อต่อที่อาจก่อให้เกิดการรั่วซึมได้
- 2) การตรวจเช็คความดันขาเข้าและขาออกของหน่วยผลิตน้ำรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) การตกของความดัน (pressure drop) ขาออกจะทำให้เกิดแรงดันน้ำสูงในไส้แมมเบรน (ไส้แมมเบรนอุดตัน) ต้องทำการล้างแมมเบรนเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำ RO อีกทั้งยังช่วยรักษา คุณภาพของน้ำ RO ที่ผลิตได้
- 3) น้ำทิ้งจากระบบผลิตน้ำรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้เช่น รดน้ำต้นไม้ น้ำใช้ในห้องน้ำ น้ำล้างพื้น ฯลฯ

6. สำนักงานและระบบอื่นๆ

6.1 การใช้ไฟฟ้า

6.1.1 ด้านการจัดการ

- 1) เลือกใช้ประเภทของหลอดไฟให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น ห้องทำงาน อาคารผลิต คลังสินค้า ทางเดินหรือถนนในเวลาากลางคืน
- 2) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ) ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โคมไฟฟ้าชนิดรีแฟลคเตอร์ บัลลัสอิเล็กทรอนิกส์ จอภาพแบบ LCD เครื่องพิมพ์ ผล (Printer) /โทรสาร (Fax) / เครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบประหยัดพลังงานหรือมีสัญลักษณ์ “Energy Star”
- 3) กำหนดมาตรการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน
- 4) รมรงค์ และฝึกอบรมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงการใช้อย่างประหยัด การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกวิธี เช่น ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า (จอภาพ/เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ผล) ทิ้งไว้ นำอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน (เครื่องทำน้ำเย็น/กระติกน้ำร้อน/เครื่องถ่าย เอกสาร) ออกนอกห้องปรับอากาศ เป็นต้น
- 5) เตรียมพร้อมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า

6.1.2 ด้านเทคนิค

- 1) ติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
- 2) ปรับแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงเพื่อให้ระดับแรงดันไฟฟ้าปลายทางยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพิกัดของอุปกรณ์ปลายทาง และเครื่องจักรยังสามารถทำงานได้ปกติ
- 3) ใช้อุปกรณ์ควบคุมค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (Demand controller) เพื่อควบคุมค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด สำหรับโรงงานที่ต้องเดินเครื่องจักรเฉพาะเวลากลางวัน

- 4) ใช้ระบบควบคุมตัวประกอบกำลังแบบอัตโนมัติสำหรับแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังที่มีความเหมาะสม กับอุปกรณ์ที่ต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟไม่คงที่
- 5) ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงภาระงาน (Load) ที่กว้าง คือตั้งแต่ 70 – 130 เปอร์เซ็นต์ของพิกัด (Rated load) ในขณะที่มอเตอร์มาตรฐานนั้นจะมี ค่าประสิทธิภาพดีที่สุที่สุดประมาณ 82 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงภาระงานแคบๆ คือ 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ของพิกัดเท่านั้น
- 6) ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วรอบในปั้มน้ำหรือพัดลม (Blower) สำหรับกรณีที่มีภาระ การใช้งานเปลี่ยนแปลงสูงต่ำอยู่ตลอดเวลา
- 7) ติดตั้งเครื่องเร่งระเหยไอก๊าซแบบน้ำร้อนหมุนเวียนร่วมกับการใช้เครื่องเร่งระเหยไอก๊าซแบบน้ำร้อนไม่หมุนเวียน ซึ่งใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าผลิตน้ำร้อน

6.2 การใช้น้ำ

ด้านการจัดการ

- 1) เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ หรือโถสุขภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว เป็นต้น
- 2) ติดตั้งมาตรวัดน้ำในแต่ละจุดจ่ายน้ำ เช่น สำนักงาน กระบวนการล้างชิ้นงาน ระบบหล่อเย็น ฯลฯ เพื่อเก็บข้อมูลตรวจสอบอัตราการใช้น้ำ
- 3) ซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลต่างๆ และหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำตามจุดต่างๆ รวมทั้งการจัดวางระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ
- 4) อบรมให้ความรู้ รมรงค์การสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

เอกสารอ้างอิง

1. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คู่มือการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด, 2541.
2. สถาบันยานยนต์, การปรับปรุงกระบวนการพ่นสี, 2553.
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ, 2555.
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก, 2562.
5. สำนักงานเลขาธิการโครงการฉลากเขียว, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โครงการฉลากเขียว ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner), 2553.
6. Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., and Lavine, A.S., Introduction to Heat Transfer, John Wiley & Sons, 2007.
7. Rohsenow, W.M., Harnett, J.P., and Ganic, E.N., Handbook of Heat Transfer Application, John Wiley & Sons, 1985.
8. Dossat, R.J., Principles of Refrigeration, Prentice-Hall, 1991.