



การรายงานข้อมูลสารกัมมันตรังสี

กลุ่มความปลอดภัยสภาวะการทำงาน

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

02 430 6314 ต่อ 2307

safeweu.diw@gmail.com

การรายงานตามแบบ ร.ง. 7 (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

โรงงานมีการครอบครองสารกัมมันตรังสีในรอบปี

ยื่นรายงานก่อนวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป

การรายงาน รง.7 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://ras.diw.go.th/diwrad/util/login.asp



ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ = เลขทะเบียนโรงงาน
รหัสผ่าน = (รหัสเดียวกันกับ ระบบ Safety App /GI/ รว.)



การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกัมมันตรังสี

ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ http://iwmb2.diw.go.th/pre_regis.asp



การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกัมมันตรังสี

กรณีลืมรหัสผ่าน http://iwmb2.diw.go.th/rem_pass.asp



สามารถพิมพ์เลขทะเบียนโรงงาน เพื่อตรวจสอบ email ที่เคยใช้สมัครไว้

การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกัมมันตรังสี

กรณีไม่สามารถตรวจสอบรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

http://iwmb5.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf

การขอทราบรหัสผ่าน (สแกนเอกสารเป็นสีจากตัวจริงเท่านั้นและเป็นไฟล์ .pdf)

1) ทำหนังสือแจ้งปัญหาและความต้องการ โดยระบุเลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน และชื่อ ผู้ประสานงาน (ผู้รับมอบอำนาจ) พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (สำหรับการแจ้งรหัสประจำตัวหรือเลข 13 หลักและรหัสผ่าน) และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

4) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

5) หนังสือรับรองบริษัท

6) กรณีอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมให้ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทุกหน้า หากอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมให้ส่ง

- ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม (กนอ.03/2) ฉบับล่าสุดและกรณีมีการต่ออายุให้ส่ง
- ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและการประกอบกิจการ (ฉบับต่ออายุ) (กนอ.03/6)

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัท เซ็นกำกับโดยผู้มีอำนาจลงนามและสแกนเอกสารเป็นสีจากตัวจริงเท่านั้นและเป็นไฟล์ .pdf ส่งเอกสารทาง diwewaste@gmail.com

หมายเหตุ หากบุคลเป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท

คำร้องทั่วไป

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอรหัสผ่านใหม่และหรือขอเปลี่ยนอีเมล์ในการส่งรหัสผ่านใหม่

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

ชื่อโรงงาน.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....

ที่อยู่.....หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด..... เบอร์โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ ☐ ขอรหัสผ่านใหม่

☐ ขอเปลี่ยนอีเมล์ในการส่งรหัสผ่านใหม่

เป็น.....

☐ อื่นๆ.....

เพื่อทำการยื่นแบบ สก.๑ หรือ สก.๒ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก.....

.....

โดยมอบอำนาจให้ .....เป็นผู้ดำเนินการ

เบอร์โทรศัพท์ผู้รับมอบอำนาจ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

การบันทึกข้อมูลสารกัมมันตรังสี



เลือกเมนู
“บันทึกข้อมูลสารกัมมันตรังสี”

การรายงานข้อมูลสารกัมมันตรังสี

แก้ไขสถานะการใช้สารกัมมันตรังสี แล้วกดปุ่ม “บันทึก”



- ใช้งานปกติ คือ มีการใช้งานสารกัมมันตรังสีในโรงงานเป็นปกติ
- หยุดการใช้งานชั่วคราว คือ หยุดการใช้งานสารกัมมันตรังสีทั้งหมดในโรงงานชั่วคราว
- ยกเลิกการใช้งาน คือ ยกเลิกการใช้งานสารกัมมันตรังสีทั้งหมดในโรงงาน

! หากท่านมีการยกเลิกการใช้งาน สารกัมมันตรังสี โปรดส่งเอกสารหลักฐานยกเลิกการใช้งานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

การรายงานข้อมูลสารกัมมันตรังสี



เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หรือกดปุ่ม “ใช้ข้อมูลรายงานรอบปีที่ผ่านมา” เพื่อเอาข้อมูลของปีที่แล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

ชนิด จำนวน แหล่งที่มาของสารกัมมันตรังสี

รายงานจำนวนสารกัมมันตรังสี

ดับ	ชื่อสารกัมมันตรังสี	หมายเลข/รหัส	ว/ด/ปที่ผลิต	สถานะ	ลักษณะ	แหล่งที่มา	ปริมาณสารกัมมันตรังสี (ณ วันที่รายงาน)	กลุ่ม	จำนวนสารกัมมันตรังสี	บริษัทที่สั่งซื้อ	แนบสำเนาใบกำกับต้นกำเนิดรังสี	วัตถุประสงค์	อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ	การเปลี่ยนแปลงสารกัมมันตรังสี
1	Am-241 (Americium-	A000001	13/04/2565	ของเหลว	ปิดผนึก / ไม่ปิด	ในประเทศ / ต่างประเทศ	1 GBq	1	1	ชื่อ: ABC ที่อยู่: 123	แนบไฟล์	ตรวจรอยรั่วซึม (Trea	ลักษณะโครงสร้าง: XX การทำงานของอุปกรณ์: XX	เปลี่ยนสารกัมมันตรังสีเป็น เปลี่ยนความแรงรังสีเป็น มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง
2	C-14 (Carbon-คาร์บอ	C000001	14/04/2565	ก๊าซ	ปิดผนึก / ไม่ปิด	ในประเทศ / ต่างประเทศ	2 MBq	1	1	ชื่อ: CDE ที่อยู่: 456	แนบไฟล์	ตรวจสอบรอยเชื่อม (F	ลักษณะโครงสร้าง: XX การทำงานของอุปกรณ์: XX	เปลี่ยนสารกัมมันตรังสีเป็น เปลี่ยนความแรงรังสีเป็น มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง

หน้าถัดไป >>

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

ชื่อสารกัมมันตรังสี

- สารกัมมันตรังสีที่โรงงานได้รับอนุญาตให้ครอบครอง
- มีให้เลือกตามตาราง 20 ชนิด

:: ชนิด จำนวน แหล่งที่มาของสารกัมมันตรังสี

ลำดับ	ชื่อสารกัมมันตรังสี	หมายเลข/รหัส
1	Am-241 (Americium-	A000001
2	C-14 (Carbon-คาร์บอ	C000001

ลำดับ	สารกัมมันตรังสี
1	Am-241(Americium-อะเมริเซี่ยม)
2	Am-241/Be(Americium/Beryllium-อเมริเซี่ยม/เบริลเลี่ยม)
3	C-14(Carbon-คาร์บอน)
4	Cd-109(Cadmium-แคดเมี่ยม)
5	Cf-252(Californium-แคลิฟอร์เนียม)
6	Cm-244(Curium-คูเรี่ยม)
7	Co-60(Cobalt-โคบอลต์)
8	Cs-137(Caesium-ซีเซียม)
9	Fe-55(Iron-ไอออน)
10	Ir-192(Iridium-อิริเดียม)
11	Kr-85(Krypton-คริปทอน)
12	Ni-63(Nickel-นิกเกิล)
13	Pm-147(Promethium-โพรมีเทียม)
14	Po-210(Polonium-โพโลเนี่ยม)
15	Ra-226(Radium-เรเดี่ยม)
16	Rh-Rhodium(Rh-Rhodium-โซเดี่ยม)
17	Sr-90(Strontium-สตรอนเที่ยม)
18	Th-232(Thorium-ทอเรี่ยม)
19	U(Uranium) ยูเรเนี่ยม
20	อื่นๆ ระบุ.....

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

หมายเลข/รหัส หมายเลขที่เป็น Serial No. ของอุปกรณ์ที่บรรจุสารกัมมันตรังสี หรือ รหัสอุปกรณ์ของหน่วยงานกำหนดไว้

วันเดือนปีที่ผลิต วัน เดือน และปี ที่ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตระบุเอาไว้กรณี ไม่ทราบ ก็ไม่ต้องระบุ

สถานะ
ลักษณะของสารกัมมันตรังสีที่ใช้มีสถานะเป็น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

ลักษณะ
ลักษณะของอุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือภาชนะที่บรรจุสารกัมมันตรังสีเป็นแบบ ปิดผนึกมิดชิด หรือ ไม่ปิดผนึก



การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

แหล่งที่มา
แหล่งที่ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีสารกัมมันตรังสีบรรจุ หรือผลิตสารกัมมันตรังสี ที่ผลิต ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ

ปริมาณสารกัมมันตรังสี (ณ วันที่รายงาน) ปริมาณของรังสีที่สารกัมมันตรังสีปล่อยออกมาจากการ สลายตัว ซึ่งมีปริมาณรังสีแตกต่างกันและเลือกหน่วยของรังสีเป็น เบ็กเคอเรล(Becquerel : MBq, GBq) หรือ คูรี (mCi, uCi, Ci)

กลุ่ม กลุ่มที่แสดงระดับความเป็นอันตรายของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีสารกัมมันตรังสี ซึ่งถูกกำหนดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พิจารณาได้จากใบอนุญาตครอบครองสารกัมมันตรังสี

แหล่งที่มา	ปริมาณสารกัมมันตรังสี (ณ วันที่รายงาน)	กลุ่ม	จำนวนสารกัมมันตรังสี
○ ในประเทศ ◉ ต่างประเทศ	1 GBq	1	1
◉ ในประเทศ ○ ต่างประเทศ	2 MBq	1	1

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

จำนวนสารกัมมันตรังสี ในการบันทึกข้อมูลสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในอุปกรณ์หรือ เครื่องมือที่เป็นชนิดเดียวกัน มีปริมาณรังสีเท่ากัน และมีวัตถุประสงค์การใช้งานเหมือนกัน ให้ระบุปริมาณรังสีต่อหนึ่งหน่วยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือ และระบุจำนวนของสารกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองนั้นไว้ในรายการเดียวกันได้ เป็นการอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล กรณีที่มีสารกัมมันตรังสีจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน ถ้าอุปกรณ์นั้นเป็นสารกัมมันตรังสีชนิดเดียวกันแต่ มีปริมาณรังสีแตกต่างกัน ก็ต้องบันทึกรายการแยกกัน ดังตัวอย่าง

ลำดับ	ชื่อสารกัมมันตรังสี	สถานะ	ปริมาณรังสี	กลุ่ม	จำนวนสารกัมมันตรังสี	วัตถุประสงค์
1	Am-241	ของแข็ง	1.67 GBq	3	10	level gauge
2	Am-241	ของแข็ง	3.2 GBq	3	5	level gauge
3	Am-241	ของแข็ง	3.2 GBq	3	5	Weigh basis
4	Am-241	ของแข็ง	0.03 GBq	5	2	สายล่อฟ้า



การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

ชื่อบริษัทที่สั่งซื้อ : ชื่อบริษัทที่เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้ามา
ที่อยู่บริษัทสั่งซื้อ : ที่อยู่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้ามา
แนบสำเนาใบต้นกำเนิดรังสี : สำเนาใบต้นกำเนิดรังสีได้แนบส่งมาด้วยแล้ว
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของการใช้สารกัมมันตรังสี
ซึ่งมีให้เลือก 11 ลำดับ คือ

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการใช้สารกัมมันตรังสี
1	ตรวจรอยรั่วซึม (Tracer technique)
2	วัดระดับ (Level gauge)
3	วัดน้ำหนัก (Weigh basis)
4	วัดความหนา (Thickness gauge)
5	วัดการเคลือบ (Coating)
6	วัดความหนาแน่น (Density gauge)
7	ตรวจสอบรอยเชื่อม (Radiography)
8	ฆ่าเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์
9	สายล่อฟ้า
10	อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke detector)
11	อื่น ๆ



การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ : ลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่บรรจุสารกัมมันตรังสี ว่ามีลักษณะอย่างไร การติดตั้งใช้งาน การทำงาน มาตรการความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

การเปลี่ยนแปลงสารกัมมันตรังสี : มีการเปลี่ยนสารกัมมันตรังสี, ความแรงรังสี, และมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม “หน้าถัดไป”



การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

:: 1. (ใบอนุญาตผลิต ใช้ มีไว้ในครอบครอง วัสดุนิวเคลียร์ (พ.ป.ส.4)

ไม่มี ◉ มี จำนวน 1 ใบ

ลำดับ	เลขที่	วันที่หมดอายุ	สำเนาใบอนุญาต พ.ป.4 พร้อมเงื่อนไขใบอนุญาตและเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต	แก้ไขข้อมูล
1	111	01/07/2565	☑ ได้แนบสำเนาใบอนุญาต พ.ป.4 ไฟล์ใบอนุญาต-1	

เพิ่มข้อมูลใบอนุญาต

เพิ่มข้อมูล ใบอนุญาตผลิต ใช้ มีไว้ในครอบครอง วัสดุนิวเคลียร์ (พ.ป.ส.4)
โดยกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลใบอนุญาต”

:: 2. ผู้ควบคุมดูแลประจำโรงงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี

มีผู้ควบคุมดูแลประจำโรงงานจำนวน 1 คน

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	อายุ	สัญชาติ	คุณวุฒิ	แก้ไขข้อมูล
1	นาย สมบัติ จริงใจ	30 ปี	ไทย	ปริญญาตรี	

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับรังสี

หลักสูตร	สถาบันที่ฝึกอบรม	สถานที่อบรม	ระยะเวลาอบรม
อบรม1	บริษัทเอบีซี	กทม	2 วัน

☑ ได้แนบหลักฐาน/ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากสถาบันที่ให้การฝึกอบรม ไฟล์หลักฐานการฝึกอบรม-1

เพิ่มข้อมูลผู้ควบคุมดูแลประจำโรงงาน



เพิ่มข้อมูล ผู้ควบคุมดูแลประจำโรงงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี
โดยกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลผู้ควบคุมดูแลประจำโรงงาน”

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี



เพิ่มข้อมูล สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้บรรจุกัมมันตรังสี และสำเนาคู่มือการใช้ โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”



เพิ่ม ข้อมูลอุปกรณ์ใช้ตรวจรังสี โดยกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลแบบอุปกรณ์ตรวจรังสี”

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

:: 7. เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล

แก้ไขข้อมูล

- ☐ ไม่มี
- ☑ มีแบบ TLD จำนวน 1 ตลับ
- ☐ มีแบบ OSL จำนวน ตลับ
- ☐ มีแบบ Pocket dosimeters จำนวน ตลับ
- ☐ อื่นๆ จำนวน ตลับ
- ☑ ได้แนบสำเนาเอกสารรายงานปริมาณรังสีจากเครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรังสีมาด้วย ไฟล์เอกสารรายงานปริมาณรังสี

แก้ไขข้อมูล เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

:: 8. แผนการหรือวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี

แก้ไขข้อมูล

8.1 การตรวจวัดการฟุ้งกระจายของรังสีในบริเวณที่ทำงาน
- ○ ไม่มี
- ◉ มี ระยะเวลาไม่แน่นอน
- ○ มี เป็นประจำทุกระยะเวลา ครั้ง/

8.2 การตรวจสอบการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีชนิดปิดผนึกมิดชิด
- ○ ไม่มี
- ◉ มี ระยะเวลาไม่แน่นอน
- ○ มี เป็นประจำทุกระยะเวลา ครั้ง/

8.3 การจัดทำรายงานผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในบริเวณการทำงาน
- ○ ไม่มี
- ◉ มี
- ☑ ได้แนบสำเนาผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในบริเวณการทำงาน ไฟล์ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี



แก้ไขข้อมูล แผนการหรือวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี



:: 9. สถานที่เก็บรักษา/ติดตั้ง/ใช้สารกัมมันตรังสี

แนบไฟล์

ไฟล์สถานที่เก็บรักษา/ติดตั้ง/ใช้สารกัมมันตรังรังสี

เพิ่มข้อมูล สถานที่เก็บรักษา/ติดตั้ง/ใช้สารกัมมันตรังสี และสำเนาคู่มือการใช้ โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”

:: 10. แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี (Emergency plan)

แก้ไขข้อมูล

- ○ ไม่มี
- ◉ มี
- ☑ ได้แนบแผนผังสายการบังคับบัญชาและรายละเอียดแผนฉุกเฉินมาด้วย ไฟล์แผนผังสายการบังคับบัญชาและรายละเอียดแผนฉุกเฉิน



แก้ไขข้อมูล แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี (Emergency plan) โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี

:: 11. แผนการหรือวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี

แก้ไขข้อมูล

ลักษณะของกากกัมมันตรังสี	วิธีการจัดการ
ของแข็ง	☐ มีสัญญาให้บริษัทผู้ขายรับกากกัมมันตรังสีกลับไป
	☑ ส่งให้สำนักงานพลังงานปรมณูเพื่อสันติ
	☐ เก็บไว้ในบริเวณโรงงาน
	☐ อื่นๆ
ของเหลว	☐ มีสัญญาให้บริษัทผู้ขายรับกากกัมมันตรังสีกลับไป
	☐ ส่งให้สำนักงานพลังงานปรมณูเพื่อสันติ
	☐ เก็บไว้ในบริเวณโรงงาน
	☐ อื่นๆ
ก๊าซ	☐ มีสัญญาให้บริษัทผู้ขายรับกากกัมมันตรังสีกลับไป
	☐ ส่งให้สำนักงานพลังงานปรมณูเพื่อสันติ
	☐ เก็บไว้ในบริเวณโรงงาน
	☐ อื่นๆ

แก้ไขข้อมูล แผนการหรือวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี
โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

การบันทึกรายการสารกัมมันตรังสี



เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว
กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

- **หน้าบันทึกข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูลของปีที่ผ่านมาได้จนถึง 30 เมษายน ของแต่ละปี**
- **จากนั้น จะปรากฏหน้ารายงานสารกัมมันตรังสีดังต่อไปนี้ สามารถกดปุ่ม “Print” เพื่อพิมพ์รายงานได้ดังรูป**



เลขที่รับ...../2565

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565
ของโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000425554 (ข3-42(1)-4/55รย)
ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซโพรพิลีน
ตั้งอยู่เลขที่ 299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อสารกัมมันตรังสี	สถานะ	ปริมาณสารกัมมันตรังสี (ณ วันที่รายงาน)	กลุ่ม	จำนวนสารกัมมันตรังสี	วัตถุประสงค์
1	Am-241 (Americium-อะเมริเซี่ยม)	ของเหลว	1 MBq	2	1	ตรวจรอยรั่วซึม (Treacer techhic)
2	C-14 (Carbon-คาร์บอน)	ก๊าซ	2 mCi	4	1	ฆ่าเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์

โดยมีผู้ควบคุมประจำโรงงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี คือ
1. นาย สมบัติ จริงใจ

ผู้รายงานข้อมูล สมชาย ใจดี
เบอร์โทรศัพท์ 0811234567 อีเมลล์ somchai@gmail.com

เอกสารแนบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี ตามแบบ ร.ง. 7
- ☑ สำเนาใบกำกับต้นกำเนิดรังสีและชื่อที่อยู่ของบริษัทที่สั่งซื้อ
- ☑ ข้อ 1. สำเนาใบอนุญาต พ.ป.ส.4 พร้อมเงื่อนไขใบอนุญาตและเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต
- ☑ ข้อ 2. เอกสารหลักฐาน ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับจากสถาบันที่ให้การฝึกอบรม
- ☑ ข้อ 5. สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุกัมมันตรังสี และสำเนาคู่มือการใช้
- ☑ ข้อ 6. สำเนาเอกสารการปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดรังสี
- ☑ ข้อ 7. สำเนาเอกสารรายงานปริมาณรังสีจากเครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล
- ☑ ข้อ 8. สำเนาผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในบริเวณการทำงาน
- ☑ ข้อ 9. สำเนาแผนผังสถานที่เก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
- ☑ ข้อ 10. แผนฉุกเฉิน

Print

Thank you

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการลงทะเบียน
หรือลงข้อมูล สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่
กลุ่มความปลอดภัยสภาวะการทำงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
02 430 6314 ต่อ 2307
safeweu.diw@gmail.com