



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คู่มือตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

หากอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย

สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน



คู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม
สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน

คู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม
สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน

เจ้าของกรรมสิทธิ์ :

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือตอนหนึ่งตอนใดของเนื้อเรื่อง และอื่นๆ ที่ประกอบในคู่มือฉบับนี้ไปคัดลอกโดยวิธีพิมพ์ดีด เรียงตัว สำเนา ถ่ายพิล์ม ถ่ายเอกสาร พิมพ์โดยเครื่องจักรหรือวิธีการอื่นใดเพื่อนำไปแลก จำหน่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์เมื่อ :

กรกฎาคม 2558 จำนวน 500 เล่ม

ที่ปรึกษา

นายพสุ โลหารชุน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คณะกรรมการดำเนินการ

ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น

นายศุภชัย โพญา

นายปานเทพ นาคสวัสดิ์

นายวสันต์ ศานติธรรมนุกูล

นายคณาธิค กีดคล้าย

นายชูส่ง วัชรสินธุ

นางสาวปานทอง ครีคัณนพรหม

นางวงศ์ผกา โสมณฑา

นางสาวสโรชา กิจศิริวัฒนกุล

นางสาวชุตินันท์ โฉมฉาย

คำนำ

คู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการตรวจสอบประเมินและกำกับดูแลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบตามกฎหมายข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน อีกทั้งมุ่งหวังที่จะลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงานในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายภายในโรงงาน เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ตระหนักรถึงความรับผิดชอบในการส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมุ่งหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|------------|
| คำนำ | I |
| สารบัญ | ii |
| สารบัญตาราง | iv |
| สารบัญรูป | v |
| บทนำ | 1 |
| บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1-1 |
| 1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม | 1-1 |
| 1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม | 1-19 |
| 1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านวัตถุอันตราย และสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม | 1-27 |
| บทที่ 2 แนวทางการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
| 2.1 mplพิษทางน้ำ | 2-1 |
| 2.2 mplพิษทางอากาศ | 2-20 |
| 2.3 กากอุตสาหกรรม | 2-39 |
| บทที่ 3 แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน | 3-1 |
| 3.1 การทำงานในพื้นที่อันอากาศ | 3-1 |
| 3.2 แนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน | 3-4 |
| 3.3 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า | 3-37 |
| บทที่ 4 แนวทางการจัดการด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย | 4-1 |
| 4.1 การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย | 4-2 |
| 4.2 ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ในบริเวณปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมีอันตราย | 4-5 |
| 4.3 หลักการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย | 4-10 |
| 4.4 มาตรการการป้องกัน | 4-15 |
| 4.5 สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายต้องรับทราบ | 4-23 |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 ข้อกำหนดและแนวทางการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

กากรอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย 5-1

| | | |
|-----|--|------|
| 5.1 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป | 5-2 |
| 5.2 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 : ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน..... | 5-2 |
| 5.3 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 : กระบวนการผลิต วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ | 5-3 |
| 5.4 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 4 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงงาน | 5-3 |
| 5.5 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 5 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะอาคาร และความปลอดภัยสำหรับโรงงาน | 5-7 |
| 5.6 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 6 : โรงงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำอาหารเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอโอน | 5-25 |
| 5.7 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 7 : การจัดการสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษในโรงงาน | 5-26 |
| 5.8 | การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 8 : สรุปผลการตรวจสอบโรงงานและข้อเสนอแนะ..... | 5-30 |
| | เอกสารอ้างอิง..... | ก |

สารบัญตาราง

หน้า

| | |
|--|------|
| ตารางที่ 2.1-1 สารออกซิไดซ์ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเคมี..... | 2-8 |
| ตารางที่ 2.1-2 สารรีดิวซ์ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเคมี..... | 2-8 |
| ตารางที่ 2.1-3 คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของสารคลอรินชนิดต่างๆ..... | 2-15 |
| ตารางที่ 2.2-1 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของไฮคลอน..... | 2-24 |
| ตารางที่ 2.2-2 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของสครับเบอร์..... | 2-26 |
| ตารางที่ 2.2-3 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของถุงกรอง..... | 2-28 |
| ตารางที่ 2.2-4 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต..... | 2-32 |
| ตารางที่ 2.2-5 การตรวจสอบและ การประเมินสมรรถนะการทำงานของระบบดูดซับ..... | 2-35 |
| ตารางที่ 2.2-6 การตรวจสอบและ การประเมินสมรรถนะการทำงานของระบบดูดซึม..... | 2-36 |
| ตารางที่ 2.2-7 การตรวจสอบและ การประเมินสมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์การเผาทำลาย..... | 2-38 |
| ตารางที่ 2.3-1 หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมในการจัดการของเสีย..... | 2-41 |
| ตารางที่ 3.2-1 อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงใหม่อัตโนมัติที่มีความเหมาะสมสมกับประเภทเชื้อเพลิงและสภาพการใช้งาน ต่างๆ..... | 3-4 |
| ตารางที่ 3.2-2 มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ..... | 3-8 |
| ตารางที่ 3.2-3 การติดตั้งของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ | 3-9 |
| ตารางที่ 3.2-4 มาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ..... | 3-11 |
| ตารางที่ 3.2-5 จำนวนเส้นทางหนีไฟต่อจำนวนคน..... | 3-33 |
| ตารางที่ 4.2-1 ชนิดของสารดับเพลิงที่เหมาะสมสมกับประเภทของเพลิงใหม่ | 4-9 |
| ตารางที่ 4.3-1 การจัดเก็บวัตถุอันตราย..... | 4-11 |
| ตารางที่ 4.3-2 สารเคมีและวัตถุอันตรายปริมาณน้อยที่อนุญาตให้จัดเก็บ..... | 4-13 |

สารบัญรูป

หน้า

| | |
|---|------|
| รูปที่ 2.1-1 กระบวนการบำบัดน้ำเสียและหน้าที่ของแต่ละระบบ | 2-3 |
| รูปที่ 2.1-2 ตะแกรงแบบแผ่นเอียง | 2-4 |
| รูปที่ 2.1-3 ตะแกรงแบบทรงกลม | 2-4 |
| รูปที่ 2.1-4 ถังดักไขมัน | 2-5 |
| รูปที่ 2.1-5 ถังดักไขมันแบบ API (American Petroleum Institute) Separator | 2-5 |
| รูปที่ 2.1-6 ถังทำให้ลอย (Flootation) | 2-5 |
| รูปที่ 2.1-7 กลไกของโคลอกกุเลชัน | 2-6 |
| รูปที่ 2.1-8 ส่วนประกอบและการทำงานของระบบເອເອສ | 2-9 |
| รูปที่ 2.1-9 กระบวนการເອເອສแบบไฟล์ตามกัน | 2-10 |
| รูปที่ 2.1-10 กระบวนการເອເອສแบบกวนสมบูรณ์ | 2-10 |
| รูปที่ 2.1-11 กระบวนการคุณวิธี | 2-11 |
| รูปที่ 2.1-12 สารเติมอากาศ | 2-11 |
| รูปที่ 2.1-13 การทำงานของระบบເອສบีอาร์ | 2-12 |
| รูปที่ 2.1-14 ระบบบูโซເອສบี | 2-13 |
| รูปที่ 2.1-15 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในบ่อแฟล์ฟลีฟ | 2-14 |
| รูปที่ 2.1-16 ตัวอย่างการจัดวางบ่อของระบบปรับเสถียร | 2-14 |
| รูปที่ 2.2-1 ห้องตอกอนุภาคแบบต่างๆ | 2-22 |
| รูปที่ 2.2-2 หลักการทำงานของไซโคลน | 2-23 |
| รูปที่ 2.2-3 การต่อไซโคลนหลายตัว (ก) แบบอนุกรม (ข) แบบขนาน | 2-23 |
| รูปที่ 2.2-4 เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำหรือสครับเบอร์ | 2-25 |
| รูปที่ 2.2-5 เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำหรือสครับเบอร์แบบ Cross Current Flow | 2-25 |
| รูปที่ 2.2-6 เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำหรือสครับเบอร์แบบ Counter Current Flow | 2-26 |
| รูปที่ 2.2-7 หลักการทำงานของถุงกรองและตัวอย่างระบบถุงกรอง | 2-28 |
| รูปที่ 2.2-8 หลักการทำงานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ | 2-31 |
| รูปที่ 2.2-9 การจับติดกับผิวถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ของโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับ | 2-34 |
| รูปที่ 2.2-10 เตาเผาที่ใช้ความร้อนโดยตรง | 2-37 |
| รูปที่ 2.2-11 เตาเผาแบบมีสารเร่งปฏิกิริยา | 2-38 |
| รูปที่ 2.3-1 บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกृภิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | 2-42 |
| รูปที่ 2.3-2 รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกृภิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การ กำจัดสิ่งปฏิกृภิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 | 2-44 |

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

| | |
|--|------|
| รูปที่ 2.3-3 ตัวอย่างรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การจำกัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548..... | 2-45 |
| รูปที่ 2.3-4 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่อสื่อเล็กทรอนิกส์ | 2-46 |
| รูปที่ 2.3-5 การจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย | 2-47 |
| รูปที่ 2.3-6 การจัดเก็บของเสียภายในอาคาร | 2-49 |
| รูปที่ 2.3-7 ภาชนะสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเสีย | 2-50 |
| รูปที่ 3.2-1 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่ด้วยมือ (Manual Pull Station)..... | 3-4 |
| รูปที่ 3.2-2 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่ด้วยมือ (Break Glass Manual Call Point) | 3-4 |
| รูปที่ 3.2-3 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดไอออนในเซชั่น (Ionization Smoke Detector)..... | 3-4 |
| รูปที่ 3.2-4 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเลคทริก (Photoelectric Smoke Detector) | 3-4 |
| รูปที่ 3.2-5 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดรังสีอินฟารेड (Beam Detector)..... | 3-5 |
| รูปที่ 3.2-6 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat Detector) | 3-5 |
| รูปที่ 3.2-7 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector) | 3-5 |
| รูปที่ 3.2-8 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector)..... | 3-5 |
| รูปที่ 3.2-9 สัญลักษณ์อักษรเพลิงประเภท เอ, บี, ซี, ดี และ เค | 3-6 |
| รูปที่ 3.2-10 ถังดับเพลิงสีแดงบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)..... | 3-7 |
| รูปที่ 3.2-11 ถังดับเพลิงสีเหลือง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ยาล่อน 1211..... | 3-7 |
| รูปที่ 3.2-12 ถังดับเพลิงสีเขียวชนิด BF 2000 บรรจุสีเขียว น้ำยาเป็นสารเหลวระเหยชนิด BF 2000 (FE 36).... | 3-8 |
| รูปที่ 3.2-13 ถังดับเพลิงสีฟ้าใช้หดแทนกลุ่มสาร CFCs | 3-8 |
| รูปที่ 3.2-14 สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย..... | 3-9 |
| รูปที่ 3.2-15 ระยะห่างเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ..... | 3-10 |
| รูปที่ 3.2-16 ตัวอย่างป้ายหรือสัญลักษณ์เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ | 3-10 |
| รูปที่ 3.2-17 การตรวจสอบส่วนต่างๆ ของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ..... | 3-10 |
| รูปที่ 3.2-18 หอยึนประเภทที่ 1 ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด $2\frac{1}{2}$ นิ้ว | 3-12 |
| รูปที่ 3.2-19 หอยึนประเภทที่ 2 ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว แบบ Hose Reel หรือ $1\frac{1}{2}$ นิ้ว แบบ Hose Rack..... | 3-12 |
| รูปที่ 3.2-20 หอยึนประเภทที่ 3 ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด $2\frac{1}{2}$ นิ้ว และชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด $1\frac{1}{2}$ นิ้ว | 3-12 |

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

| | |
|--|------|
| รูปที่ 3.2-21 ตัวอย่างการคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 14 สำหรับโรงงาน ซึ่งติดตั้งท่อยืนจำนวน 4 ท่อยืน | 3-13 |
| รูปที่ 3.2-22 หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเรียวขนาด $2^{1/2}$ นิ้ว | 3-13 |
| รูปที่ 3.2-23 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แบบ Horizontal Split-Case | 3-14 |
| รูปที่ 3.2-24 แสดงตัวอย่างของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวตั้ง | 3-14 |
| รูปที่ 3.2-25 การขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และมอเตอร์ไฟฟ้า | 3-14 |
| รูปที่ 3.2-26 คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน NFPA 20 | 3-15 |
| รูปที่ 3.2-27 อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำแบบอัตโนมัติ (Sprinkler) | 3-16 |
| รูปที่ 3.2-28 การทำงานของระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguisher Systems | 3-16 |
| รูปที่ 3.2-29 การทำงานของวาล์วควบคุมระบบห่อเปียกและตัวอย่างการติดตั้ง | 3-17 |
| รูปที่ 3.2-30 การทำงานของวาล์วควบคุมระบบห่อแห้ง (Dry Pipe Alarm System) | 3-18 |
| รูปที่ 3.2-31 การทำงานของระบบห่อแห้งแบบชะลอนน้ำเข้า (Pre-Action System) | 3-18 |
| รูปที่ 3.2-32 การทำงานของระบบเปิด (Deluge System) | 3-19 |
| รูปที่ 3.2-33 การทำงานของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปิด เพื่อป้องกันเพลิงใหม่ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน | 3-19 |
| รูปที่ 3.2-34 การติดตั้ง In-Rack Sprinkler บนชั้นวางสำหรับจัดเก็บสินค้า | 3-20 |
| รูปที่ 3.2-35 ตัวอย่างหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบต่างๆ | 3-21 |
| รูปที่ 3.2-36 การทดสอบการทำงานของระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัติ ของอาคารที่ใช้ในการจัดเก็บของเหลวไวไฟ .. | 3-22 |
| รูปที่ 3.2-37 ตัวอย่างช่องเปิดต่างๆภายในอาคารที่ต้องอุดปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟลาม | 3-23 |
| รูปที่ 3.2-38 ตัวอย่างการอุดปิดช่องเปิดด้วยวัสดุแบบวัสดุที่ขยายตัวภายใต้สภาวะเพลิงใหม่ (Insumescent Reaction) สำหรับห่อ PVC (ห่อกลาง) และวัสดุที่ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพภายใต้สภาวะเพลิงใหม่ (Insulation Reaction) สำหรับห่อทองแดง (ห่อด้านซ้าย) และห่อเหล็ก (ห่อด้านขวา) | 3-24 |
| รูปที่ 3.2-39 การจัดเก็บของเหลวไวไฟภายในส่วนกันแยกที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และติดระบบดับเพลิงอัตโนมัติในกรณีที่มีพื้นที่จัดเก็บตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป | 3-25 |
| รูปที่ 3.2-40 การใช้แผ่นนวนหนนไฟหุ้มโครงสร้างเหล็ก | 3-26 |
| รูปที่ 3.2-41 ตัวอย่างใช้การหุ้มโครงสร้างเหล็กด้วยคอนกรีต | 3-26 |
| รูปที่ 3.2-42 ตัวอย่างเสาโครงสร้างเหล็กที่มีการเทคโนโลยีเข้าไปภายใน เพื่อใช้ในการป้องกันการวินาศเสียเหล็กเนื่องจากความร้อนจากเหล็กเพลิงใหม่ | 3-27 |

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

| | |
|--|------|
| รูปที่ 3.2-43 การป้องกันโครงสร้างเหล็กโดยการพ่นด้วยวัสดุทนไฟ | 3-28 |
| รูปที่ 3.2-44 การขยายตัวของสีทนไฟเมื่อได้สัมผัสมความร้อนจากเปลวไฟ | 3-29 |
| รูปที่ 3.2-45 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติบนโครงสร้างหลังคาเหล็ก ของอาคารจัดเก็บสินค้า (Warehouse) เพื่อปักป้องโครงสร้างหลังคาเหล็กจากเพลิงใหม่ | 3-29 |
| รูปที่ 3.2-46 ตัวอย่างการติดตั้งช่องเปิดระบายควันไฟกับระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ของอาคาร | 3-30 |
| รูปที่ 3.2-47 การเชื่อมต่อระบบระบายควันไฟกับระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ของอาคาร | 3-30 |
| รูปที่ 3.2-48 ช่องระบายอากาศที่หลังคาไม่ถือว่าเป็นช่องเปิดระบายควันไฟตามประกาศนี้ เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิที่สูงของควันไฟ | 3-31 |
| รูปที่ 3.2-49 ส่วนประกอบทั้ง 3 ของเส้นทางหนีไฟ ได้แก่ ทางไปสู่ทางหนีไฟ (Exit Access) ทางหนีไฟ (Exit) และทางปล่อยออก (Exit Discharge) | 3-32 |
| รูปที่ 3.2-50 ตัวอย่างการกองเก็บวัสดุติดไฟได้จากพื้น ต้องมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร โดยวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุด ... | 3-33 |
| รูปที่ 3.2-51 ความหมายของการต่อฝา ก (Bonding) และการต่อสายดิน (Grounding) | 3-34 |
| รูปที่ 3.2-52 ตัวอย่างของการต่อสายดิน (Grounding) และการต่อฝา ก (Bonding) เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตขณะทำการถ่ายเทของเหลวไวไฟจากถังจัดเก็บ | 3-35 |
| รูปที่ 4.2-1 การระบายอากาศโดยวิธีกล (Mechanism ventilation) | 4-6 |
| รูปที่ 4.2-2 การระบายอากาศแบบธรรมชาติ (Natural ventilation) | 4-6 |
| รูปที่ 4.2-3 อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Explosion proof | 4-7 |
| รูปที่ 4.2-4 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | 4-8 |
| รูปที่ 4.2-5 ฝักบัว และที่ล้างตาฉุกเฉิน | 4-8 |
| รูปที่ 4.2-6 วัสดุดูดซับสารเคมี | 4-9 |
| รูปที่ 4.3-1 กำแพงทนไฟระหว่างห้องสูงกว่าหลังคาและยื่นออกจากผนังด้านข้าง | 4-15 |
| รูปที่ 4.4-1 ป้ายห้าม | 4-18 |
| รูปที่ 4.4-2 ป้ายเตือน | 4-18 |
| รูปที่ 4.4-3 ป้ายบังคับ | 4-18 |
| รูปที่ 4.4-4 ป้ายข้อมูล | 4-19 |
| รูปที่ 4.5-1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล | 4-23 |

บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการครอบครองสารเคมีอันตราย รวมถึงการของเสียอันตรายจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ และการเอาใจใส่อย่างจริงจัง ตั้งแต่การนำเข้า การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้และการผลิตสารเคมีอันตราย รวมถึงการกำจัดของเสียอันตราย ทำให้มีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพื่อตรวจประเมิน และเตรียมความพร้อมในการยกระดับโรงงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ จัดทำคู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางการตรวจประเมินตามภาระเบี่ยงข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์

การจัดทำคู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการครอบครองสารเคมีและวัตถุอันตราย หรือของเสียอันตราย มีความรับผิดชอบและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดของคู่มือ

คู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กฎระเบียบ ข้อกำหนด และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้สำหรับการดำเนินการภายในโรงงาน โดยมีรายละเอียดของคู่มือดังนี้

บทนำ: นำเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของคู่มือการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน

บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: นำเสนอกฎหมายข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงประเภทการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ

บทที่ 2 แนวทางการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม: นำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และกากรของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษอากาศ แนวทางการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษอากาศ รวมถึงระบบการจัดการกากมลพิษอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน การจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายและการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย

บทที่ 3 แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน: นำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการป้องกันและระวังอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า และพื้นที่อันอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

บทที่ 4 แนวทางการจัดการด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย: นำเสนอรายละเอียดการจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย หลักการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีภายในโรงงาน ข้อกำหนดเรื่องบุคลากรเฉพาะประจำโรงงาน

บทที่ 5 ข้อกำหนดและแนวทางการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย: นำเสนอรายละเอียด ข้อกำหนดและแนวทางการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากรอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน ตามแบบตรวจประเมินโรงงานของโครงการฯ

บทที่ 1

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้ามาย |
|-----|---|---|------------------|
| 1 | พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 3 หมวด 68 มาตรา โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมถึง การกำกับและดูแลโรงงาน การแบ่งประเภทโรงงาน การกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน การกำหนดลักษณะ ประเภท หรือขนาดของเครื่องจักร กำหนดเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กำหนดมาตรฐานและวิธีปล่อยของเสีย multiplic หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการโรงงาน การควบคุมผู้ก่อทำเนิดของเสีย และผู้รับจำจัดของเสียกำหนดการจัดให้มีการจัดทำเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงาน การตรวจสอบรายงาน ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการและบทลงโทษ | ● ทุกประเภท |
| 2 | พระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 | ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 7 หมวด 115 มาตรา มีสาระครอบคลุมถึง การกำหนดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ กองทุนสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนด มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผน การจัดการสิ่งแวดล้อม เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการทารายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนการควบคุมมลพิษ ครอบคลุมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อำนาจและหน้าที่ มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด การกำหนดเขตควบคุมมลพิษ เพื่อประโยชน์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มลพิษอากาศและเสียง multiplic ทางน้ำ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย การตรวจสอบและ | ● ทุกประเภท |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|---|--|---|--|
| | | ควบคุม การกำหนดอัตราค่าบริการและค่าปรับสำหรับการนำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย กำหนดสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการไว้ในมาตรการส่งเสริม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ได้กำหนดความรับผิดทางแพ่งและบทลงโทษ สำหรับผู้ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลหรือเพร่กระจายของมลพิษ | |
| 3 | กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | สรุประยุณะเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ● ทุกประเภท |
| 4 | กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | สรุประยุณะเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> โรงงานต้องมีระบบนำบัดน้ำเสีย ติดตั้งเครื่องมือเพื่อรายงานการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ระบบฟอกอากาศต้องมีมาตรฐานใช้ไฟฟ้า มีการจดสารเคมี ระบบฟอกอากาศต้องติดตั้งเครื่องมือเพื่อรายงานการระบายน้ำอากาศเสียออกจากโรงงานเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม | ● ทุกประเภท |
| บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน | | | |
| ประกาศกระทรวงฯ เรื่องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 5 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้น | สรุประยุณะเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน การกำหนดชนิดและขนาดโรงงานที่มี | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีนำเสีย ปนเปื้อนสารอินทรีย์ (มีนำเสียก่อนเข้าระบบนำบัด 500 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป (ยกเว้นนำหล่อเย็น) หรือมีค่า BOD 100 กก. ต่อวันขึ้นไป) โรงงานที่ใช้สาร สังกะสี, |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--|--|---|
| | ทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. 2545, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 | <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ● การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือกากอุตสาหกรรม ● การต่ออายุ และการเพิกถอนใบทะเบียน | <p>แคดเมียม, ไซยาไนต์, พอสฟอรัสในรูปสารประกอบอินทรีย์, ตะกั่ว, ทองแดง, บารียม, เชเลเนียม, นิเกล, แมงกานีส, โครเมียม วาเลนซี 6, อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค, proto และสารประกอบproto ในกระบวนการผลิตที่มีน้ำเสียก่อนเข้าระบบ 50 ลบ.ม.ต่อวันขึ้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่ผลิตน้ำตาล รายดิบ หรือน้ำตาล รายขาว หรือน้ำตาล รายขาวให้บริสุทธิ์ ทุกขนาด ● โรงงานที่ผลิตน้ำตาล กลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโගรส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 20 ตันต่อวันขึ้นไป ● โรงงานผลิตสูรา แอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 40,000 ลิตรต่อเดือน (24 ดีกรี) ● โรงงานผลิตไวน์ กำลังการผลิต 600,000 ลิตร ต่อเดือน ● โรงงานผลิตเบียร์ กำลังการผลิต 600,000 ลิตร ต่อเดือน ● โรงงานผลิตเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีกำลังการผลิต 50 ตันต่อวันขึ้นไป ● โรงงานเกี่ยวกับบิโตร |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สารสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|----------|--|
| | | | <p>เคมีที่มีกระบวนการผลิต ทางเคมี กำลัง การผลิต 100 ตันต่อวันขึ้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานผลิตคลอ-แอล คาย์ลินที่ใช้โซเดียมคลอ ไรต์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตโซเดียม คาร์บอเนต (Na_2CO_3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl_2) โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) ที่ มีกำลังการผลิตสารแต่ ละชนิดหรือรวมกัน 100 ตันต่อวันขึ้นไป ● โรงงานผลิตสารออก ฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือ สัตว์โดยใช้กระบวนการ เคมี ทุกขนาด หรือผลิต ปุ๋ยเคมีโดยใช้กระบวนการ การเคมี ทุกขนาด ● โรงงานผลิตยางเรซิน สังเคราะห์ ยางอีลาสติก เมอร์ พลาสติก หรือเส้น ไบสังเคราะห์ซึ่งมีใช้ใน แก้ว กำลังการผลิต 100 ตันต่อวันขึ้นไป ● โรงงานกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมทุกขนาด ● โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ทุกขนาด ● โรงงานเกี่ยวกับเหล็ก หรือเหล็กกล้า กำลังการ ผลิต 100 ตันต่อวันขึ้นไป |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|-----------|---|
| | | | <p>ไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานกลุ่มหรือห้อง โลหะ ซึ่งมีใช่ อุตสาหกรรมเหล็กหรือ เหล็กกล้า กำลังการผลิต 50 ตันต่อวันขึ้นไป ● โรงไฟฟ้าพลังความร้อน กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ● โรงงานแยกหรือแปร สภาพกําชธรรมชาติ ทุก ขนาด ● โรงงานปรับคุณภาพของ เสียรวม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทุกขนาด 2. การเพาสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุก ขนาด 3. การปรับสภาพสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ทุกขนาด ● โรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ เป็นอันตราย ทุกขนาด ● โรงงานฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุก ขนาด ● โรงงานที่นำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็น อันตรายจากโรงงานมา ผลิตเป็นวัสดุดิบหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน กรรมวิธีการผลิตทาง อุตสาหกรรมทุกขนาด |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | งานที่เข้าข่าย |
|---|--|---|---|
| 6 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายนอกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่มีมลพิษทางน้ำและอากาศ จะต้องจะทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายนอกจากโรงงาน ● วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทำรายงาน ● ความถี่ จุดที่เก็บตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์ ● การทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ | <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่มีมลพิษน้ำและอากาศ |
| การจัดทำรายงานมลพิษ | | | |
| ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการจัดทำรายงานมลพิษ ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 7 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายนอกจากโรงงาน พ.ศ. 2553 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดให้ ความหมายของสารอินทรีย์ ระยะ ● กำหนดให้โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ให้จัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายนอกจากโรงงาน ● รายงานมลพิษน้ำแบบ รว.2 ใช้ผลตรวจจริงรายงาน และมีพารามิเตอร์อย่างน้อยคือ ปีโอดีและโลหะหนัก ● รายงานมลพิษน้ำแบบ รว.3 ใช้ผลตรวจจริงรายงานหรือใช้ค่าคำนวน | <ul style="list-style-type: none"> ● ลำดับที่ 11(3) 11(4) ทุกขนาด ● ลำดับที่ 11(6) ที่มีกำลังผลิต 20 ตันต่อวันขึ้นไป ● ลำดับที่ 38(1) และ 38(2) ที่มีกำลังการผลิต 50 ตันต่อวันขึ้นไป ● ลำดับที่ 42(1) ที่มีกำลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกัน 100 ตันต่อวันขึ้นไป ● ลำดับที่ 43(1) ทุกขนาด เฉพาะที่ใช้กระบวนการทางเคมี ● ลำดับที่ 44 ที่มีกำลังการผลิต 100 ตันต่อวันขึ้นไป ● ลำดับที่ 49 57(1) ทุกขนาด ● ลำดับที่ 59 ที่มีกำลังการผลิต 100 ตันต่อวันขึ้นไป ที่มีเดาหลอมเหล็กหรือเตาอบหรือใช้น้ำกรดหรือใช้สารที่อาจเป็น |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | งานที่เข้ามายัง |
|-----|--------------|-----------|---|
| | | | <p>อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ลำดับที่ 60 ที่มีกำลังการผลิต 50 ตันต่อวันขึ้นไป ● ลำดับที่ 88 ที่มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป ● ลำดับที่ 89 ทุกขนาด ● ลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. การบำบัดน้ำเสียรวม ทุกขนาด 2. การเผาของเสียรวม ทุกขนาด 3. การบำบัดด้วยวิธีเคมี พิสิกส์ ทุกขนาด ● ลำดับที่ 105 ทุกขนาด เฉพาะที่มีการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย อันตราย ● ลำดับที่ 106 ที่มีกำลังการผลิต 50 ตันต่อวันขึ้นไป ● ลำดับที่ 1-107 ที่มีปริมาณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดตั้งแต่ 500 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป (รวมน้ำหล่อเย็นที่มีการปนเปื้อนในรูปน้ำโอเดี้ยหรือซีโอดี) หรือมีค่า BOD ก่อนเข้าระบบบำบัดตั้งแต่ 100 กก. ต่อวันขึ้นไป ● ลำดับที่ 1-107 ที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสังกะสี แคนเดเมียมไชยาไนด์ พอสฟอรัส |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|---|---|---|---|
| | | | <p>ที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ ตะกั่ว ทองแดง บาร์เดียม เซเลเนียม นิกเกิล แมงกานีส เอ็กซาราเลนซ์ โครเมียม อาร์เซนิคและprotox โดยตรงในกระบวนการผลิตที่มีน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ตั้งแต่ 50 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ลำดับที่ 1-107 ที่มีตราอุตสาหกรรมขนาดแรงม้าเปลี่ยนเที่ยบ ตั้งแต่ 1,000 แรงม้าขึ้นไป ● ลำดับที่ 1-107 ที่มีหม้อไอน้ำเดี่ยว กำลังการผลิต ไอน้ำ 10 ตัน/ไอน้ำต่อชั่วโมงขึ้นไป (ใช้ของแข็งและของเหลวเป็นเชื้อเพลิง) และ กำลังการผลิต 20 ตัน/ไอน้ำต่อชั่วโมงขึ้นไป (ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง) ● ลำดับที่ 1-107 ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต 36 ตันต่อปีขึ้นไป |
| ด้านอากาศ | | | |
| ประกาศกระทรวงฯ ด้านอากาศ ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 8 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม (พ.ศ. 2539) | <p>สรุประยุทธ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● อากาศที่สามารถระบายนอกจากโรงงาน ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนไม่เกินค่าที่กำหนด ● วิธีการวัดปริมาณของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายนอกจากโรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> ● ทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--|--|---|
| | | <p>ควรวัดอากาศที่ระบายนอกจากปล่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระดับค่าของสารแต่ละชนิดที่เงื่อนไขในอากาศ | |
| 9 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานประเภทต่างๆตามที่กำหนด ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง อัตโนมัติ ● ข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือ หรืออุปกรณ์พิเศษฯ ● ข้อกำหนดการรายงานผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ | <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานในพื้นที่เขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมพาเดang นิคมอุตสาหกรรมนิคม อุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1. ลำดับที่ 88 หน่วยผลิต พลังงานไฟฟ้าที่มีกำลัง การผลิตต่อหน่วย 29 เมกะวัตต์ขึ้นไป 2. โรงงานทุกขนาดที่มีหม้อน้ำหรือแหล่งกำเนิดความร้อนขนาด 30 ตัน ไอน้ำต่อชั่วโมง หรือ 100 เมกะมิลเลียนบีที่บูต่อชั่วโมง ขึ้นไป 3. ลำดับที่ 57 หน่วยผลิต ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลาโยย่าง ทุกขนาด ในส่วนของหม้อเผา (Kiln) และ Clinker Cooler 4. ลำดับที่ 38 หน่วยผลิต เยื่อกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาโยย่าง ทุกขนาดในส่วนของ Recovery Furnace Lime Kiln Digestor Brown Stock Washer Evaporator และ Condensate |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|-----------|--|
| | | | <p>Stripper System</p> <p>5. ลำดับที่ 49 หน่วยกลั่นน้ำมันบิโตรเลียมทุกขนาดในส่วนของ Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU)</p> <p>6. ลำดับที่ 59 หน่วยกลุงหลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้นขนาด 100 ตันต่อวัน ขึ้นไปในส่วนของ Electric Arc Furnace หรือ Blast Furnace หรือมีการ Preheat โดยนำมันเตาหรือถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน</p> <p>7. ลำดับที่ 60 หน่วยกลุงผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งไม่ใช่เหล็กหรือเหล็กกล้าในส่วนของ การกลุงทองแดงหรือสังกะสีทุกขนาดที่ใช้ Roaster Dryer ของ การกลุงทองแดง และ Sintering Machine ของการกลุงสังกะสี</p> <p>8. ลำดับที่ 60 หน่วยหลอมตะกั่วทุกขนาดที่ใช้ Furnace Sintering Machine หรือ Converter</p> <p>9. ลำดับที่ 101 หน่วยเตาเผาเพื่อปรับ</p> |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าช่วย |
|-----|--|---|--|
| | | | คุณภาพของเสียรวมในส่วนของเตาเผาทุกขนาด 10. ลำดับที่ 42 หน่วยผลิตกรดกำมะถันทุกขนาด |
| 10 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจาก อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้อากาศที่ระบายนอกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม ต้องมีปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ โดยเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศฉบับนี้ไม่ว่าสิ่งเตาเผาที่นำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ในการผลิตหรือเตาเผาที่ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม |
| 11 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน ซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ. 2547 | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> อากาศที่สามารถระบายนอกจากโรงงาน ต้องมีค่าปริมาณของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์เจือปนไม่เกินค่าที่กำหนด การวัดค่าปริมาณของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน วิธีตรวจวัดก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ การรายงานผลการตรวจวัดก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ |
| 12 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงานกรณีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> อากาศที่สามารถระบายนอกจากโรงงาน กรณีใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิด ไม่เกินค่าที่กำหนด โรงงานลำดับที่ 59 เช่น โรงงานถลุงหลอม รีด ผลิตเหล็ก เป็นต้น และ โรงงานลำดับที่ 88 เช่น โรงงานผลิต สังหรือจำหน่ายพลาสติกไฟฟ้า ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิด ค่า | <ul style="list-style-type: none"> ลำดับที่ 58(1) 59 60 88 โรงงานที่มีหม้อน้ำไอน้ำ (Boiler) |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สารสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|---|--|--|
| | | ปริมาณฝุ่นละอองซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ในโตรเจนไม่เกินที่กำหนด | |
| 13 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่ามาตรฐานของปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิด ในอากาศที่สามารถระบายนอกจากโรงงาน กำหนดค่ามาตรฐานของปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิด ในอากาศที่สามารถระบายนอกจากโรงงานกรณีที่โรงงานใช้เชื้อเพลิงร่วมกันตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป วิธีการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท แต่ไม่รวมโรงงานที่มีการกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศเป็นการเฉพาะ |
| 14 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงานบุนชีเมนต์ พ.ศ. 2549 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อากาศที่ระบายนอกจากโรงงานบุนชีเมนต์ ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนไม่เกินที่กำหนด การวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศ วิธีการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศ การรายงานผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตบุนชีเมนต์ บุนขาว หรือบุน พลาสเตอร์ อย่างโดยย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง |
| 15 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเข้มacula ที่เจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อากาศที่ระบายนอกจากปล่องหม้อน้ำ โรงงานจำพวกที่ 3 ต้องมีเข้มacula เจือปนไม่เกินที่กำหนด วิธีการตรวจวัดความทึบแสง วิธีการตรวจวัด การคำนวณ การเบรี่ยนเทียน และการสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานจำพวกที่ 3 ที่มีขนาดกำลังการผลิตไอ้น้ำตั้งแต่ 1 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป ยกเว้นโรงงานที่มีการกำหนดค่าปริมาณเข้มacula เป็นการเฉพาะ |
| 16 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเข้มacula ที่เจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงสี ข้าวที่ใช้แกลบอบเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2549 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อากาศที่ระบายนอกจากปล่องท้องมีเข้มacula เจือปนไม่เกินค่าที่กำหนด การตรวจวัดความทึบแสง วิธีการตรวจวัด การคำนวณ การเบรี่ยนเทียน และการสรุปผลการ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ผ้า หรือขัดข้าวทุกขนาด |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย | |
|-----|--|---|--|--|
| | | ตรวจค่าความทึบแสง | | |
| 17 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปน ในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 | <p>สรุประยุณ์อย่างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้อาการที่ระบายออกมีปริมาณ สารเจือปนแต่ละชนิดที่ไม่เกินค่าที่กำหนด ไว้ตามประกาศ กรณีปล่อยระไบารุมให้คำนวนปริมาณ สารเจือปนตามสูตรที่กำหนดและวิธีการ ตรวจปริมาณสารเจือปนในอากาศให้ ใช้วิธีตามที่ประกาศกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม | |
| 18 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปน ในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 | <p>สรุประยุณ์อย่างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดที่ระบาย ออกต้องเป็นไปตามกำหนดในประกาศ หลักเกณฑ์การตรวจและรายงานผล การตรวจปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิด | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือ ผลิตภัณฑ์แก้ว | |
| 19 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและ ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ ระหว่างอุปกรณ์ในโรงงาน อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 | <p>สรุประยุณ์อย่างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เกณฑ์การควบคุมการรั่วซึมสารอินทรีย์ ระหว่างอุปกรณ์ วิธีการและความถี่ในการ ตรวจ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่มี การรั่วซึมและการรายงานผลการ ตรวจและ การซ่อมแซมอุปกรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ลำดับที่ 42 44 49 89 ที่ มีการใช้สารอินทรีย์ ระหว่างในกระบวนการ ผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปี ขึ้นไป | |
| 20 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจน้ำ การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระหว่าง จากอุปกรณ์และการซ่อมแซม อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 | <p>สรุประยุณ์อย่างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม จัดทำ บัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการ ตรวจการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระหว่าง ให้รายงานปริมาณสารอินทรีย์ระหว่าง ในรูปมีเทน และจัดส่งรายงานผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ | <ul style="list-style-type: none"> ลำดับที่ 42 44 49 89 ที่ มีการใช้สารอินทรีย์ ระหว่างในกระบวนการ ผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปี ขึ้นไป | |
| 21 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก ปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ. 2550 | <p>สรุประยุณ์อย่างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้การส่งข้อมูลเป็นระบบสื่อสาร ผ่านดาวเทียม และให้โรงงานในพื้นที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานที่มีใบอนุญาตให้จัดส่งรายงาน ตามที่ประกาศกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานในพื้นที่เขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาดง นิคมอุตสาหกรรมเหม ราชตะวันออก (มาบตา พุด) นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย จังหวัดระยอง โรงงานที่มีเงื่อนไขการ อนุญาตให้ติดตั้ง | |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|--|---|--|--|
| | | | เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง |
| ประกาศกระทรวงฯ ด้านอากาศ ที่ออกตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 | | | |
| 22 | ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2538 | สรุประยุทธ์อี้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่ามาตรฐานการระบายอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ โดยกำหนดค่าการระบายมลพิษตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ ได้แก่ ถ่านหิน นำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือใช้เชื้อเพลิงร่วม | <ul style="list-style-type: none"> โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน นำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง |
| 23 | ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้า หรือย่อยหิน พ.ศ. 2539 | สรุประยุทธ์อี้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่ามาตรฐานการระบายอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า หรือย่อยหิน | <ul style="list-style-type: none"> โรงไฟฟ้า บด หรือย่อยหิน |
| 24 | ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก โรงไฟฟ้าเก่า พ.ศ. 2542 | สรุประยุทธ์อี้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่ามาตรฐานปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองสำหรับโรงไฟฟ้าที่ประกอบกิจการก่อนวันที่ 31 มกราคม 2539 | <ul style="list-style-type: none"> โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สล้านกระเบือ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สหน่องจอก โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สไทรน้อย โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน นำมัน หรือก๊าซธรรมชาติแต่ไม่รวม โรงไฟฟ้าแม่เมะ |
| 25 | ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ | เป็นการกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่ามาตรฐานปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซในไตรเจนได | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ ผลิต |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าช่วย |
|-----|--|---|--|
| | ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน เหล็ก พ.ศ. 2544 | ออกไซด์ และฝุ่นละอองในอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง | เหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้นที่ใช้แร่เหล็กหรือเศษเหล็กเป็นวัตถุดินซึ่งมีกำลังการผลิตรวมตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป |
| 26 | ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากสถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำ พ.ศ. 2547 | เป็นการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องค่ามาตรฐานก๊าซในโทรศัพท์ออกไซด์ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการผลsmith วิเคราะห์และทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตทองคำทองคำผสม Silver Alloy ทองคำผสม Master Alloy หรือทองคำ ผสมโลหะอื่น |
| 27 | ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทิบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำ พ.ศ. 2548 | เป็นการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องค่าความทิบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ เมื่อตรวจด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลแมนน์ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการสีผัด หรือข้าวขาว ทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน |
| 28 | ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทิบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ พ.ศ. 2548 | เป็นการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องค่าความทิบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ เมื่อตรวจด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลแมนน์ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีขนาดกำลังการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 1 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป เว้นแต่มีประกาศของรัฐมนตรีให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นการเฉพาะไว้แล้ว |

ด้านน้ำ

ประกาศกระทรวงฯ ด้านน้ำ ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

| | | | |
|----|---|--|--|
| 29 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายนอกจากโรงงาน | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> นำทิ้งที่ระบายนอกจากโรงงานต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท |
| 30 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้อง | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | งานที่เข้าข่าย |
|-----|---|--|----------------|
| | หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 | <p>ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 : กำหนดให้โรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 3,000 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป หรือมีค่า Influent BOD Load 4,000 กก.ต่อวัน ขึ้นไป และ โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้ง 10,000 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป ต้องติดตั้งเครื่องมือเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจอัดตราการให้ลงของน้ำทิ้ง เครื่องตรวจค่าบีโอดี เว้นแต่โรงงานที่ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานและโรงงานที่มีการนำน้ำทิ้งไปบำบัดที่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 : กำหนดให้โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1,000 ลบ.ม. ต่อวัน และ โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 1,000 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3,000 ลบ.ม. ต่อวัน ต้องติดตั้งเครื่องตรวจค่าบีโอดี และหรือซีโอดี ของน้ำทิ้ง ● ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 : ให้ขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมของโรงงานจนถึง | |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--|---|--|
| | | <p>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้ โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้อง ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 : ให้ ขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมของโรงงานจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 <p>นอกจากนี้ ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบีโอดี หรือค่าซีโอดีที่สามารถให้สัญญาณไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ โรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูล ย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่อง การติดตั้ง เครื่องมือจะต้องสามารถจัดส่งไปได้โดยด้วย ระบบเครือข่ายคอมมูนิเคชันประเภทต่างๆ</p> | |
| 31 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ ระบายนอกจากโรงงานให้มี ค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ ระบายนอกจากโรงงาน | <p>สรุประยละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> น้ำทิ้งที่ระบายนอกจากโรงงานต้องมี คุณสมบัติตามที่กำหนด | <ul style="list-style-type: none"> ลำดับที่ 4(1) 9(2) 10 13(2) 15 15(1) 22 29 38 42 46 92 |
| 32 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 | <p>สรุประยละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้โรงงานตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบ บำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 ดำเนินการติดตั้ง เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมตาม หลักเกณฑ์ประกาศฉบับนี้และกำหนดให้ น้ำทิ้งไม่ได้หมายรวมถึงน้ำหล่อเย็นที่ทำ | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องตรวจวัด BOD : ลำดับที่ 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 19 20 52 เครื่องตรวจวัด COD : ลำดับที่ 22 24 29 38 40 42 44 49 เครื่องตรวจวัด BOD หรือ COD อย่างใดอย่าง หนึ่ง : ลำดับที่ 101 |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|---|---|--|---|
| | | ให้เกิดความสกปรกในรูปของบีโอดีและซีโอดี | |
| ด้านกาอุตสาหกรรม | | | |
| ประกาศกระทรวงฯ ด้านกาอุตสาหกรรมที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 33 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ เก่าเกี่ยวกับการดำเนินการกำจัด ขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2544 | <p>สรุประยุทธ์อุตสาหกรรมนี้</p> <p>การกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดการฝุ่นจากระบบขัดฝุ่น กำหนดคุณลักษณะของตะกรัน (Slag) ที่สามารถเก็บไว้ในโรงงาน กำหนดวิธีการจัดการกากตะกอน (Sludge) ที่ปนเปื้อนตะกั่วจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง กำหนดวิธีการจัดการเศษชิ้นส่วน แบตเตอรี่ วัสดุเหลือใช้และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า |
| 34 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่างๆ ของ โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ เก่า พ.ศ. 2544 | <p>สรุประยุทธ์อุตสาหกรรมนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบหม้อแบตเตอรี่ เก่าที่นำเข้า ปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้ง น้ำฝน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และผิวดินแนวเขตที่ดินโรงงาน ผลคุณภาพอากาศทุกๆ 3 เดือน | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า |
| 35 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 | <p>สรุประยุทธ์อุตสาหกรรมนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และปริมาณ และชื่อผู้รับบำบัดหรือกำจัด โดยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) กำหนดให้ผู้รับบำบัดหรือกำจัดแจ้ง รายละเอียดของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ที่มีบ่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไป บำบัดหรือกำจัดโดยสื่อทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) การจัดระบบตรวจสอบการแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท |
| 36 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้ | <p>สรุประยุทธ์อุตสาหกรรมนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานลำดับที่ 106 (โรงงานที่ผลิต ทำน้ำมัน) |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|--|---|---|---|
| | แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับ คุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตา ^{อุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ำมัน} เตา พ.ศ. 2547 | ใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็น ^{เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อ} ทดแทนน้ำมันเตา | เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน เตา) |
| 37 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● การกำหนดรหัสของชนิดและประเภท ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ● การกำหนดผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว ● การกำหนดการรวบรวมและขนส่งของ เสียอันตราย ● การกำหนดผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | ● ทุกประเภท |
| 38 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบ กิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว ● กำหนดการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ● กำหนดการควบคุมและกำกับดูแล ● แสดงตัวอย่างบัญชีแสดงการรับมอบสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว, ที่ทำการ บำบัดหรือกำจัด, บัญชีแสดงรายการ ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน | ● โรงงานที่ประกอบกิจการ บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว |
| 39 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551 | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการกำหนดประเภทของเสียอันตราย ตามบัญชีท้ายประกาศ ให้กำจัดโดย เตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับของ เสียอันตรายและห้ามนำของเสียอันตราย นอกเหนือจากข้อที่กำหนดกำจัดโดย เตาเผาบูนซีเมนต์และเตาเผาบูนขาว | ● ทุกประเภท |
| ประกาศกระทรวงฯ ด้านกาอุตสาหกรรมที่ออกตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 | | | |
| 40 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการ ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 | สรุปรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● การแจ้งขอเลขประจำตัวตามแบบกำกับ การขนส่ง 01 ● ความหมายของเลขประจำตัวของผู้ที่ | <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่ก่อกำเนิดของ เสียอันตรายตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้น ● ผู้ขนส่งของเสียอันตราย |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | องงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|---|---|
| | | <p>เกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระยะเวลาที่ผู้ก่อทำเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญ่และขนาดกลางสามารถครอบคลุมของเสียอันตรายได้ ● การปฏิบัติของผู้ก่อทำเนิดในระหว่างมีของเสียอันตรายไว้ครอบคลุม ● การปฏิบัติของผู้ก่อทำเนิด เมื่อจะทำการขันส่งของเสียอันตราย ● การปฏิบัติของผู้ขันส่งของเสียอันตราย ● วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ในระหว่างการขันส่งของเสียอันตราย ● การรับมอบของเสียอันตรายของผู้เก็บรวบรวมและกำจัดของเสียอันตราย ● การปฏิบัติของผู้ก่อทำเนิดของเสียอันตราย ภายหลังการขันส่ง ● ข้อยกเว้นของผู้ขันส่งของเสียอันตราย ● การจัดทำรายงานประจำปีของผู้ก่อทำเนิดและผู้รับรวมและกำจัดของเสียอันตราย ● การปฏิบัติของผู้ก่อทำเนิด หากผู้รับรวมนำบัดและกำจัดของเสียอันตรายไม่ส่งคืนคุณบันใบกำกับการขันส่งของเสียอันตราย | <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานปรับคุณภาพของเสียอันตรายรวม ● โรงงานที่นำของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาเป็นวัตถุดินพลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ● โรงงานเผาของเสียอันตราย ● โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ● โรงงานเก็บรวบรวมและกำจัดหากก้มั่นตั้งสี ● สถานีขันถ่ายของเสียอันตราย ● สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตราย |

ด้านเสียง

ประกาศกระทรวงฯ ด้านเสียงที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

| | | | |
|----|---|---|---|
| 41 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 | <p>สรุประยละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าระดับเสียงรบกวน ไม่เกินค่าที่กำหนด ● ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกินค่าที่กำหนด ● ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกินค่าที่กำหนด ● วิธีการตรวจวัด ค่าระดับเสียงรบกวน ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และค่าระดับเสียงสูงสุด | <ul style="list-style-type: none"> ● ทุกประเภท |
| 42 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียง | <p>สรุประยละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับ | <ul style="list-style-type: none"> ● ทุกประเภท |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | งานที่เข้ามายัง |
|-----|--|--|-----------------|
| | รบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 | เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด วิธีการคำนวณค่าระดับการรบกวน การบันทึกการตรวจเสียง และการรายงานผล | |

1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | งานที่เข้ามายัง |
|-----|---|--|-----------------|
| 1 | พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 3 หมวด 68 มาตรา โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมถึง การกำกับและดูแลโรงงาน การแบ่งประเภทโรงงาน การกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน การกำหนดลักษณะ ประเภท หรือขนาดของเครื่องจักร กำหนดเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กำหนดมาตรฐานและวิธีปล่อยของเสีย multiplicities ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการโรงงาน กำหนดการจัดให้มีการจัดทำเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงาน การตรวจสอบรายงาน ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการและบทลงโทษ | ● ทุกประเภท |
| 2 | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 | ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 16 หมวด 166 มาตราซึ่งครอบคลุมถึง กำหนดขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้ นิยาม การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาวันหยุด คณะกรรมการค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม การพั กงาน ค่าชดเชย การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พนักงานตรวจแรงงาน การส่งหนังสือ และบทกำหนดโทษ | ● ทุกประเภท |
| 3 | พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 | ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 8 หมวด 74 มาตรา โดยมีสาระสำคัญ ครอบคลุมถึงบททั่วไป การบริหาร การจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย | ● ทุกประเภท |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|--|-------------------|
| | | <p>และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ การความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน การควบคุม กำกับ ดูแล พนักงานตรวจ ความปลอดภัย กองทุน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงานสถาบันส่งเสริมความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน บทกำหนดโทษ โดยกำหนด ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบ กิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและ ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ อนามัย</p> | |

เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน

กฎและประกาศกระทรวงฯ เรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | กฎหมาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | <p>มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับความ ปลอดภัย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ที่ดัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและ ลักษณะภายนอกของโรงงาน เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ นำมาใช้ในโรงงาน คานงาประจำโรงงาน ความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท |
| 5 | กฎหมาย กำหนดมาตรการ ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอ น้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อนและภาชนะแรงดัน ในโรงงาน พ.ศ. 2549 | <p>สรุประยุลۀอี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> การออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีการใช้หม้อไอ น้ำ หม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนำความ ร้อนและภาชนะแรงดัน ในโรงงาน |
| 6 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ. 2549 | <p>สรุประยุลۀอี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของ หม้อน้ำและคุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีการใช้งาน หม้อน้ำ |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--|--|---|
| 7 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัย เกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน พ.ศ. 2549 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรประจำโรงงาน วิศวกร และหน่วยรับรองวิชากรรม ด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน การออกแบบ การสร้างและการตรวจสอบการสร้าง การติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง การยกเลิกการใช้หม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ประกอบกิจการสร้างหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน โรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน |
| 8 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน พ.ศ. 2549 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัย สำหรับหม้อน้ำ อุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสำหรับ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีการติดตั้งหรือใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน |
| 9 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก้าชบิโตรเลี่ยมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ถังก๊าซที่ใช้กับรถฟอร์คลิฟท์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งกับถังก๊าซ ลิ้นบรรจุ ลิ้นจ่าย ลิ้นนิรภัย และข้อต่อสำหรับประกอบลิ้นและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การติดตั้งลิ้นนิรภัยในถังก๊าซ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีการใช้รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก้าชบิโตรเลี่ยมเหลวเป็นเชื้อเพลิง |

ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่องระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

| | | | |
|----|--|---|---|
| 10 | กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่องระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน พ.ศ. 2550 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติของผู้ประกอบการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 เกี่ยวกับการแสดงแบบแปลนการติดตั้งระบบของโรงงาน การกำหนดลักษณะ คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนต่างๆ ของระบบไฟฟ้า | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท |
|----|--|---|---|

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> การใช้งานและตรวจสอบระบบไฟฟ้า | |
| ระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยภายในโรงงาน | | | |
| กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่องระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยภายในโรงงาน ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 11 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระวังอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ การบังคับใช้กับ โรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 การยกเลิกข้อกฎหมาย เป็นต้น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบนำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา ระบบและอุปกรณ์ การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระวัง อัคคีภัย ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญ เช่น พื้นที่ของอาคาร โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การปฏิบัติงานภายในโรงงานที่มีความ เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดประกายไฟหรือ ความร้อน โรงงานต้องมีบุคลากรด้าน ความปลอดภัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท |
| การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | | | |
| กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 12 | กฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 | <p>สรุประยุณะเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานด้านความร้อน มาตรฐานด้านแสงสว่าง มาตรฐานด้านเสียง การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล การวิเคราะห์สภาพการทำงาน การตรวจสอบสภาพและการรายงานผลการ ตรวจสอบสภาพ | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีลูกจ้าง 50 คน ขึ้นไป โรงงานที่ประกอบกิจการ ทำเหมืองแร่ เมืองพิน กิจการปิโตรเลียมหรือ ปิโตรเคมี โรงงานที่ทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริม |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ● ข้อปฏิบัติของนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ● การปฏิบัติด้านความปลอดภัย ● การจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย ● การเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> แต่งดัดแปลง ปรับสภาพทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สินรวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น ● โรงงานที่ทำการก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางถนน ทางรถใต้ดินท่าเรือ อู่เรือ สะพานเที่ยบเรือ ทางนำถนน เสื่อน อุโมงค์สะพาน ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ โทรศัพท์ โทรศัพท์ไฟฟ้า ก้าช หรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเดรีymหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง ● โรงงานที่มีการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุก ขนถ่ายสินค้า ● สถานีบริการหรือจำหน่วยน้ำมันเชื้อเพลิง หรือก้าช ● โรงแร่ ● ห้างสรรพสินค้า ● สถานพยาบาล ● สถาบันทางการเงิน ● สถานตรวจสอบทางกายภาพ ● สถานบริการบันเทิง |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--|---|--|
| | | | <p>นันทนาการหรือการกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สถานที่ปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ ● สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตามเบื้องต้นทั้งหมด ● กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด |
| 13 | กฎหมายกรุง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 | <p>สรุประยุทธ์อี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรฐานด้านความร้อน ● มาตรฐานด้านแสงสว่าง ● มาตรฐานด้านเสียง ● การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ● การวิเคราะห์สภาวะการทำงาน ● การตรวจสอบสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ | <ul style="list-style-type: none"> ● ทุกประเภท |
| 14 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 | <p>สรุประยุทธ์อี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความร้อน แสงสว่าง เสียง ● การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ● กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องตรวจวัดความร้อนและตรวจวัดเสียง | <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่ต้องตรวจวัดความร้อน : ลำดับที่ 11(3)(4) 22(3) 38(1)(2) 51 54 57(1) 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 74(1) 77 78 79 80 88 98 100(6) 102 (โรงงานลำดับที่ 61-68 และ 77-80 เนพะโรงงานที่มีการหล่อหลอมโลหะเท่านั้น และ โรงงานลำดับที่ 98 เนพะโรงงานที่มีการฟอกย้อมสีเท่านั้น) ● โรงงานที่ต้องตรวจวัดเสียง : ลำดับที่ 3(1) 11(3)(4) 14 20(3) 22(2) 34(1)(2)(3)(4) 38(1) |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|-----------|--|
| | | | <p>53(9) 61 62 63 64 65 66 67 68 77 78 79 80 88 (โรงงานลำดับที่ 61- 68 และ 77-80 เฉพาะ โรงงานงานที่มีการปั๊ม และเจียรโลหะเท่านั้น) <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่ต้องตรวจวัด แสงสว่าง : โรงงาน จำพวกที่ 3 ทุกประเภท </p> |

กฎและประกาศกระทรวงฯ เรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่ออกตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

| | | | |
|----|--|--|---|
| 15 | กฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 | <p>สรุประยุทธ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ● การเก็บรักษา การขนถ่าย การจัดการ และการกำจัด รวมถึงการควบคุมความเข้มข้นในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ● การดูแลสุขภาพอนามัย การจัดการเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งต้องแจ้งและอบรมคนงานให้ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายได้อย่างถูกต้อง | <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่มีการผลิตและครอบครองสารเคมีอันตราย |
|----|--|--|---|

ระบบทำความเย็น

กฎและประกาศกระทรวงฯ เรื่องระบบทำความเย็น ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

| | | | |
|----|--|--|--|
| 16 | กฎหมาย เรื่อง การกำหนด มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ ระบบทำความเย็นที่ใช้ แอมโมเนียมเป็นสารทำความเย็น ในโรงงาน พ.ศ. 2554 | <p>สรุประยุทธ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง ● เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น ● การใช้งานและบำรุงรักษา ● การซ่อมแซมและดัดแปลง ● การตรวจสอบและทดสอบ ● การยกเลิกการใช้งาน ● ลักษณะอาคารโรงงาน ● บุคลากรประจำโรงงาน ● การควบคุมการปล่อยมลพิษ ● การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน | <ul style="list-style-type: none"> ● โรงงานที่ผลิต สร้าง ติดตั้งและใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียมเป็นสารทำความเย็น |
|----|--|--|--|

| ที่ | รายการกฎหมาย | สารสำคัญ | โรงงานที่เข้าช่วย |
|--|---|--|---|
| การทำงานเกี่ยวกับก้าช | | | |
| กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่องการทำงานเกี่ยวกับก้าชที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 17 | กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่องการทำงานเกี่ยวกับก้าชที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | <p>สรุประยุทธ์อี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายละเอียดวิธีการปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตก้าชที่ไม่ใช่ก้าชธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก้าชตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 89 และโรงงานบรรจุก้าชในภาชนะโดยไม่มีการผลิตตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 91 ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีค่านางคบคุณก้าช ตามที่กฎหมายกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานลำดับที่ 89 และ 91(2) |
| 18 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก้าช พ.ศ. 2548 | <p>สรุประยุทธ์อี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ลักษณะอาคารที่ใช้บรรจุก้าช ลักษณะของภาชนะบรรจุก้าชที่นำมาใช้ในการบรรจุก้าช ลักษณะของระบบบรรจุก้าช (Filling System) ลิ้นภาชนะบรรจุก้าช และข้อต่อ สีและสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของภาชนะบรรจุก้าช การขนส่งท่อบรรจุก้าช หน่วยตรวจสอบ คณะกรรมการก้าชอุตสาหกรรม | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก้าช |
| 19 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับ การผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก้าช ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) | <p>สรุประยุทธ์อี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการยกเลิกและเพิ่มข้อกฎหมาย จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก้าช พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับนิยามของก้าชไวไฟ และคณะกรรมการก้าชอุตสาหกรรม | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่มีการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก้าช ยกเว้นโรงงานบรรจุก้าชที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายท่อบรรจุก้าช |
| กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่องการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอโอดอนที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 20 | กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน | <p>สรุประยุทธ์อี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> การแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสี | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งต้นกำเนิด |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|---|--|--|--|
| | ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับรังสีซึ่นิดก่อให้อ่อน พ.ศ. 2547 | <ul style="list-style-type: none"> ของต้นกำเนิด การควบคุมและป้องกันอันตราย เครื่องหมาย ฉลาก และสัญญาณเตือนภัย การแจ้งเหตุและการรายงานผล การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงการตรวจสอบสภาพคนงานที่ทำงานกับรังสี | รังสี |
| ประกาศกระทรวงฯ สำหรับโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 | | | |
| 21 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ เก่า พ.ศ. 2544 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ลักษณะของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโรงงาน การคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า |

1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านวัตถุอันตราย และสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 1 | พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 3 หมวด 68 มาตรา โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมถึง การกำกับและดูแลโรงงาน การแบ่งประเภทโรงงาน การกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง โรงงาน การกำหนดลักษณะ ประเภท หรือขนาดของเครื่องจักร กำหนดเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กำหนดมาตรฐานและวิธีปล่อยของเสีย multiplicator ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการโรงงาน กำหนดการจัดให้มีการจัดทำเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงาน การตรวจสอบรายงานค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการและบทลงโทษ | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท |
| 2 | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 | ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 หมวด 93 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดคณะกรรมการวัตถุอันตราย การควบคุมวัตถุอันตราย หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง | <ul style="list-style-type: none"> ทุกประเภท |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|--|--|---|-------------------|
| | | <p>และบทกำหนดโทษ โดยกำหนดความคุม เฉพาะสารเคมีที่ประกาศเป็นวัตถุอันตราย ตามประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย เท่านั้น</p> <p>พระราชบัญญัตินี้ ได้จัดแบ่งวัตถุอันตราย เป็น 4 ชนิด ตามความจำเป็น ซึ่งมีเงื่อนไข การควบคุมที่แตกต่างกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริง การจัดทำฉลาก และการจัดเก็บ เป็นต้น ● วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ผู้ประกอบการ ต้องมาขอขึ้นทะเบียนสำหรับการผลิตหรือ นำเข้า และต้องแจ้งดำเนินการทั้งการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง รวมทั้งต้องแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริง และปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ● วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู้ประกอบการ ต้องมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตหรือนำเข้า และต้องขออนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง แจ้งข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริง และปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ● วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งควบคุมทั้งสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสารเคมีในบ้านเรือน แบ่ง ตามหน่วยงานกำกับดูแล การควบคุมวัตถุ อันตรายนั้นครอบคลุมทั้งการผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง ใช้ และเก็บรักษา การ กำหนดบุคลากรเฉพาะ และการจำแนก ประเภทความเป็นอันตราย | |
| ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย และบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย | | | |
| ประกาศกระทรวงฯ เรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย และบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ที่ออกตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 | | | |
| 3 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการ | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ | |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงพยาบาลที่เข้าข่าย |
|--|--|---|---|
| | สื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 | <p>วัตถุอันตรายที่เป็นสารเดียวหรือสารผสม ต้องดำเนินการตามข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การส่งออกวัตถุอันตรายต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ● การสื่อสารความเป็นอันตรายของผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ● ยกเว้น ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วในบัญชี 5.3 และกลุ่ม สารควบคุมตามบัญชี 5.6 | ครอบคลุมวัตถุอันตรายตาม บัญชี 5 ที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมรับผิดชอบ ยกเว้นของเสียเคมีในบัญชี 5.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วในบัญชี 5.3 และกลุ่ม สารควบคุมตามบัญชี 5.6 |
| 4 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 (สามารถดูบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตามบัญชี 5 เพิ่มเติมจาก http://www2.diw.go.th/Haz_o/hazard/lawsnew/9.pdf) | เป็นการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการระบุชื่อและ ชนิดของวัตถุอันตราย | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ ครอบคลุมวัตถุอันตรายที่ กำหนดอยู่ในรายชื่อแนบท้ายประกาศ ตามบัญชี 5 ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ |
| 5 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (สามารถดูบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตามบัญชี 5 เพิ่มเติมจาก http://www.diw.go.th/hawk/news/%E0%B8%89.2%202558.pdf) | เป็นการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการระบุชื่อและ ชนิดของวัตถุอันตรายเพิ่มเติม และยกเลิก รายการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายบางตัวจาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ ครอบคลุมวัตถุอันตรายที่ กำหนดอยู่ในรายชื่อแนบท้ายประกาศ ตามบัญชี 5 ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ |
| การขนส่งวัตถุอันตราย | | | |
| ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการขนส่ง ที่ออกตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 | | | |
| 6 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทาง บก พ.ศ. 2546 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การขอขึ้นทะเบียนและทะเบียนแท็งก์ ยึดติดภาrvกับตัวรถ ● การบังคับใช้แท็งก์ยึดติดภาrvกับตัวรถ ขนส่งวัตถุอันตราย ● มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัยของ เปิด เช่น วาล์วันิรภัย ● ห่อ ข้อต่อ เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ ครอบคลุมวัตถุอันตรายที่ กำหนดอยู่ในรายชื่อแนบท้ายประกาศ ตามบัญชี 5 ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ |
| 7 | ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุ อันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุ อันตรายทางบก พ.ศ. 2545 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การปฏิบัติตามข้อกำหนดการขนส่งวัตถุ อันตราย ● การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการ | <ul style="list-style-type: none"> ● ทุกประเภท |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | องงานที่เข้าข่าย |
|---|---|--|--|
| | | <p>ขนส่งโดยบรรจุวัตถุอันตรายในแท็งก์ติดตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะขนส่งวัตถุอันตราย ● หน้าที่ของผู้ขับขี่รถ ● คุณสมบัติของผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย ● หน้าที่สำหรับผู้รับวัตถุอันตรายจากการขนส่ง ● การปฏิบัติสำหรับผู้พนเห็นหรือทราบเหตุในกรณีที่เกิดเหตุระหว่างการขนส่งและการประทับน้ำจากอุบัติเหตุ | |
| บุคลากรเฉพาะประจำสถานประกอบการ | | | |
| ประกาศกระทรวงฯ เรื่องบุคลากรเฉพาะประจำสถานประกอบการที่ออกตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 | | | |
| 8 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 | <p>สรุประยละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตราย เช่น ชื่อวัตถุอันตราย ชื่อทางการค้า ปริมาณภาคหน่วย เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ครอบครองวัตถุอันตรายที่กำหนดอยู่ในรายชื่อแนบท้ายประกาศ ตามบัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ยกเว้นกลุ่มสารควบคุมตามบัญชี 5.6 |
| 9 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการรับผิดชอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 | <p>สรุประยละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ ● หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ● หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่อยู่ในบัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตันต่อปีขึ้นไป ● สำหรับโรงงานที่ครอบครองวัตถุอันตรายที่อยู่ในบัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และมีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | องานที่เข้ามาย |
|-----|--------------|-----------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือ ครอบครองวัตถุอันตรายที่ เป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุ ออกซิไดซ์และวัตถุเบอร์ ออกไซด์ที่อยู่ในบัญชี 5 ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ ● ยกเว้นสำหรับวัตถุ อันตรายที่อยู่ในกลุ่มสาร ควบคุมตามบัญชี 5.6 |

การจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอันตราย

ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอันตรายที่ออกตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

| | | | |
|----|---|--|---|
| 10 | กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ที่ดัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและ ลักษณะภายในของโรงงาน ● เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ นำมาใช้ในโรงงาน ● คณงานประจำโรงงาน ● ความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> ● ทุกประเภท |
|----|---|--|---|

ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอันตรายที่ออกตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

| | | | |
|----|---|---|---|
| 11 | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับ การเก็บรักษา มาตรการการป้องกัน ข้อกำหนดพิเศษ และการเก็บรักษาวัตถุ อันตราย ตามประกาศกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษา สารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ ครอบครองวัตถุอันตรายที่ กำหนดอยู่ในรายชื่อแบบ ท้ายประกาศ ตามบัญชี 5 ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบยกเว้นสำหรับ วัตถุอันตรายที่อยู่ในกลุ่มสาร ควบคุมตามบัญชี 5.6 |
| 12 | ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 | <p>สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ● การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุ อันตรายสำหรับการเก็บรักษา ● มาตรการการป้องกันอันตรายจาก | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ ครอบครองวัตถุอันตรายที่ กำหนดอยู่ในรายชื่อแบบ ท้ายประกาศ ตามบัญชี 5 ที่ |

| ที่ | รายการกฎหมาย | สาระสำคัญ | โรงงานที่เข้าข่าย |
|-----|--------------|---|----------------------------------|
| | | <p>สารเคมีและวัตถุอันตราย</p> <ul style="list-style-type: none">● ข้อกำหนดพิเศษ เช่น ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุระเบิด ข้อกำหนดพิเศษสำหรับก๊าซ เป็นต้น | กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ |

ดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล ความปลอดภัย การยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงบวก สำหรับผู้คนและโลก

บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการประกอบกิจการโรงรอน รายงาน ESA และรายงาน EIA/EHIA

| ลำดับ/ประเภท | รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย | รายงาน ESA | รายงาน EIA | รายงาน EHIA |
|---|--|------------|------------|---|
| 7 โรงงานประกอบกิจการที่มีภัยคุกคาม จำกัดหรือ สูตร หรือ ไข่มุกเจ้าตัวอย่างโดยตรง หรือถูกอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี | | | | |
| 7(1) การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไข่มุกเจ้าตัว | ✓ (เฉพาะที่ใช้สารตัวทำละลายในการสกัด) | | | |
| 7(4) การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไข่มุกเจ้าตัวให้บริสุทธิ์ | ✓ (เฉพาะที่ใช้สารตัวทำละลายในการสกัด) | | | |
| 9 โรงงานประกอบกิจการที่มีภัยคุกคาม เมล็ดพืช หรือหัวพืชชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถูกอย่าง | | | | |
| 9(2) โรงงานประกอบกิจการที่มีภัยคุกคามทำแบบ | | | ✓ | |
| 11 โรงงานประกอบกิจการที่มีภัยคุกคาม นำชาล ซึ่งทำจากช้อนใบ บช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาอย่าง | | | | |
| 11(3) การนำไปตาก曬หรืออบ หรือน้ำตาลทรายขาว | | | ✓ | |
| 11(6) การทำกลูโคส เจลาโตฟิลส์ ฟรัคโนทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยคุณภาพ | | | | ✓ (เฉพาะโรงงานที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 20 ตันต่อวันขึ้นไป) |

ประเมินคุณภาพตามที่กำหนดให้เพื่อพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของตรายที่มีผลกระทบต่อภาระของกิจกรรมงาน รายงาน EIA/EHIA

| ลำดับ/ประเภท | รายงานหัวเครื่องที่ ควรเผยแพร่ตามราย | รายงาน ESA | รายงาน EIA | รายงาน EHIA |
|---|---|------------|------------|---|
| 16 โรงงานต้ม กํัน หรือผงสมสุรา | | ✓ | ✓ | (เฉพาะโครงการที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 40,000 ลิตรต่อเดือนขึ้นไป) (คิดเทียบที่ 28 ตีกีรி) |
| 17 โรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีชื่อว่า “อทิลแอลกอฮอล์” ผลิตจากพืชไฟต์ในการทำเบญจรงค์ตาม | | ✓ | ✓ | (เฉพาะโครงการที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 40,000 ลิตรต่อเดือนขึ้นไป) (คิดเทียบที่ 28 ตีกีรี) |
| 18 โรงงานทำหรือผลิตสุราจากผลไม้ หรือสุราชั่วนาย แต่ไม่ว่ามีกรรมการบุคคลใดก็ตามที่ยังคงเป็นเจ้าของ | | ✓ | ✓ | (เฉพาะโครงการที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 600,000 ลิตรต่อเดือนขึ้นไป) |
| 19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์ หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์ | | | ✓ | (เฉพาะโครงการที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 600,000 ลิตรต่อเดือนขึ้นไป) |
| 20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้วย หรือสัมภาระผ้าห่มที่ไม่ เย็บหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลอยอย่าง | | | | |
| 21 การนำเข้า ตราบและส่งออก สารเคมี สารไวรัส สารเชื้อโรค ไวรัส หรือเชื้อโรคที่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ทางอากาศ ทางดิน ทางน้ำ ทางน้ำดื่ม ทางอาหาร ทางเสียง ทาง | | ✓ | | (เฉพาะโครงการที่มีจำนวนออก ปีละไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตันต่อปี) |

คู่มือตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ตามมาตราดังกล่าว ภายใต้มาตรฐาน
การอนุรักษ์ การอนุรักษ์
สารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของสถานการณ์กำหนดให้จัดทำรายงานการวินิจฉัยที่อาจเกิดจากภาระที่ร่วมกับกิจกรรม EIA และรายงาน EIAEIA

| ลำดับประภาก | รายการเวคราฟ ความเสี่ยงอันตราย | รายงาน ESA | รายงาน EIA | รายงาน EIAEIA |
|---|-----------------------------------|---|------------|---------------|
| 22(2) การทดลองและการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ | | กระบวนการผลิตท่อ PVC (เช่นพลาสติก PVC) กระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผา (เช่นพลาสติก PVC) กระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผา (เช่นพลาสติก PVC) | | |
| 22(3) การพอยต์อั้มสี หรือแต่งสีเจริญตัวยาหรือสีหก | | | | |
| 22(4) การพิมพ์สิ่งทอ | | | | |

ประเมินສາຫະກຽມສຳກຳຫາດໃຫ້ຈຳທ່າງສານກວົດຮາກສໍາເລັດຮ່າງສານ

| ລຳດັບປະເທດ | ວາງານເວົາດະທັບ ຄວາມສືບຍັດຕາຍ | ວາງານ ESA | ວາງານ EIA | ວາງານ EHIA |
|---|---------------------------------|---|--|------------|
| 24 ໂຮງງານຄົກຜ່ານ ຜັກໃໝ່ ທີ່ຮ່ວມເຮືອນໜ່າທຶນດ້ວຍຕ່າຍທ່ຽວເສັນໄປ ຮ່ວມພອກຍ້ອມສີ ຫ້ວຍແຕ່ງສໍາເຮັດຜາ ຜັກໃໝ່ ພັກໃໝ່ ທີ່ຮ່ວມເຮືອນໜ່າທຶນທີ່ ດ້ວຍເຫັນຂໍວົບເສົ້າຢືນ | ✓ | (ເລີ່ມພະໂນງການພົກ ຍ້ອມສີ ຫ້ວຍແຕ່ງສໍາເຮັດ ຜົກມໍ່ຫຼືວິຕີຮ່ອງນຸ່ງໜ່າ ຫຼືກາຕ້ວງປະສົບດ້າຍຫຼືວ ເສົ້າໃໝ່ທີ່ມີນໍາທີ່ງຕົງແຕ່ 500 ລົກປາສົກເມືອງຕອ ວັນເຊີ້ນໄປ) | | |
| 27 ໂຮງງານປະກອບກິຈການເງິນກັບປະລິຫັກນັດ ທີ່ມີໃຫ້ທັງດ້າຍນີ້ ຖືກ ທີ່ຮ່ວມຍ້ອງໃດຍ້າງນີ້ ຫ້ວຍຫລາຍອຍ່າງ 27(2) ໂຮງງານກຳພັນໜັນຫຼອນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີໃຫ້ຈາກພລາສົຕິກ ລົວນ | | ✓ | | |
| 29 ໜຶ່ງກໍ່ເຫັນລະ ອັນ ບ່ານຫຼືອບ ພົກຫຼັງໃຈແລະຕ່າງສໍາເຮົາ ຢັດເປົ້ານ ລາຍນູ້ນຫຼືອດີລືອປະຫັນສົຕົວ | | ✓ | (ເລີ່ມພະນິມ້ນົມວ່າງກາ ໜັນກໍ ພົກ ແລະມື້ນໍາເສີຍ ຕົງແຕ່ 50 ລົກປາສົກ ເມືອງຕ່ອວນເຊັ້ນໄປ) | |
| 30 ສາງ ພົກ ຢ້ອມສີ ປັດທີ່ຮ່ວມແຕ່ງນຳສົຕົວ | | | (ເລີ່ມພະນິມ້ນົມວ່າສີບັດແຕ່ 50 ລົກປາສົກເມືອງຕ່ອວນ ເຊັ້ນໄປ) | |

ประเด็นอุตสาหกรรมที่กำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของตราสารเงินทุนกิจการโรงรังงาน รายงานงาน EIA/EIA

| ลำดับประมวล | รายการหัวเครื่อง ความเสี่ยงอันตราย | รายการ ESA | รายการ EIA | รายงาน EIA |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 31 ทำพร้อมเครื่องใช้จากหนังสือที่หรืออนับตัว | | ✓ (เฉพาะที่ไม่เป็นมาตรการ ห้าม พoya และมีนาเสีย ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ไม่ต่ำกว่านี้罣) | | |
| 32 โรงงานผลิตหลักฐานที่หรืออันส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเช่น เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าเจ้าใหญ่กาว | | ✓ | | |
| (32)2 ผลิตผลิตภัณฑ์หรืออันส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเจ้าของ แต่งกายหรือรองเท้าเจ้าใหญ่กาว | | ✓ | | |
| 38 โรงงานผลิตเม็ด หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาຍ อย่าง | | ✓ (เฉพาะที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน ขึ้นไป) | ✓ (เฉพาะที่มีกำลังการ ผลิตน้อยกว่า 50 ตันต่อ วัน) | ✓ (เฉพาะที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน ขึ้นไป) |
| 38(1) การทำเยื่อจาก เม็ด หรือวัสดุอื่น | | | | |
| 38(2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการ ก่อสร้างชนิดที่ทำจากสันไบ (Fiber) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard) | | | ✓ (เฉพาะที่มีนาเสียตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป) | |
| 42 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เกมส์มาร์ สารเคมี หรือวัสดุ เคลือบชั้นนอกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาຍอย่าง | | | | |

คู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การอุตสาหกรรม
สารเคมีและวัสดุอันตรายสำหรับผู้ที่เก็บกักในดินและงาน

บทที่ 1 กัญชากำหนดภาระข้อ

ประเภทของสถานการณ์กำหนดให้จัดทำรายงานการวินิจฉัยที่อาจเกิดจากภาระสังเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่จะก่อภัยก่อภัยทาง ESA และรายงาน EIA/EIA

| ลำดับไปรษณีย์ | รายละเอียดระดับความเสี่ยงอันตราย | รายงาน ESA | รายงาน EIA | รายงาน EIA |
|---|----------------------------------|------------|-----------------|---|
| 42(1) การกำจัดมีแกนท์ สารเคมี หรือวัสดุใดๆ | ✓ | | ✓ ^{1/} | (เฉพาะกรณีการผลิตโดยตรงเด่น/ การผลิตโดยเติมสารบูรณาการ/ Na_2CO_3) โซเดียมไฮดรอกไซด์/ คลอรีน (Cl_2) โซเดียมไฮโดคลอริก (HCl) โซเดียมไนโตรคลอริด (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) โซเดียมไฮโดคลอริก คลอไรด์ (NaCl) เป็นต้นที่ต้องมี 100 ตันต่อน้ำเสื้อไป) |
| 42(2) การนำไปรักษา ถ่ายเสียง และ ติดเสือก หรือแปลงปรุงอาหาร เครื่องกันชนที่อันตราย | ✓ | | | |
| 43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปั้นปู หรือสารปูป้องกันหรือกำจัด ^{2/} ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างติดอย่างหนาแน่นหรือกล้าย อย่าง | | | | (เฉพาะกรณิสสารออกฤทธิ์ สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ และปูนคลอรีดไฮด์ริก กระบวนการทางเคมี) |
| 43(1) การทำป้าย หรือสารปูป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ | ✓ | | | |

ประเภทของสถานการณ์ที่กำหนดให้จัดทำรายงานการวินิจฉัยที่อาจเกิดจากภาระเสียงอันตรายที่จะประกอบกิจกรรมทาง ESA และรายงาน EIA/EIA

| ลำดับ序号 | ระเบียบ | รายการวิเคราะห์ ความเสี่ยงอันตราย | รายการ ESA | รายการ EIA | รายงาน EIA |
|--------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 43(2) | การปรับปรุงขนาดหรือเปลี่ยนรูป หรือสร้างป้องกันหนึ่งอย่างใดๆ | ✓ | | | |
| 44 | โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรคินส์สังเคราะห์ ยางอีเลสต์ไม้มอร์ พล.สติ๊ก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมีเชื้อย่าง เชลแล็ก แล็สไกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ขยายหรืออุดอย่าง อย่างหนึ่น หรือหลาอย่าง | ✓ | | | |
| 45(1) | การทำสีสำหรับใช้ทา พน.หรือเดลิสอป | ✓ | | | |
| 45(2) | การทำพนช.งาน ห้ามน้ำและสี หรือห้ามยาสูส | ✓ | | | |
| 46 | โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เคลื่อนย้ายโดยทางน้ำหรือคลองอย่าง | | | | |
| 48(4) | การทำไม้รีดไฟ วัตถุระเบิด หรือออกน้ำเพลิง | ✓ | | | |
| 49 | โรงงานผลิตน้ำมันโนโตรสีลม | ✓ | | | |
| 50 | โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากป่า ตร.เสียม ถ่านหิน หรือลิโน๊ต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาอย่าง | | | | |
| 50(4) | การสมมติภัยจากป่า จราจรสัญญาติ ตามเข้าด้วยกันหนึ่งอย่างสม ผลิตภัยจากป่า โตรสีลมกับวัสดุอื่น และรวมมาในผู้สม ผลิตภัยที่จราจรสัมภาระน้ำทิ้ง วัสดุอื่น | ✓ | | | |
| 53 | โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลาอย่าง | | | | |

คู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ดาวมหาลัยด้วย ภาคอุตสาหกรรม
สารเคมีและวัสดุอันตรายสำหรับผู้คนกับดูแลโรงงาน

บทที่ 1 กัญญาภิเบียนชื่อ

ประเมินสถานการณ์กำหนดให้จัดทำรายงานการวินิจฉัยที่อาจเกิดจากภาระที่คาดว่าจะมีผลกระทบกิจกรรม ESA และรายงาน EIA/EIA

| ลำดับประบago | รายการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย | รายการ ESA | รายการ EIA | รายงาน EIA |
|---|----------------------------------|--|---|-----------------|
| 53(6) การกำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นหน่วย | | (การดำเนินการที่สำคัญที่สําหรับเป็นหน่วย (ไฟฟ้า) ทุกชนิด) | | |
| 57(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือ ปูนปลาสเตอร์ | | | ✓ (เฉพาะโครงงานที่ผสานในหนึ่งเดียว) | |
| 59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต หล่อ รีด หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า ในชั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) | | ✓ (เฉพาะที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 ตันต่อวัน) | ✓ (เฉพาะที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวัน) | ✓ ^{2/} |
| 60 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ผสาน ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดีด หรือผลิตโลหะ เช่น เหล็ก ซึ่งมีใช้เพื่อกาหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries) | | ✓ (เฉพาะอุตสาหกรรมที่รีด กลึง เครื่องเรียบ หลอมโลหะที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 25 ตัน ต่อวันขึ้นไป และไม่ถึง 50 ตันต่อวัน) | ✓ (เฉพาะอุตสาหกรรมที่รีด กลึง ผสาน ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดีด หรือผลิตโลหะ เช่น เหล็ก ซึ่งมีใช้เพื่อกาหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries) | ✓ ^{3/} |
| 75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หลาຍอย่าง | | ✓ (เฉพาะที่มีงานชุบโลหะ หรือพ่นสี) | | |

ประเภทของສາທາກຽມທີ່ກໍາພາຫດໃຫ້ຈຳທ່າງໝາຍກວິດຄວາມເສື່ອງອັນດູຕາທ່າງທ່າງເກີດຈາກການປະກອບກົດກ່ຽວງານ ESA ແລະຮາຍງານ EIA/EIA

| ລາດັບປະເທດ | ຮາຍາງວິເຄາະທີ່ ຄວາມເສື່ອງອັນດູຕາ | ຮາຍາງນາມ ESA | ຮາຍາງນາມ EIA | ຮາຍາງນາມ EIA |
|--|---|---|--|--|
| 76 ໂຮງງານປະກອບກົດກ່ຽວງານ ວິໄພ ຮັດງານໄຟຟ້າ ທີ່ຮົວ ການເຫັນໄຟຟ້າ ອູ່ຢ່າງໃຈຢ່າງນີ້ແລ້ວຫລາຍອ່າຍ່າງ | | ✓ (ເຮົາກະທຳນຳການຊັບໂລຮະ ຫວຼວພິ່ນສີ) | | |
| 78 ໂຮງງານປະກອບກົດກ່ຽວງານ ຈັກຍານຍັນຕື່ຈັກຢານສາມລົ້ອ ຫ້ອງຈັກຢານສອນລົ້ອ ອູ່ຢ່າງໃຈໂດຍ່າງນີ້ຫຼືອຫລາຍອ່າຍ່າງ | | ✓ (ເຮົາກະທຳນຳການຊັບໂລຮະ ຫວຼວພິ່ນສີ) | | |
| 88 ໂຮງງານຜົລົມຫຼັງນານໄຟຟ້າ | | ✓ | | |
| 88(1) ການຜົລົມພັ້ນງານໄຟຟ້າຈາກ ພັ້ນງານແສງອາທິຕິຢັກໄວ້ທີ່ ຕົດຕັ້ງນະໜັກສົກາ ຕາດຟ້າ ໄຮັດສ່ານຫຼື່ງສ່ານໃນຕະຫຼາງປຸດຈຳດັບ ອາຈົ້າຢ່າຍຫຼື່ງສ່ອຍໃຈໂດຍນີ້ນຳນົດດຳກຳລັງການຜົລົມຫຼັງນານ ສູນສູດ ຮວມກຳນອນອະນຸມະນຸລົບແລ້ວສົດສັນຍາທີ່ໄມ້ເກີນ 1,000 ກິໂລວົວຕໍ່ ວັດທີ່ນີ້ໄປ ແຕ່ມີຄົງ | (ເຮົາກະທຳກຳລັງການ ຜົລົມຫຼັງແຕ່ 5.0 ໂນກະ ວັດທີ່ນີ້ໄປ ແຕ່ມີຄົງ 10.0 ໂນກະວັດທີ່) | ✓ (ເຮົາກະທຳກຳລັງການ ຜົລົມຫຼັງແຕ່ 5.0 ໂນກະ ວັດທີ່ນີ້ໄປ ແຕ່ມີຄົງ 10.0 ໂນກະວັດທີ່) | ✓ (ເຮົາກະທຳກຳລັງການຜົລົມຫຼັງມີມີ 10.0 ໂນກະວັດທີ່ນີ້ໄປ) | ✓ (ເຮົາກະທຳກຳລັງການຜົລົມຫຼັງມີມີ 10.0 ໂນກະວັດທີ່ນີ້ໄປ) |
| 88(2) ການຜົລົມພັ້ນງານໄຟຟ້າຈາກພັ້ນງານຄວາມຮົບໄນ | | | | |
| 88(3) ການຜົລົມພັ້ນງານໄຟຟ້າຈາກພັ້ນງານໃໝ່ ຍາກໄວ້ວັນກາງຜົລົມ ພັ້ນງານໄຟຟ້າຈາກພັ້ນງານໃໝ່ຈາກເງົາຫຼືອຈາກອ່າງເງົານໍາຫາດ ກຳລັງການຜົລົມໃໝ່ເກີນ 15 ໂນກະວັດທີ່ ການຜົລົມພັ້ນງານໄຟຟ້າ ຈາກ ພັ້ນງານແບບສູງເປັນການຜົລົມພັ້ນງານໄຟຟ້າຈາກພັ້ນງານໃໝ່ ທ້າຍເຊື່ອນ ການຜົລົມພັ້ນງານໄຟຟ້າຈາກພັ້ນງານໃໝ່ຈາກໄຟຟ້າແລະ | (ເຮົາກະທຳກຳລັງການ ຜົລົມຫຼັງແຕ່ 5.0 ໂນກະ ວັດທີ່ນີ້ໄປ ແຕ່ມີຄົງ 10.0 ໂນກະວັດທີ່ນີ້ໄປ) | | | |

คู่มือตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตราดังต่อไปนี้ ภายใต้มาตรฐานการรับ
สารเคมีและวัสดุอันตรายสำหรับผู้ที่นำเข้าบ้านและโรงงาน

บทที่ 1 กัญญาภัยที่เกี่ยวข้อง

ประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนดให้จัดทำรายงานการวินิจฉัยที่อาจเกิดจากภาระสิ่งอันตรายที่อาจก่อให้เกิดภัยร้ายทาง ESA และรายงาน EIA/EIA

| ลำดับ序号 | ประเภท | รายการเวชระดับความเสี่ยงอันตราย | รายการ ESA | รายการ EIA | รายงาน EIA |
|---------|--|---------------------------------|--|---|------------|
| 90 | การผลิตพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ | | | | |
| 91 | โรงงานผลิตกระดาษ ซึ่งมีไก่ชนและรวมชาติ และโรงงานสังเคราะห์อิฐ จานหนาโดยการเผาและรีดในร่องแบบห้องเผาห้องเผาซึ่งเป็น ห้องเผาซึ่งห้องเผาผลิตตามภัยหมายว่าตัวยการควบคุมดำเนินการเผาห้อง | ✓ | | ✓ (เฉพาะเมากทรีและสูงภาระ ธรรมชาติ) | |
| 92 | โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลักอย่าง | | | | |
| 93 (2) | การบรรจุภัณฑ์ไม่รวมถึงการบรรจุภัณฑ์เป็นหน่วย เครื่องผลิตตามภัยหมายว่าตัวยการควบคุมดำเนินการเผาห้อง | ✓ | | | |
| 94 | โรงงานห้องเย็น | | ✓ (เฉพาะตู้เย็น และโมเดน) | | |
| 95 | โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักพอกอ รีด อัด หรือออมผ้า เครื่องซักผ้า พร้อม หรืออุปกรณ์ | | ✓ (เฉพาะที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 500 ลิตรมากจนกว่าจะนำไป) | | |
| 96 | โรงงานผลิต ซื้อขายซื้อขาย จัดเบ็ด หรือเปลี่ยนลักษณะของวัสดุ เครื่องจักรและวัสดุ เครื่องจักรและวัสดุ อุปกรณ์สิ่งอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ในการ ประหาร ทำลายหรือทำให้ห้องสมุดรถภายในทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์ เครื่องจักรและวัสดุ หรือวัสดุระเบิด และรวมถึง สิ่งประดับตกปลา | | ✓ | | |

คู่มือตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ตามมาตราด้วย ภาคอุตสาหกรรม
สารเคมีและวัสดุอันตรายสำหรับผู้นำเข้าและนำเข้าในประเทศไทย

บทที่ 1 กัญชงมาตราที่เกี่ยวข้อง

ประเภทกอสathamakromที่กำหนดให้จัดทำรายงานการวินิจฉัยที่อาจเกิดจากภาระสิ่งอันตรายที่อาจเกิดจากภาระสิ่งของงาน ESA และรายงาน EIA/EIA

| ลำดับประบago | รายการเวคราฟ ความเสี่ยงอันตราย | รายการ ESA | รายการ EIA | รายงาน EIA |
|---|-----------------------------------|------------|------------------------------|---|
| 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียงรบรวม (Central Waste Treatment Plant) | | | ✓ | (เฉพาะเมืองเสียอันตราย ยกเว้นการধาเริ่มหล่อเผา ซึ่งมีผลต่อชุมชนเสียอันตราย ไปยังชุมชนอื่นๆ กรณีหากเผาหัวหรือ เป็นเชื้อเพลิงเสร็จ) |
| 102 โรงงานผลิตและทึ่ร่องจานนำไปใช้ | | ✓ | | (เฉพาะเมืองอัตรากาณศิริฯ หัวตูปสูตร 10 ตันต่อชั่วโมง ใช้เชื้อเพลิงรีวัมูลและ/or ถ่านหิน) |
| 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตัดเย็บหรือผ้ากลับสั้ง ปฏิภูมิ หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 | | ✓ | (เฉพาะตัดเย็บเสษ ยันตราย) | (เฉพาะผู้ประกอบกิจการเสีย อันตราย) |
| 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำหัวลิตรกลับ ^{ที่} ยุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมูลตึ่ง วัตถุดูบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดำเนินกรรมวิธีการผลิตทาง อุตสาหกรรม | | ✓ | | (เฉพาะเมืองเสียอันตราย) |

คู่มือตัวจับประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ดาวมหาลัยด้วย ภาคอุตสาหกรรม
สารเคมีและวัสดุอันตรายสำหรับผู้คนบ้านดูเรืองนา

บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : 1/ โรงงานทำเหมืองที่ สารเคมี หรือวัสดุเคมี (ส.ดบ 42(1)) ที่มีสิ่งแวดล้อมกิจการดังนี้

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปัจจุบันคงทน (ผลิตภัณฑ์ เบนซีน มิกซ์ส์ เบนซีน โกลบิน และ ไฮสีน) หักภาษีหักมูลค่าสำหรับนำเข้ามาใช้ประโยชน์ทางการผลิตคงตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไปสำหรับการผลิตเดิม
- โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปัจจุบันคงทน ที่ผลิตสารเคมีหรือใช้วัสดุดิบเพื่อสนับสนุนการออมประจุไฟฟ้า เช่นสารเคมีเชิงปฏิบัติ 1 ขนาดกำลังการผลิต 100 ตัน/วันขึ้นไปหรือที่มีการขยายขนาดกำลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า 100 ตัน/วันขึ้นไป
- โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปัจจุบันคงทน ที่ผลิตสารเคมีหรือใช้วัสดุดิบเพื่อสนับสนุนการออมประจุไฟฟ้า เช่นสารเคมีเชิงปฏิบัติ 2 ขนาดกำลังการผลิต 700 ตัน/วันขึ้นไปหรือที่มีการขยายขนาดกำลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า 700 ตัน/วัน

2/ โรงงานประกอบกิจการที่ยกเว้นการตรวจสอบ หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กหล่อ ไม้ขันดัน (ลักษณะการผลิตดังนี้
▪ โรงงานอุตสาหกรรมสูงเน้นเหล็กสำหรับปรับปรุงภายนอกและร้อน (Iruput) เช่นส่วนงานการผลิตตั้งแต่ 5,000 ตัน/วันขึ้นไปหรือที่มีปริมาณผลิตตั้งแต่ 5,000 ตัน/วันขึ้นไป

- โรงงานอุตสาหกรรมสูงเน้นเหล็กที่มีการผลิตถ่าน Coke หรือที่มีกระบวนการเผา Coke Sintering หักขันด้วยความร้อน

3/ โรงงานประกอบกิจการที่ยกเว้นการทําให้บริสุทธิ์ หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ ไม้ขันดัน ซึ่งมีเชิงเส้นหรือเหล็กกล้า (ลักษณะการผลิตดังนี้
▪ โรงงานอุตสาหกรรมสูงเน้นเหล็กสำหรับปรับปรุงภายนอกและร้อน (Iruput) เช่นส่วนงานการผลิตตั้งแต่ 1,000 ตัน/วันขึ้นไปหรือที่มีปริมาณผลิตตั้งแต่ 1,000 ตัน/วันขึ้นไปรวมกันผลิตรวมตั้งแต่ 1,000 ตัน/วันขึ้นไป

- โรงงานอุตสาหกรรมสูงเน้นเหล็ก หักขันด้วยความร้อน
- โรงงานอุตสาหกรรมสูงเน้นเหล็ก (ยกเว้นเหล็กและวัสดุในรูปแบบเดิม ที่มีขนาดกำลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไปหรือที่มีปริมาณผลิตตั้งแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป)
- โรงงานอุตสาหกรรมสูงเน้นเหล็ก ที่มีขนาดกำลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ 10 ตัน/วันขึ้นไปหรือที่มีกำลังการผลิตรวมตั้งแต่ 10 ตัน/วันขึ้นไป

4/ โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน (ลักษณะการประกอบกิจการดังนี้
▪ โรงงานไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นเครื่องเผาฟลามเมอร์สำหรับงานดัดแปลงสิ่งของและไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป

- โรงงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 150 เมกะวัตต์ขึ้นไป
- โรงงานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพัฒนาความร้อนร่วมชนิด Combined Cycle หรือ Cogeneration ที่มีขนาดกำลังผลิตากำไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป

บทที่ 2

แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในบทนี้จะเป็นการอธิบายรายละเอียด และแนวทางสำหรับการจัดการ และการติดตามทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย mplพิษทางน้ำ mplพิษทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงานในการตรวจประเมินและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

2.1 mplพิษทางน้ำ

2.1.1 คำจำกัดความ

น้ำเสีย หมายถึง น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้ำเสียจากการใช้น้ำของคนงาน และให้หมายรวมถึงน้ำเสียจากกิจกรรมอื่นๆ ในโรงงาน

น้ำทิ้ง หมายถึง น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะระบายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้ำเสียจากการใช้น้ำของคนงาน รวมทั้งจากกิจกรรมอื่นในโรงงาน อุตสาหกรรม

2.1.2 ประเภทของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

- 1) น้ำหล่อเย็น (Cooling water) เป็นน้ำเสียที่เกิดจากการระบายความร้อนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยปกติไม่สกปรกมากนัก แต่น้ำหล่อเย็นจากโรงงานบางชนิดอาจมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 40-60 องศาเซลเซียส
- 2) น้ำล้าง (Wash water) เป็นน้ำเสียที่เกิดจากการล้างวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และพื้นโรงงาน เป็นต้น น้ำล้างนี้อาจมีความสกปรกมาก เช่นสารเคมีต่างๆ ในการล้างทำความสะอาดโดยบานอยู่มาก
- 3) น้ำจากการบำบัดน้ำเสีย (Process wastewater) เป็นน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสีย
- 4) น้ำเสียอื่นๆ (Miscellaneous wastewater) เช่น น้ำค้อนเดนเซท (Condensate) ซึ่งเป็นน้ำเสียที่ใช้ในการควบแน่นไอน้ำในค้อนเดนเซอร์ น้ำเสียจากหม้อน้ำ น้ำเสียจากระบบผลิตน้ำใช้โรงงาน ฯลฯ ที่สำคัญที่สุด ได้แก่ น้ำค้อนเดนเซท ซึ่งมีปริมาณมาก อุณหภูมิสูงและมีสิ่งสกปรกละลายอยู่มาก

2.1.3 ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของอุตสาหกรรม แม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ปริมาณน้ำเสียอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากความแตกต่างของกระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิต

2.1.4 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย


กระบวนการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

- 1) กระบวนการทางกายภาพ (**Physical Treatment**) ส่วนใหญ่มีหน้าที่กำจัดของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถตัดกอนด้วยตัวเองได้ง่าย โดยมากจะเป็นขั้นตอนแรกของระบบบำบัดน้ำเสีย
- 2) กระบวนการทางเคมี (**Chemical Treatment**) มีหน้าที่กำจัดของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กหรือของแข็งที่ตกลงกอนด้วยตัวเองได้ช้า
- 3) กระบวนการทางชีวภาพ (**Biological Treatment**) เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยจุลชีพในการย่อย ถลายและเปลี่ยนสารอินทรีต่าง ๆ ให้เป็นน้ำและก๊าซโดยขึ้นสู่อากาศ

2.1.5 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งออกตามขั้นตอนได้ดังนี้

- 1) ระบบบำบัดขั้นต้น (**Primary Treatment**) เป็นการใช้กระบวนการทางกายภาพในการแยกสารต่าง ๆ ออกจากน้ำเสีย เช่น การตัดด้วยตะแกรง การตกร่อง และการทำให้ลอย เป็นต้น
- 2) ระบบบำบัดขั้นที่สอง (**Secondary Treatment**) เป็นการกำจัดสารอินทรีและสารแขวนลอยออกจากน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพและกระบวนการทางเคมี
- 3) ระบบบำบัดขั้นที่สาม (**Tertiary Treatment**) เป็นการกำจัดสารแขวนลอยและสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่หลงเหลือจากการบำบัดขั้นที่สอง โดยมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วสามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น การกำจัดสารในโตรเจนและฟอฟอรัสจากน้ำเสีย



รูปที่ 2.1-1 กระบวนการบำบัดน้ำเสียและหน้าที่ของแต่ละระบบ

2.1.6 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ


อุปกรณ์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ได้แก่ ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด ถังดักกรดทรารย ถังดักไขมัน ถังตกตะกอน ถังทำให้ล้อย

1) ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด

ตะแกรงหยาบใช้สำหรับดักสิ่งของที่ลอยน้ำ เช่น เศษขยะ เศษผ้า ใบไม้ ถุงพลาสติก ฯลฯ ตะแกรงละเอียดมีขนาดของช่องเปิดเล็กกว่าตะแกรงหยาบและใช้ตักสิ่งของที่มีขนาดเล็ก ซึ่งตะแกรงทั้งสองชนิดจะช่วยป้องกันมีให้เครื่องสูบน้ำอุดตัน



รูปที่ 2.1-2 ตะแกรงแบบแผ่นเอียง




รูปที่ 2.1-3 ตะแกรงแบบทรงกลม

2) ถังดักกรดทรารย


ถังดักกรดทรารยเป็นถังขนาดเล็กที่ออกแบบให้สามารถดักจับกรดทรารยในน้ำเสียที่ไหลผ่าน ซึ่งถังกรดทรารยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันมีให้เครื่องสูบนำ้ำสึกกร่อนและเกิดความเสียหายเนื่องจากถูกขัดสีจากการกรดทรารย

3) ถังตักไขมันและน้ำมัน


เป็นถังที่มีหน้าที่ในการกำจัดน้ำมันไขมันออกจากน้ำเสียโดยอาศัยความถ่วงจำเพาะของไขมันและน้ำมันที่มีค่าหน้อยกว่าน้ำจึงลอยตัวเหนือน้ำ ทางออกแบบของถังตักไขมันและน้ำมันจุ่มอยู่ใต้น้ำซึ่งต่ำกว่าชั้นไขมันหรือน้ำมัน ไขมันหรือน้ำมันจะสะสมตัวอยู่ในถังตักและสามารถตักออกไปทิ้งได้ โดยถังตักไขมันขนาดเล็ก (ดังรูปที่ 2.1-4) ที่นิยมใช้กับน้ำเสียจากการประกอบอาหารซึ่งเป็นน้ำเสียที่มีปริมาณต่ำ ในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาณสูงควรใช้ถังไขมันและน้ำมันแบบชนิด API (American Petroleum Institute) Separator (ดังรูปที่ 2.1-5) ขณะที่น้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันละลายอยู่จะไม่สามารถใช้ถังตักหรือแยกน้ำมันดังกล่าวได้ เนื่องจากน้ำมันจับเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเสีย ซึ่งวิธีการแก้ไขคือต้องทำให้น้ำมันและน้ำเสียแยกตัวจากกันโดยใช้สารเคมีช่วยเสียก่อน จากนั้นจึงใช้ถังตักหรือแยกไขมันหรือน้ำมัน หรืออาจใช้วิธีการทำให้ล้อยตัว (Flootation) (ดังรูปที่ 2.1-6)



รูปที่ 2.1-4 ถังดักไขมัน



รูปที่ 2.1-5 ถังดักไขมันแบบ API (American Petroleum Institute) Separator



รูปที่ 2.1-6 ถังทำให้ล้อย (Flootation)

2.1.7 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี


กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีหมายความว่ารับน้ำเสียที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- 1) มีความเป็นกรดหรือด่างสูงเกินไป (ค่าพีเอชต่ำหรือสูงเกินไป)
- 2) มีโลหะหนักที่เป็นพิษ เช่น สังกะสี ดีบุก ฯลฯ
- 3) มีสารแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนได้ยาก
- 4) มีสารประกอบอนินทรีย์ละลายน้ำที่เป็นพิษ เช่น ชัลไฟฟ์
- 5) มีไขมันหรือน้ำมันละลายน้ำ

ซึ่งกระบวนการทางเคมีที่ใช้บำบัดน้ำเสีย ได้แก่ โโคแอกกูเลชัน (Coagulation) การตกตะกอนผลึก (Precipitation) การทำให้เป็นกลาง (Neutralization) การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) และออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction) ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปของกระบวนการต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กระบวนการโโคแอกกูเลชัน

กระบวนการโโคแอกกูเลชัน เป็นกระบวนการประสานคอลลอยด์ ซึ่งเป็นสารแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนได้ช้ามาก ไม่สามารถแยกตัวออกจากน้ำได้โดยวิธีตักตะกอนตามธรรมชาติเนื่องจากอนุภาคของคอลลอยด์มีขนาดเล็กเกินไป หลักการของกระบวนการโโคแอกกูเลชัน คือ การเติมสารโโคแอกกูเลนต์ (Coagulant) เช่น สารส้ม (Aluminum Sulfate ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$) ลงในน้ำเสียทำให้คอลลอยด์หลอยๆ อนุภาคจับตัวเป็นกลุ่ม เรียกว่า พล็อก (Floc) จนมีน้ำหนักมากและสามารถตกตะกอนลงมาได้เร็ว สารโโคแอกกูเลนต์ ทำหน้าที่สมมูลเป็นตัวประสานให้อนุภาคมารวมตัวกันเป็นพล็อก



รูปที่ 2.1-7 กลไกของโโคแอกกูเลชัน

ส่วนประกอบสำคัญของกระบวนการโโคแอกกูเลชันมี 2 ส่วน คือ ถังกวนเร็ว และถังกวนช้า ถังกวนเร็วเป็นที่เติมสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้าเป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก (Flocculation) ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้าหรืออาจรวมถึงเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดยถังตกตะกอน จะถูกส่งต่อไปบำบัดในถังกรอง น้ำที่ออกจากถังกรองจึงมีความใสสูง

(2) การตกลงตอกgonผลึก (Precipitation)

โลหะหนัง เช่น สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว แคนเดียม ฯลฯ จะเป็นปัญหาเฉพาะกับน้ำเสียที่มีค่าพีเอชต่ำเนื่องจากโลหะหนังสามารถละลายนำได้ดีที่ค่าพีเอชต่ำ ซึ่งการเพิ่มค่าพีเอชจะทำให้ความสามารถในการละลายนำของโลหะหนังลดลงและสามารถตกลงตอกได้ ดังนั้นการเติมสารเคมีประเภทด่าง เช่น โซดาไฟ หรือ ปูนขาว ให้กับน้ำเสียจนมีค่าพีเอชเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เหมาะสมจะทำให้โลหะหนังตกลงตอกกับไอโอดรอกไซด์ (OH^-) ได้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้ไอโอดนประจุบวกและลบรวมกันเป็นตอกอนของแข็งไม่ละลายนำได้ งานนี้จึงทำให้ผลึกของแข็งรวมตัวกันเป็นฟลักก์ด้วยกระบวนการโคแกกูเลชัน และจึงแยกฟลักก์ออกจากน้ำด้วยถังตกลงตอก ปริมาณปูนขาวหรือโซดาไฟ ที่ต้องใช้อาจคำนวนคร่าวๆ ได้จากการเคมีของปฏิกิริยาการสร้างตอกอน โดยทั่วไปควรทำการทดสอบกำจัดโลหะหนังในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาระดับค่าพีเอชที่เหมาะสมและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับกำจัดโลหะหนังของแต่ละงาน โดยทำ Titration Curve ของน้ำเสียที่เกิดจากการเติมด่างและทำจาเร็ทเทสท์ (Jar Test) เพื่อหาระดับค่าพีเอชและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมที่สุด

(3) การทำให้เป็นกลางหรือการปรับพีเอช (Neutralization)

การเติมกรดหรือด่างเพื่อปรับค่าพีเอชของน้ำเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็น น้ำเสียที่มีค่าพีเอชต่ำสามารถทำให้เป็นกลางได้โดยใช้ ปูนขาว โซดาไฟ หรือโซดาแอลูมิโน ร่วมกับสารเคมีที่มีค่าพีเอชสูงทำให้เป็นกลางได้โดยใช้กรดชนิดต่างๆ เช่น กรดกำมะถัน กรดเกลือ หรือบางครั้งอาจใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้

(4) การแลกเปลี่ยนไอโอน (Ion Exchange)

กระบวนการแลกเปลี่ยนไอโอน สามารถกำจัดไอโอนประจุบวก (Cation) และไอโอนประจุลบ (Anion) จากน้ำเสียได้ ในปัจจุบันสารแลกเปลี่ยนไอโอน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซีโอไลต์ (Zeolite) และเรซินแลกเปลี่ยนไอโอน (Ion Exchange Resin) ซึ่งเรซินแลกเปลี่ยนไอโอนเป็นที่นิยมเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก น้ำเสียจะไหลผ่านถังที่บรรจุเรซินแลกเปลี่ยนไอโอน ไอโอนประจุบวกในน้ำเสียจะแลกเปลี่ยนกับไอโอดรเจน (H^+) หรือไอโอนของโซเดียม (Na^+) ของเรซินแลกเปลี่ยนไอโอน ได้แก่ เรซินแบบกรดแก่ (Strong Acid Cation Resin) และเรซินแบบกรดอ่อน (Weak Acid Cation Resin) ส่วนไอโอนประจุลบในน้ำเสียจะถูกแลกเปลี่ยนกับไอโอนของไฮดรอกไซด์ (OH^-) ของเรซินแลกเปลี่ยนไอโอนแบบด่างแก่ (Strong Base Anion Resin) เรซินทุกชนิดเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งจะหมดประสิทธิภาพ แต่สามารถเรียกประสิทธิภาพกลับคืนมาได้อีกโดยการทำการฟื้นฟูสภาพ (Regeneration) ซึ่งเรซินแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพต่างกัน

หน้าที่ของกระบวนการแลกเปลี่ยนไอโอนมี 2 ประการ

- การกำจัดไอโอนต่างๆออกจากน้ำ เช่น Ca^{2+} Mg^{2+} SO_4^{2-} Cl^- นอกจากนี้เรซินอาจใช้ในการกำจัดโลหะต่างๆ เช่น สารหนู แบเรียม แคนเดียม สังกะสี แต่อาจต้องใช้เรซินที่สังเคราะห์เป็นพิเศษ
- ไอโอนต่างๆที่ถูกดูดซับบนเรซินจะถูกกำจัดออกจากเรซินไปโดยในสารละลายในสารละลายฟื้นฟูสภาพในระหว่างการฟื้นฟูสภาพ

อย่างไรก็ตามน้ำที่ผ่านเข้าถังเรซินควรเป็นน้ำใส่ที่มีความชุนหรือสารแขวนลอยหรือก้าชละลายนำหรือน้ำมันลอยอยู่น้อยที่สุด เนื่องจากสารตังกล่าวจะส่งผลให้อาชญาของเรซินน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และการแลกเปลี่ยนไอโอนไม่เหมาะสมสำหรับสารละลายที่มีความชุนสูงกว่า 700 มก./ล. เพราะเป็นวิธีที่ไม่ประหยัด

(5) ออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction)

กระบวนการออกซิเดชัน-รีดักชัน ที่เปลี่ยนสารมลพิษให้เป็นสารที่ไม่มีพิษ กระบวนการออกซิเดชัน-รีดักชัน ได้แก่ การเติมสารเคมี ซึ่งอาจเป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidant) หรือสารรีดิวต์ซ์ (Reducant) อย่างโดยย่างหนึ่งเพื่อไปทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันกับสารมลพิษ ผลของปฏิกิริยาทำให้ได้สารที่ไม่เป็นพิษหรือมีความเป็นพิษลดลง สารเคมีที่มักใช้ในการบำบัดน้ำเสียเป็นดังตารางที่ 2.1-1 และตารางที่ 2.1-2

ตารางที่ 2.1-1 สารออกซิไดซ์ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเคมี

| สารออกซิไดซ์ | สารปนเปื้อนที่ต้องการกำจัดออก |
|--|---|
| อากาศ หรือออกซิเจน | Sulfite, Sulfides, Ferrous (Fe^{2+}) |
| ก๊าซคลอรีน (Cl_2) | Sulfide |
| ก๊าซคลอรีน และด่าง | Cyanide (CN^-) |
| คลอรีนไดออกไซด์ (ClO_2) | Cyanide, Pesticides |
| Sodium Hypochlorite (NaOCl) | Cyanide, ตะกั่ว |
| Calcium Hypochlorite [$\text{Ca}(\text{OCl})_2$] | Cyanide |
| Potassium Permanganate (KMnO_4) | Cyanide, ตะกั่ว, กลิ่นจากสารอินทรีย์ |
| Permanganate (MnO_4^-) | Manganese |
| Hydrogen Peroxide (H_2O_2) | Phenol, Cyanide, สารประกอบ Sulfur, ตะกั่ว |

ตารางที่ 2.1-2 สารรีดิวต์ซ์ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเคมี

| สารรีดิวต์ซ์ | สารปนเปื้อนที่ต้องการกำจัดออก |
|---|-------------------------------|
| Sulfur Dioxide (SO_2) หรือ | |
| Sodium Bisulfite (NaHSO_3) หรือ | Chromium (Cr^{6+}) |
| Sodium Metabisulfite ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) หรือ | |
| Ferrous Sulfate (FeSO_4) | |
| Sodium Borohydride (NaBH_4) | Mercury, Silver |

2.1.8 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ แบ่งเป็นแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Process) และแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Process) ซึ่งแบบใช้ออกซิเจนอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเปลี่ยนความสกปรก (สารอินทรีย์) ให้กลายเป็น CO_2 และ H_2O เช่น ในกระบวนการເອເສ ระบบฟิล์มตรึงระบบโปรดกรอง เป็นต้น ส่วนการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนใช้จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนเปลี่ยนความสกปรกให้กลายเป็น CO_2 CH_4 และ H_2S เช่น ในกระบวนการย่อยໄร์ออกซิเจน ถังกรองໄร์อากาศ ระบบบูรณาการ เป็นต้น

1) การบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Process)


เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายดูดซับเปลี่ยนรูปของมลสารต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำเสียให้มีค่าความสกปรกน้อยลง มลสารที่มีอยู่ในน้ำเสียจะถูกเปลี่ยนไปเป็นจุลินทรีย์เซลล์ใหม่ และก้าศาร์บอนไดออกไซด์

1.1) กระบวนการເອເອສ (Activated Sludge Process)

กระบวนการເອເອສ เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน โดยอาศัยสิ่งมีชีวิต พากจุลินทรีย์หลายชนิดในการย่อยสลาย ดูดซับ หรือเปลี่ยนรูปของมลสารต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำเสียให้มีค่าความสกปรก น้อยลง

มลสารที่อยู่ในน้ำเสียจะถูกจุลินทรีย์ใช้เป็นอาหารและเจริญเติบโตข่ายพันธุ์ต่อไปโดยสารอินทรีย์ ต่างๆ ในน้ำเสีย เมื่อถูกเปลี่ยนมาเป็นจุลินทรีย์จะมีหนังมากกว่าน้ำและสามารถแยกออกได้ง่ายด้วยการตกรอกอนในถังตกรอกอน ส่วนก้าชาร์บอนไดออกไซด์จะลอยขึ้นไปในอากาศ

ระบบເອເອສ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญอย่างน้อยสองส่วน คือ ถังเติมอากาศ และถังตกรอกอน น้ำเสียจะถูกส่งเข้าถังเติมอากาศซึ่งมีสลัดจ์อยู่เป็นจำนวนมาก ภายในถังจะมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน เช่น มีออกซิเจนและไนโตรเจน ปริมาณสารอินทรีย์ และพีเอชที่เหมาะสม จุลินทรีย์จะทำการลดค่าสารอินทรีย์ในรูปต่างๆ ด้วยการย่อยสลายให้อยู่ในรูปก้าชาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ จากนั้นน้ำเสียที่บำบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกรอกอนเพื่อแยกจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส สลัดจ์ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกรอกอนส่วนหนึ่งจะสูบกลับไปยังถังเติมอากาศ เพื่อลดมลสารที่เข้ามาใหม่ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสลัดจ์ส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่เป็นผลจากการเจริญเติบโตซึ่งจะต้องนำไปทิ้ง สำหรับน้ำใสส่วนบนจะเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทิ้งจากระบบ ดังรูปที่ 2.1-7




รูปที่ 2.1-8 ส่วนประกอบและการทำงานของระบบເອເອສ


กระบวนการເອເອສสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามการจัดวางถังเติมอากาศและถังตกรอกอน และรูปแบบของถังเติมอากาศ ซึ่งประเภทของกระบวนการເອເສต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กระบวนการເອເສแบบธรรมดា (Conventional Activated Sludge)

เป็นระบบที่มีถังตกรอกอนและถังเติมอากาศ ขณะที่การเติมอากาศจะใช้เครื่องเติมอากาศแบบใบพัด หรือแบบฟองอากาศก็ได้ โดยปกติระบบจะมีเวลาถังตกรอกอน (Sludge Retention Time, SRT) ประมาณ 5 – 10 วัน ทำให้ต้องมีการกำจัดสลัดจ์ที่ระบายน้ำทิ้ง กระบวนการເອເສแบบธรรมดามาแบ่งตามรูปแบบการกวนในถังเติมอากาศเป็นแบบ 'ไหลตามกัน' (Plug Flow) (ดังรูปที่ 2.1-9) และแบบกวนสมบูรณ์ (Completely Mixed) (ดังรูปที่ 2.1-10) โดยแบบไหลตามกันจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแบบเส้นไปได้ดีกว่าการกวนสมบูรณ์ ขณะที่แบบกวนสมบูรณ์จะสามารถใช้ได้กับน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยเฉพาะน้ำเสียที่อาจมีสารพิษเจือปนอยู่



รูปที่ 2.1-9 กระบวนการເອເສແບນໄຫລຕາມກັນ




รูปที่ 2.1-10 กระบวนการເອເສແບນກວນສມບູຮຣີ

(2) กระบวนการເອເສແບນຢຶດເວລາ (Extended Aeration Activated Sludge)

เป็นกระบวนการເອເສທີ່ມີຮະຍະເວລາເກີບກັນນ້າເສີຍແລະກັກຕະກອນນານກວ່າຮະບນເອເສແບນອື່ນໆ
ເພື່ອໃຫ້ແບຄທີ່ເຮົາເກີດກາຍ່ອຍສລາຍຕ້ວເອງເປັນຜລໃໝ່ສລັດຈີ່ສ່ວນເກີນເກີດຂຶ້ນນອຍແລະອູ້ນູ່ໃນຮູບທີ່ສາມາດນຳໄປທີ່ໄດ້

1.2) กระบวนการគູວ່າວິເວີນ (Oxidation Ditch Process)

ເປັນຮະບນນຳບັດນ້າເສີຍທີ່ມີໜັກກາຮເຊັ່ນເດີວັນກັບຮະບນເອເສແບນຢຶດເວລາ ເພີ່ງແຕ່ຈະມີຮູບແບນ
ຂອງຄັ້ງເປັນລັກຊະຄູຫຼືຄລອງທີ່ສ່ວນໃຫ້ເປັນຮູປງຮີ ທຳໃຫ້ນ້າສາມາດຮຸນວິເວີນໄປມາໄດ້ໂດຍຮອບ ເປັນຮະບນນຳບັດນ້າເສີຍ
ທີ່ນີ້ມີໃຊ້ກັນມາກໃນປະເທດໄທ ເພົ່າມີຮະບນທີ່ມີກາຮຄຸມຄູແລ້ວໄມ່ຍາກ ແລະໂດຍປົກຕິຈະໄດ້ນ້າທິ່ງທີ່ໄດ້ມາຕຽບຮູນນ້າ
ທິ່ງອ່າງສົມ່າເສນອ



รูปที่ 2.1-11 กระบวนการคุณเวียน

1.3) สารเติมอากาศ (Aerated Lagoon)


ระบบบำบัดน้ำเสียแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นบ่อ dinขนาดใหญ่ที่มีเวลา กักน้ำหลายวัน มีการเติมอากาศด้วยเครื่องเติมอากาศแบบลอดอย่างน้ำแต่ไม่มีถังตะกอน ด้วยเหตุนี้น้ำทิ้งจึงมีคุณภาพดีกว่าไปด้วย ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต่างกับกระบวนการการเผา biosแบบอื่นๆ และเนื่องจากไม่มีการหมุนเวียนตะกอนสลัดจ์ ความเข้มข้นของ MLSS ในบ่อเติมอากาศจึงมีระดับต่างกับระบบอื่นๆ (น้อยกว่า 1,000 mg./l.)



รูปที่ 2.1-12 สารเติมอากาศ

1.4) ระบบເອສບີອ້າຣ (Sequencing Batch Reactor: SBR)

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กและน้ำเสียไฮโดรเป็นบางช่วงเพียง 4-8 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้ถังเติมอากาศทำหน้าที่ทั้งการเติมอากาศเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์และทำหน้าที่แยกสัดส่วนด้วยการตอกตะกอนภายในถังเดียว กัน โดยขั้นตอนการทำงานจะปล่อยให้น้ำเสียไฮโดรเข้าถังที่มีจุลินทรีย์อยู่ภายในถังแล้วและเติมอากาศอยู่ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด (ประมาณ 22 ชั่วโมง) จะหยุดเติมอากาศเพื่อทิ้งให้ตอกตะกอน (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งจะได้น้ำใส่ส่วนบนที่สามารถระบายนอกได้ เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการบำบัดจากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการใหม่ (ดังรูปที่ 2.1-13) การทำงานแบบไม่ติดต่อกันของระบบนี้ทำให้ระบบมีความเหมาะสมกับโรงงานที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณน้ำเสียน้อย



รูปที่ 2.1-13 การทำงานของระบบເອສບີອ້າຣ

2) การบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อกซิเจน (Anaerobic Process)

เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้อกซิเจนในการย่อยสลายดูดซับเปลี่ยนรูปของมลสารต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำเสียให้มีค่าความสกปรกน้อยลง มลสารที่มีอยู่ในน้ำเสียจะถูกเปลี่ยนไปเป็นจุลินทรีย์เซลล์ใหม่ ก้าชาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน โดยเซลล์จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นใหม่จะมีปริมาณน้อยกว่ากระบวนการบำบัดแบบใช้อกซิเจน

2.1) บ่อเมล็ดหรือบ่อแอนาโรบิก (Anaerobic Ponds)

ส่วนใหญ่เป็นบ่อดินขนาดใหญ่ที่มีความลึก 3-4 เมตร มีเวลา กักน้ำนานหลายวันภายในระยะเวลาดังกล่าว น้ำเสียจะถูกย่อยสลายด้วยปฏิกิริยาแบบไร้อากาศ มักมีขนาดใหญ่และใช้ที่ดินจำนวนมากในการสร้าง นอกจากนั้นยังอาจมีกลิ่นไม่ดีจึงเหมาะสมสำหรับใช้ในชนบทหรือชานเมืองซึ่งราคาที่ดินไม่สูงนัก

2.2) ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)

เป็นถังสูงที่มีลักษณะคล้ายถังกรองภายในบรรจุด้วยตัวกลางพลาสติก น้ำเสียจะไฮโดรเข้าจากข้างล่างขึ้นข้างบน ทำให้น้ำท่วมตัวกลางอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อแบคทีเรียส่วนใหญ่ถูกจับอยู่ภายในถังกรอง น้ำที่ไฮโลออกมานี้มีความใสโดยไม่ต้องใช้ถังตอกตะกอนแยกต่างหาก อย่างไรก็ตามถังกรองแบบไร้อากาศมีข้อเสียคือ ต้องให้น้ำเสียไฮโดรเข้า

ถังกรองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจต้องตักตะกอนน้ำเสียก่อนส่งเข้าถังกรองไว้หากาดเพื่อป้องกันการอุดตัน

2.3) ระบบบูโซบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่คล้ายกับถังกรองไว้หากาด ซึ่งน้ำเสียจะมีทิศทางการไหลจากด้านล่างขึ้นด้านบนโดยไม่มีตัวกลาง แต่แบคทีเรียจะถูกเลี้ยงให้จับตัวกันเป็นเม็ดขนาดใหญ่ จนกระทั่งมีน้ำหนักมากและสามารถตักตะกอนได้ดี ทั้งน้ำเสียที่ไหลเข้าถังปฏิกิริยาด้านล่างจะทำให้มีเม็ดแบคทีเรียลอยตัวเป็นชั้นสลัดซึ่งไม่เคลื่อนทั้งถัง ซึ่งระบบบูโซบีเป็นระบบที่สามารถรับน้ำเสียที่มีความสกปรกได้สูงกว่าระบบบำบัดแบบไว้หากาดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามผู้ควบคุมดูแลต้องมีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูและระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2.1-14 ระบบบูโซบี

3) ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)


เป็นบ่อ กันน้ำทึ้ง ที่มีความลึกของบ่อไม่นานัก โดยรูปร่างและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการบำบัดน้ำทึ้ง บ่อปรับเสถียรน้ำบางที่ก็เรียกว่า บ่อฟิ่ง เป็นที่นิยมใช้กันมากในชุมชนขนาดเล็ก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดำเนินการต่ำ ต้องการพลังงานน้อย และไม่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างพิถีพิถัน ทั้งนี้บ่อปรับเสถียรสามารถจำแนกตามระดับของการซีเจนที่มีในบ่อ ได้ดังนี้

(1) บ่อแอนแอโรบิก หรือบ่อเหม็น (Anaerobic Ponds) ใช้กำจัดสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงและมีปริมาณของแข็งสูง จะถูกออกแบบให้มีอัตรารับสารอินทรีย์สูงมากจนสาหร่ายและการเติมออกซิเจนที่ผิวน้ำไม่สามารถเติมออกซิเจนได้ทันสภาพภายในบ่อจึงไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่ สารอินทรีย์และของแข็งในน้ำเสียจะถูกย่อยสลายแบบแอนแอโรบิกภายในบ่อ น้ำใส่ที่ออกจากบ่อจะถูกปล่อยเข้าสู่บ่อแฟลเทฟเพื่อบำบัดต่อไป

(2) บ่อแฟลเทฟ (Facultative Ponds) เป็นบ่อที่นิยมใช้กันมากที่สุด ส่วนบนของบ่อจะอยู่ในสภาพแอนแอโรบิก จากการเติมอากาศที่ผิวน้ำและจากปฏิกิริยาของสาหร่ายซึ่งให้ออกซิเจน ส่วนล่างของบ่อจะอยู่ในสภาพแอนแอโรบิก โดยสารอินทรีย์ที่ตักตะกอนแล้วจะถูกย่อยสลายแบบแอนแอโรบิก บ่อแฟลเทฟมีความลึกประมาณ 1-2 เมตร น้ำทึ้งจะถูกกักเป็นเวลาหลายวันเพื่อให้คงตัวและไม่เป็นที่น่า

รังเกียจเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

(3) บ่อบ่ม (Maturation Ponds) ใช้เป็นบ่อที่รับน้ำต่อจากบ่อแฟคัลเทฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดเชื้อโรคก่อนปล่อยน้ำทึ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยสภาพภายในบ่อจะเป็นแอโรบิกทั้งหมด ปกติความลึกของบ่อบ่มจะมีค่าเท่ากับแฟคัลเทฟที่ผ่านมาก่อนแล้ว



รูปที่ 2.1-15 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในบ่อแฟคัลเทฟ



รูปที่ 2.1-16 ตัวอย่างการจัดวางบ่อของระบบปรับเสถียร

2.1.9 ระบบฆ่าเชื้อ (Disinfection)

การฆ่าเชื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งมี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และอะมีบา แต่ไม่ใช่การทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีในน้ำเสีย จึงแตกต่างจากการทำให้ปลอดเชื้อ โรค (Sterilization) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมด การฆ่าเชื้อ (โรค) ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน (Chlorination) และการฆ่าเชื้อด้วยโอโซน (Ozone Disinfection)

1) การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน เป็นวิธีที่สามารถกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยข้อดีของการใช้

คลอรีนคือ คลอรีนสามารถกำจัดเชื้อโรคในน้ำได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถทำให้มีคลอรีนคงเหลือตกค้างอยู่ในน้ำ ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในน้ำawayหลังได้ โดยคลอรินที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ก๊าซคลอรีน (Cl_2) และเซียมไออกไซคลอไรท์ ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$) โซเดียมไออกไซคลอไรท์ (NaClO) และคลอรีนไดออกไซด์ (ClO_2) ซึ่งคลอรีนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการนำไปใช้ดังตารางที่ 2.1-3

ตารางที่ 2.1-3 คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของสารคลอรีนชนิดต่าง ๆ

| ชนิดของก๊าซคลอรีน | คุณสมบัติและการนำไปใช้งาน |
|---|--|
| ก๊าซคลอรีน | ส่วนใหญ่จะบรรจุในถังก๊าซที่สามารถทนการกระแทกและการกัดกร่อนได้ดี มีความเข้มข้น 100% เสถียรภาพดี ราคาค่อนข้างต่ำกว่าคลอรีนชนิดอื่นๆ มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ จึงต้องติดตั้งระบบบรรยายก๊าซคลอรีนไว้ที่ส่วนล่างของกำแพงห้องจ่ายสารคลอรีน |
| แคลเซียมไออกไซคลอไรท์ ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$) | มีทั้งในรูปของสารละลาย (ความเข้มข้น 70%) และรูปของผง มีเสถียรภาพดี ราคาปานกลาง มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนน้อยกว่าก๊าซคลอรีน จึงมีอันตรายน้อยกว่า |
| โซเดียมไออกไซคลอไรท์ (NaClO) | มีอยู่ในรูปของสารละลายความเข้มข้น 12-15% มีสีเหลืองอ่อน ไม่เสถียรภาพ มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนน้อยกว่าก๊าซคลอรีน |
| คลอรีนไดออกไซด์ (ClO_2) | อยู่ในรูป ก๊าซ มีความเข้มข้น 0.35% มีสีเหลืองแกมเขียวสามารถเบิดได้และมีการกัดกร่อนสูงจึงต้องระมัดระวังในการใช้งาน ราคาปานกลาง |

2) การฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน

โอโซน เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ดีและมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคrunแรงกว่าคลอรีน สามารถทำลายกลีน สี รสและไวรัสได้ โดยไม่เพิ่มสี กลิ่นและรสหลังจากการบำบัดด้วยโอโซนเนื่องจากโอโซนสามารถถลายน้ำตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการผลิตโอโซนสามารถทำการผลิตได้โดยการใช้อากาศแห้งผ่านเข้าสู่ชั้นไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงมาก (ประมาณ 15-20 KV) เพื่อให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจน ซึ่งจะเห็นว่าการผลิตโอโซนค่อนข้างบุ่งยาก และมีราคาแพง รวมถึงโอโซนมีความคงตัวต่ำ (ไม่เกิน 30 นาที) จึงเป็นที่นิยมน้อยกว่าการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

2.1.10 แนวทางในการเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย

การเลือกระบบบำบัดที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือ ลักษณะของน้ำเสีย ระดับของการบำบัด สภาพของท้องถิ่น และความยากง่ายของการดูแลรักษาระบบ โดยระบบที่มีความเหมาะสมต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและมีราคาประหยัด

ลักษณะของน้ำเสียและระดับของการบำบัดจะเป็นตัวกำหนดอย่างกว้างๆ ถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่จะนำมาใช้น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ควรเลือกใช้ระบบบำบัดแบบชีวภาพโดยความเข้มข้นของปริมาณสารอินทรีจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกระบบที่เหมาะสม น้ำเสียที่มีสารเคมีหรือโลหะ เช่น น้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะ ควรใช้ระบบบำบัดทางเคมีซึ่งมักเป็นวิธีแยกโลหะออกจากน้ำเสีย โดยวิธีตกผลึกและตกร่องน้ำเสียชุมชนเป็นน้ำเสียที่บำบัดได้ง่ายเนื่องจากส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีที่ย่อยสลายทางชีววิทยาได้ง่ายและมีความเข้มข้นต่ำ มีปริมาณอาหาร剩余และมีสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น พื้นที่ที่เหมาะสม และมีจุลทรรศน์อยู่ในน้ำเสีย ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียชุมชนจึงใช้ระบบชีวภาพ เช่น ระบบเออแอล (Activated Sludge) หรือบ่อฝัง (Oxidation Pond) เป็นต้น

2.1.11 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ แบบแปลนการก่อสร้างระบบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย รายการประกอบแบบแปลน รายละเอียดของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ การสำรวจสภาพท่อパイ ระบบท่อภายใน ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ

การตรวจสอบด้านการทำงานของระบบโดยการเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียว่าถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในการออกแบบหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการเดินระบบและการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

1) การตรวจสอบแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแบบแปลน แผนผังและคำอธิบาย การบำบัดน้ำเสียควรพิจารณาจากเอกสารประกอบด้วย

- (1) แหล่งน้ำเสียจากการร่วมวิธีการผลิตมีแหล่งใดบ้าง
- (2) ลักษณะของน้ำเสียที่ออกจากการร่วมวิธีการผลิต
- (3) ปริมาณของน้ำเสีย
- (4) รายละเอียดการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
- (5) แบบแปลนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
- (6) เอกสารประกอบแบบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการก่อสร้างและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการควบคุมและการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

2) การตรวจสอบภาคสนาม

การตรวจสอบภาคสนามควบคู่ไปกับแบบแปลนก่อสร้างจะทำให้ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้ง่ายขึ้น แบบก่อสร้างควรเป็นแบบ AS-Built Drawing ซึ่งมีรายละเอียดตรงตามการก่อสร้างจริง

3) การตรวจสอบสภาพทั่วไป

การตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบภาคสนามเพื่อทำการซ้อมแซมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อให้การเดินระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง ความแข็งแรง การชำรุด การร้าวซึมของถัง ตรวจสอบสภาพของระบบท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง ท่อสลัตช์ อุปกรณ์ท่อน้ำ การร้าวซึม ชนิดและขนาดของท่อน้ำเหมาะสมหรือไม่
- (2) ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนตะกอนหรืออื่นๆ อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานหรือไม่
- (3) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม

4) การตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

การตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์การตรวจสอบ เช่น DO meter, pH meter และกรวยอิมซอฟฟ์ และจากการสังเกตทางกายภาพ สี และกลิ่น เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ควรจัดเตรียมเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของระบบ ได้แก่ ขวดใส่ตัวอย่างน้ำ อุปกรณ์สำหรับทำน้ำตัดข้างขวด จะเป็นกระดาษกา瓦 สติกเกอร์ ปากกาสำหรับเขียนรวมทั้งกล่องโฟมสำหรับแขวนตัวอย่างน้ำ เป็นต้น

(1) ระบบเออเอส (Activated sludge)

- ค่าพีเอชควรอยู่ระหว่าง 6.8 - 8.2
- สีของสลัตช์ในถังเติมอากาศควรมีสีน้ำตาล
- ไม่มีกลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
- ค่าดีโอลไม่ควรต่ำกว่า 2 มก./ล.
- ค่า SV₃₀ ควรอยู่ระหว่าง 200 - 400 มล./ล.
- ค่า MLSS ควรอยู่ระหว่าง 1,500 – 3,000 มก./ล.
- ค่า SVI ควรอยู่ระหว่าง 80 – 120 มล./ก.
- ไม่ควรเกิดฟองก๊าซ หรือสลัตช์ลอยในถังตกตะกอน

(2) ระบบบ่อผึ้ง (Oxidation Pond)

- ค่าพีเอชควรอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.5
- สีของน้ำในบ่อเป็นสีเขียวจางๆ ของสาหร่าย ไม่ควรมีสีเขียวเข้มหรือไม่ควรมีสีดำ
- ไม่ควรมีกลิ่นเหม็น
- ระยะเวลาในการเก็บกักประมาณ 5 – 20 วัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำเสีย

(3) ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

- ค่าพีเอชควรอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.5
- สีของน้ำและสลัตช์เป็นสีน้ำตาล
- ไม่ควรมีกลิ่นเหม็น

- ค่าดีโอไม่น้อยกว่า 2 มก./ล.
- ไม่มีครमีฟองหรือสลัดจลloydปักคลุมผิวน้ำ

(4) ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)

- ค่าพีเอชควรอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.5
- สีของน้ำในถังครา้มีสีดำ
- ครา้มีฟองกําชีขึ้นมาทั่วบ่อ
- ไม่มีครา้มีกลิ่นเหม็น
- ตรวจสอบการอุดตันและการชำรุดของตัวกลาง
- ตรวจสอบปริมาณของสลัดจลloydที่สะสมกันถัง

2.1.12 การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ เป็นจัวบ่งชี้การทำงานของระบบว่าสมบูรณ์ถูกต้องเพียงใด การตรวจสอบสามารถดำเนินการได้จากการมองเห็น การสังเกต และการวิเคราะห์ตัวอย่าง

1) ลักษณะทางกายภาพที่เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของระบบ ประกอบด้วย

- (1) สี กลิ่น ฟอง
- (2) ลักษณะการไหลของน้ำในระบบและในหน่วยบำบัดย่อย
- (3) ลักษณะของน้ำเข้าและออก
- (4) ลักษณะของน้ำในถังเติมอากาศ
- (5) ลักษณะการเกิดตะกอนของถังตกตะกอน
- (6) การสะสมของสลัดจลloydในถังตกตะกอน

2) ลักษณะทางเคมี ได้จากการตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพในระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ลักษณะน้ำเข้าและออก และในหน่วยบำบัดย่อย ซึ่งจำเป็นต่อการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบที่สำคัญ ได้แก่

- (1) ค่า BOD, COD, pH, SS, TKN, TDS ค่าโลหะหนักในน้ำเสียก่อนเข้าระบบและออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (2) ค่า DO, MLSS, MLVSS, SV30, SVI ในถังเติมอากาศ
- (3) ค่า F/M, BOD : N : P : Fe ในถังเติมอากาศ

3) ลักษณะทางด้านชีววิทยา ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การเจริญเติบโตของสาหร่ายในระบบบ่อผึ้ง และการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจสอบชนิดของจุลทรรศน์ที่ทำงานอยู่ในระบบເອເສ เช่น หากพบริโตรไซด (Protozoa) ชนิดซิลิเอท (Ciliate) และโรดิเฟอร์ (Rotifers) แสดงว่าจะมีการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียของกระบวนการบำบัดน้ำเสียในระบบເອເສได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกันหากพบจุลทรรศน์ที่เป็นเส้นใย (Filamentous Microorganism) จะทำให้เกิดปัญหาสลัดจลloydตัวได้ยากในถังตกตะกอน ดังนั้นข้อมูลในส่วนนี้ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งช่วยให้ผู้ควบคุมดูแลปรับสภาพของการทำงานเพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมใน

การเจริญเติบโตของprotozoan น้ำเสีย และprotozoa และprotozoa

ทั้งนี้การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่พบบ่อยมีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบเออเอส (Activated Sludge, AS)

ควรทำการวิเคราะห์ลักษณะของน้ำเสียเพื่อดูตามผลการทำงานของระบบเออเอสเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อย เป็นเวลา 1 เดือน นับจากกระบวนการทำงานครบที่ หลังจากนั้นควรทำการวิเคราะห์ อายุน้อยสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง เป็นเวลาอีกประมาณ 1 เดือน เมื่อทุกอย่างเข้าที่และผู้ควบคุมมีความชำนาญในการควบคุมประสิทธิภาพแล้วก็สามารถลด การวิเคราะห์เหลือสัปดาห์ละครั้ง โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเออเอส ประกอบด้วย

- (1) ทำการตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าถังเติมอากาศ และออกจากการถังตักตะกอนวิเคราะห์ค่า pH, COD, BOD, SS, TKN และ TDS เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
- (2) ตรวจวัดค่า DO ของน้ำในถังเติมอากาศทุกวันให้มีค่าอยู่ระหว่าง 1-2 mg/l.
- (3) วิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของสลัดจ์ สูบกลับเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับค่า MLSS หรือ MLVSS ในถังเติมอากาศให้เหมาะสม
- (4) สีของสลัดจ์ควรเป็นสีน้ำตาลเข้ม หากพบว่าสลัดจ์มีสีดำคล้ำ แสดงว่าขาดออกซิเจนจำเป็นต้องเพิ่มการเติมอากาศ ส่วนโรงบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานย้อมผ้า สีของสลัดจ์จะมีสีเปลี่ยนแปลงตามสีของชนิดน้ำเสียได้
- (5) กลิ่นของจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศจะมีกลิ่นอับๆ คล้ายกลิ่นดิน ถ้ามีกลิ่นเหม็นของก้าช ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และดูว่าระบบมีการเติมอากาศไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มการเติมออกซิเจนมากขึ้น
- (6) การเกิดฟองก้าชในถังตักตะกอน ซึ่งเกิดจากชั้นของระดับสลัดจ์สูงเกินไป หรือ เกิดจากจุลินทรีย์ค้างในถังตักตะกอนนานเกินไป ต้องเพิ่มอัตราการสูบสลัดจ์กลับหรือสูบสลัดจ์ส่วนเกินทิ้ง
- (7) ถ้าพบฟองสีขาวที่ผิวน้ำในถังเติมอากาศ แสดงว่า MLSS หรือ MLVSS ในถังเติมอากาศน้อยเกินต้องเพิ่มการสูบสลัดจ์กลับมากขึ้น และลดการสูบสลัดจ์ส่วนเกินลง
- (8) ถ้าพบฟองสีน้ำตาลที่ผิวน้ำในถังเติมอากาศ แสดงว่าค่า MLSS หรือ MLVSS ในถังเติมอากาศมากเกินไป ต้องลดการสูบสลัดจ์กลับให้น้อยลง และเพิ่มการสูบสลัดจ์ส่วนเกินมากขึ้น
- (9) ตรวจวัดค่าโอในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยปกติควรควบคุมค่าโอในถังเติมอากาศให้มีค่าอยู่ไม่ต่ำกว่า 2 mg/l. การตรวจวัดควรเก็บหลายตำแหน่งและที่ระดับต่างกัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ

2) ระบบบ่อผึ้ง (Oxidation Pond)

- (1) ทำการวิเคราะห์ลักษณะของน้ำเสียก่อนเข้าและออกจากระบบ วิเคราะห์ค่า pH, COD, BOD, SS, TKN และ TDS เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
- (2) ปกติน้ำในบ่อจะมีสีเขียว ถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือสีมุก แสดงว่าบ่อรับน้ำทิ้งในอัตรามากเกินไป ซึ่งจะต้องพิจารณาการขยายบ่อเพื่อให้พอเพียง
- (3) ค่า pH ควรอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.5
- (4) ไม่มีควรมีกลิ่นเหม็น

3) ระบบสารเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

- (1) ทำการวิเคราะห์ลักษณะของน้ำเสียก่อนเข้าและออกจากระบบ วิเคราะห์ค่า pH, COD, BOD, SS, TKN และ TDS เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
- (2) ตรวจวัดค่าอยู่ไม่ต่ำกว่า 2 มก./ล. ตลอดทั้งระบบ
- (3) เครื่องเติมอากาศควรทำให้เกิดการวนผลsmith ได้อย่างทั่วถึง ไม่มีมุมอับ

4) ระบบบ่อหมักไร้อาหาร (Anaerobic Pond)

- (1) ทำการวิเคราะห์ลักษณะของน้ำเสียก่อนเข้าและออกจากระบบ วิเคราะห์ค่า pH, COD, BOD, SS, TKN และ TDS เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
- (2) สีของน้ำในบ่อควรมีสีดำ
- (3) ควรมีฟองก๊าซผุดขึ้นทั่วบ่อ แต่ไม่มีคร้มิกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
- (4) ค่า pH ควรอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.5

5) ระบบถังกรองไร้อาหาร (Anaerobic Filter)

- (1) วิเคราะห์ลักษณะของน้ำเสียก่อนเข้าและออกจากระบบ วิเคราะห์ค่า pH, COD, BOD, SS, TKN และ TDS เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
- (2) โดยปกติกรดอินทรีจะเหยียบรวมมีค่าประมาณ 50 – 500 มก./ล. (รัตโนรูปอะเซติก)
- (3) ค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5 – 7.5
- (4) ควรมีฟองก๊าซผุดขึ้นทั่วถัง กิ่งก้าน กิ่งก้าน ไม่มีคร้มิกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
- (5) สีของน้ำในถังควรมีสีดำ

2.2 ผลกระทบอากาศ

มลพิษอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่มากพอและเป็นระยะเวลานานพอ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สัตว์ พืชและวัสดุต่างๆ ซึ่งอาจเป็นราดูหรือสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำการทํางานมนุษย์ หรืออาจอยู่ในรูปของก๊าซ หยดน้ำของเหลวหรืออนุภาคของแข็งก็ได้ โดยสารมลพิษอากาศที่สำคัญคือ ฝุ่นละออง (SPM) ตะกั่ว (Pb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และก๊าซโอโซน (O_3)

2.2.1 มลสารในอากาศ

มลสารในอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการกระทำการทํางานมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

- 1) ฝุ่นละออง (Particular matter) หมายถึง อนุภาคของแข็งและละอองของเหลว (ไม่รวมถึงหยดน้ำและแก๊ส) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นด้วยตาเปล่า ฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนในได้ลึกกว่า ดังนั้น US.EPA. (United State Environmental Protection Agency) จึงให้ความสนใจกับในละอองที่มีขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ

- (1) PM 10 หมายถึง ฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคในช่วง 2.5-10 ไมครอน เช่น ฝุ่นที่เกิดจากถนนที่ไม่ได้ลาดยาง โรงงานบด-ย่อยหิน เป็นต้น เป็นสาเหตุของโรคหอบหืด (Asthma) และโรคทางเดินหายใจทางชนิด ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ได้กำหนดค่าเฉลี่ยมาตรฐานความเข้มข้นในช่วง 24 ชั่วโมงของ PM 10 ในบรรยากาศทั่วไปไว้ไม่เกิน 0.12 mg/m^3
- (2) PM 2.5 หมายถึง ฝุ่นที่อนุภาคมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เช่น ฝุ่นจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสารเคมี เป็นต้น PM 2.5 มีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคปอด US.EPA. ได้กำหนดมาตรฐานความเข้มข้นในช่วง 24 ชั่วโมงของ PM 2.5 ในบรรยากาศทั่วไปไว้ไม่เกิน 0.065 mg/m^3
- 2) แก๊สและไอ (Gas and Vapor) เมื่อกล่าวถึงแก๊สและไอที่พบอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันก็มักจะนึกถึง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไอน้ำ เป็นต้น แต่ในทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจะกล่าวถึงเฉพาะสารที่มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 5 ชนิด ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) โอโซน (O_3) และตะกั่ว (Pb)

2.2.2 แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปมลพิษทางอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น

- 1) กระบวนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เตาเผา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดพลังงานความร้อน เช่น เตาเผาเพิ่มความร้อน เตาเผากำจัดของเสีย ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เขม่าและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ นอกจากนี้บางครั้งยังก่อให้เกิดไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรเจนคลอไรด์และไดออกซินอีกด้วย
- 2) การถลุงและแปรรูปโลหะในกระบวนการถลุงแร่ เช่น การเผาและอบจะเกิดการแพร่กระจายของทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แ cacde เมี่ยม proto และธาตุอื่นๆ ในสินแร่ ขณะที่การอบแร่ที่ปอนอยู่กับกำมะถันจะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และเขม่า
- 3) การทำงานเกี่ยวกับวัสดุที่มีลักษณะเป็นผง เช่น การบดวัสดุดิบ การคัดแยก การผสม แปรรูปและ การขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง
- 4) การกลั่นเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งมีการใช้สารละลายและสีจางทำให้เกิดไฮโดรคาร์บอน


2.2.3 การควบคุมฝุ่นละออง

การควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้อุปกรณ์ตักฝุ่นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ตักฝุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะของฝุ่น คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือขนาดของฝุ่น เนื่องจากประสิทธิภาพในการจับฝุ่นขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นหรืออนุภาค นอกจากนี้ต้องพิจารณาคุณลักษณะของกระแสก๊าซ รวมทั้งข้อจำกัดและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์แต่ละชนิด ซึ่งการเลือกอุปกรณ์เหล่านี้ให้เหมาะสมกับประเภทของกระบวนการจะต้องพิจารณาถึงลักษณะสมบัติของฝุ่น ละออง และกระแสก๊าซที่ต้องการบำบัด ประสิทธิภาพ (Performance) ที่ต้องการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและราคาของอุปกรณ์

1) ระบบคัดแยกโดยการตกเนื่องจากน้ำหนักผุ้น (Gravity Settlers)

ระบบคัดแยกผุ้นโดยการตกเนื่องจากน้ำหนักผุ้น หรือที่เรียกว่า ห้องตกอนุภาค (Gravity Settling Chambers) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกผุ้นละอองออกจากกระแสงก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีรูปแบบที่สร้างง่าย ราคาถูก การบำรุงรักษาง่าย ความดันสูญเสียหรือความดันลด (Pressure Drop) ต่ำและผุ้นที่เก็บได้กำจัดง่าย

ห้องตกอนุภาคเป็นอุปกรณ์แรกๆ ที่ใช้ดักผุ้นละออง ลักษณะเป็นห้อง (Chamber) ที่ขยายใหญ่เพื่อให้ออนุภาคมีความเร็วลดลงและตกด้วยแรงโน้มถ่วง ใช้สำหรับแยกอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ คือ ขนาดประมาณ 40-60 ไมครอน เป็นเครื่องที่ดักผุ้นขนาดใหญ่ก่อน (Precleaner) และต่อด้วยอุปกรณ์เก็บผุ้นที่มีประสิทธิภาพสูง หรือหลังอุปกรณ์ดักผุ้นชนิดอื่น (Postcleaner) เพื่อจับอนุภาคที่ผุ้งกลับ



รูปที่ 2.2-1 ห้องตกอนุภาคแบบต่างๆ

การบำรุงรักษาห้องตกอนุภาค คือตรวจสอบที่ติดตั้งของเครื่องและประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ การตรวจสอบทั่วไปควรตรวจสอบเครื่องขณะเดินเครื่องตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ หากมีการสั่นสะเทือน ค่าความดันลดสูงเกินไปนี้หรือประสิทธิภาพลดลง เหล่านี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและต้องมีการซ่อมบำรุง

การตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบคือต้องหยุดเดินเครื่อง และตรวจสอบภายในเครื่องและภายนอกเพื่อตรวจสอบ Fouling การกัดกร่อน สีกหรือหรือเสียหายอื่นๆ


สำหรับการปรับปรุงสมรรถนะของห้องตกอนุภาคเพื่อให้ได้ระดับที่กำหนดนั้นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบและประสิทธิภาพของเครื่อง ได้แก่

- (1) ค่าความดันสูญเสียในห้องตกอนุภาคต้องมีค่าน้อยที่สุด
- (2) ตรวจสอบอัตราการไหลและอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่ออกแบบไว้
- (3) สมรรถนะของเครื่องลดลงเนื่องจาก Fouling สังเกตได้จากค่าประสิทธิภาพของเครื่องมีค่าลดลง


2) ไซโคลน (Cyclone)

ไซโคลนเป็นเครื่องมือสำหรับแยกอนุภาคขนาดใหญ่ออกจากกระแสงก๊าซโดยใช้แรงโน้มถ่วง ซึ่งเกิดจาก การทำให้กระแสงก๊าซหมุนวน (Vortex) เนื่องจากรูปร่างลักษณะของไซโคลน กระแสงก๊าซที่ไหลเข้าสู่ไซโคลนตามแนว สัมผัสหรือตามแนวแกนโดยผ่าน Vanes ไม่ว่ากรณีใด การทำงานของไซโคลนขึ้นกับความเรียบ (Inertia) ของอนุภาคที่

จะเคลื่อนในแนวเส้นตรง เมื่อก๊าซเปลี่ยนทิศทางแรงหนีศูนย์กลางจะเหวี่ยงอนุภาคไปยังผนังของไซโคลนและเคลื่อนลงถังพัก การเดินเครื่องง่ายๆ และไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก ต้นทุนต่ำ ไซโคลนใช้ในงานหลายอย่าง เช่น ใช้แยกผลิตภัณฑ์ที่แห้ง หรือใช้ในการดักฝุ่นและละอองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จึงมักใช้เป็นอุปกรณ์ดักฝุ่นขนาดใหญ่ (Precleaner) ก่อนส่งไปอุปกรณ์ดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง



รูปที่ 2.2-2 หลักการทำงานของไซโคลน



รูปที่ 2.2-3 การต่อไซโคลนหลายตัว (ก) แบบอนุกรม (ข) แบบขนาน

การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของไซโคลนสามารถสูบได้ดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของไซโคลน


| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|--|---|
| สภาพของอุปกรณ์ | ตรวจสอบสภาพการสึกกร่อน การกัดกร่อน ของไซโคลน |
| การสังเกตการระบายน้ำผ่านออกสูปλ่อง | ตามองเห็นได้ชัดว่ามีผู้ระบายน้ำออกทางปล่องมองเห็นได้ชัด (Visible Emission) แสดงว่าไซโคลนมีปัญหา |
| การสังเกตผุนฟุ่งกระจาย (Fugitive) ที่ปล่อยออกมานอก อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การขนย้ายวัสดุและกองวัสดุที่เก็บไว้ | ผุนฟุ่งกระจายที่ปล่อยออกมานอกบริเวณกระบวนการผลิตอย่างน้อยที่สุดมีสาเหตุบางส่วนมาจากการไหลซึมของอากาศเข้าไปในท่อต่างๆหรือตัวไซโคลน ให้ตรวจสอบบริเวณกระบวนการผลิตและท่อต่างๆอย่างละเอียด |
| การตรวจสอบการไหลซึมอากาศ (Air Infiltration) เข้าไปในตัวไซโคลนที่เก็บฝุ่นละออง (Hopper) วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ตักจับได้ (Solid Discharge Valve) และท่อทางเข้า | ในการณ์ที่ไม่ได้ใช้ไซโคลนดักฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ให้เดินสำรวจรอบๆ อุปกรณ์และที่เก็บฝุ่นละอองว่ามีเสียงการร้าวเกิดขึ้นใกล้กับรอยเชื่อมท่อต่างๆ วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้และฝาครอบช่องทางเข้าหรือไม่ |
| การวัดค่าความดันสูญเสีย (Static Pressure Drop) ที่ทางเข้าและทางออกของไซโคลน | ความดันค่าสูญเสียเป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการไหลและความต้านทานต่อการไหลของก๊าซ <ul style="list-style-type: none"> ● ถ้าค่าความดันสูญเสียมีค่าสูงกว่าค่าปกติที่กำหนดแสดงว่าอาจเกิดการอุดตันขึ้น ● ถ้าค่าความดันสูญเสียมีค่าต่ำกว่าปกติที่กำหนดแสดงว่าอัตราการไหลของก๊าซมีค่าลดลง หรือปะเก็นและท่อทางออกอาจสึกกร่อน |
| การวัดค่าอุณหภูมิของก๊าซที่ทางเข้าและทางออก | ถ้าอุณหภูมิของก๊าซที่ทางเข้าและทางออกมีค่าต่างกันมากจะเกิดการไหลซึมของอากาศขึ้นอย่างรุนแรง |
| วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้ | ตรวจสอบการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและการเปิดออกอย่างต่อเนื่องของวาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้ |

3) เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดห้าหรือสครับเบอร์ (Wet Collectors or Scrubber)


เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ของเหลวตักจับฝุ่นหรืออนุภาคขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและจับก๊าซมลพิษจากการและก๊าซได้ในขณะเดียวกัน โดยฉีดของเหลวเป็นละอองฝอยสูกระยะก้าช หรือให้กระแสก๊าซไหลผ่านพิล์มน้ำของเหลวด้วยความเร็วสูง หรือให้ผ่านชั้นของเหลวที่มีวัสดุเคลื่อนที่ผิว เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ไกลลักษณะของหรือหยดน้ำจะสัมผัสถันและออกน้ำด้วยกลไกหลัก 3 อย่าง คือ การกระทบเนื่องจากความเรียบ การสกัดกัน และการแพร่ โดยทั่วไปการกระทบ

เนื่องจากความเสี่ยงเป็นกลไกการจับอนุภาคที่สำคัญที่สุดของscrubbeno'r เมื่อกระแสแก๊สมีความเร็วมากกว่า 0.3 เมตร ต่อวินาที หยดน้ำที่จับอนุภาคไว้เหล่านี้จะถูกแยกออกจากกระแสแก๊สโดยแรงโน้มถ่วง หรือให้กระแสแทรกแผ่นกั้น (Baffles) หรือโดยแรงเหวี่ยง ซึ่งในการดักฝุ่นด้วยscrubbeno'r มี 3 ขั้นตอน คือ


- (1) อนุภาคสัมผัสและดักจับด้วยหยดน้ำหรือฟิล์มของเหลว
- (2) แยกหยดน้ำของเหลวออกจากกระแสแก๊ส
- (3) นำบัดของเหลวที่จับฝุ่น (น้ำเสีย) ก่อนระบายน้ำ



รูปที่ 2.2-4 เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำหรือscrubbeno'r



รูปที่ 2.2-5 เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำหรือscrubbeno'rแบบ Cross Current Flow



รูปที่ 2.2-6 เครื่องจับฝุ่นด้วยထညหัวหรือสครับเบอร์แบบ Counter Current Flow

การดักจับฝุ่นโดยใช้เครื่องสครับเบอร์หรือเครื่องเก็บฝุ่นแบบเปลี่ยนมีข้อได้เปรียบกว่าแบบแห้ง กล่าวคือ ใช้น้ำอุ่นน้อย ลดการติดไฟและระเบิดของฝุ่นแห้ง สามารถกำจัดก๊าซและฝุ่นได้พร้อมกัน สามารถรับกระแสก๊าซที่มีอุณหภูมิสูง แต่มีข้อเสียเปรียบคือมีปัญหาการผุดร้อน ความดันสูญเสียสูงและใช้พลังงานสูง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นสูง และมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งของเหลว

การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของสครับเบอร์สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2-2

ตารางที่ 2.2-2 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของสครับเบอร์


| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|---|---|
| สภาพของอุปกรณ์ | ตรวจดูสภาพการสึกกร่อน การกัดกร่อน หรือสภาพภายในอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการไหลซึมของอากาศขึ้นสู่ระบบที่ทำงานภายใต้ความดันลบและทำให้ประสิทธิภาพในการดักจับสารมลพิษลดลง |
| การสังเกตการระบายน้ำฝุ่นออกสู่ปล่อง | ถ้ามองเห็นได้ชัดว่ามีฝุ่นระบายน้ำออกทางปล่อง (Visible Emission) แสดงว่าสครับเบอร์มีปัญหา |
| การวัดค่าความดันสูญเสีย (Static Pressure Drop) ที่ทางเข้าและทางออกของสครับเบอร์ | <p>เปรียบเทียบค่าความดันสูญเสียที่อ่านได้กับค่าปกติที่ทำให้การทำงานของเครื่องสครับเบอร์เป็นไปตามกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ถ้าค่าความดันสูญเสียมีค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าค่าอัตราการไหลของก๊าซและของเหลวมีค่าเพิ่มขึ้น ถ้าค่าความดันสูญเสียมีค่าลดลง แสดงว่าอัตราการไหลของก๊าซและของเหลวมีค่าลดลง |

| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|--|--|
| การวัดค่าอัตราการไหลของของเหลว | เปรียบเทียบค่าอัตราการไหลของของเหลวที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดอัตราการไหลซึ่งติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์กับค่าปกติที่กำหนด ถ้าค่าอัตราการไหลมีค่าลดลง แสดงว่าหัวฉีดอุดตัน |
| การวัดค่าความชุ่นของของเหลว | ถ้าค่าความชุ่นของของเหลวมีค่าปานกลางจนกระทั่งสูงแสดงว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับหัวฉีด ใบพัดของเครื่องสูบน้ำและท่อได้ |
| การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของของเหลวที่ไหลออกจากสครับเบอร์ | เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง ของของเหลวมีค่าอยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 (ซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องกำจัดฝุ่นละอองแบบเบี่ยงทำงานปกติ) หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ถ้าค่าความเป็นกรด-ด่าง ของของเหลวมีค่าน้อยกว่า 6 จะมีผลการดูดซึมก้าชจำกัดมากก้าชชัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือก้าชไฮโดรเจนฟลูออไรด์ เป็นต้น และอาจจะทำให้ตัวเครื่องสครับเบอร์ เกิดการกัดกร่อนเร็วขึ้น ถ้าค่าความเป็นกรด-ด่าง ของของเหลวมีค่าสูงกว่า 10 สารประกอบจำกัดแคลเซียมและแมกนีเซียมอาจตกตะกอน ซึ่งทำให้เกิดตะกรันที่ผนังของเครื่องสครับเบอร์ |
| การวัดค่าความดันหัวฉีดสำหรับหอสเปรย์น้ำ ไซโคลน สครับเบอร์ และเวนทูรี่สครับเบอร์ | เปรียบเทียบค่าความดันของหัวฉีดกับค่าปกติที่ทำการทำงานของสครับเบอร์ เป็นไปตามข้อกำหนด |
| การวัดค่าความดันสูญเสียของเครื่องกำจัดละออง (Demeter) สำหรับหอสเปรย์น้ำ เวนทูรี่สครับเบอร์ | เปรียบเทียบค่าความดันสูญเสีย ของเครื่องกำจัดละอองน้ำ กับค่าปกติที่กำหนดให้ |
| การวัดค่าอุณหภูมิของก้าชที่ทางเข้าและทางออกของเวนทูรี่สครับเบอร์ | ในการนี้ที่มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ผิวท่อทุกเส้นที่ไหลเข้าสู่คอกอง เวนทูรี่สครับเบอร์ ถ้าเส้นท่อเส้นหนึ่งมีอุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับเส้นท่ออื่นๆ อาจแสดงว่าเส้นท่อนั้นอุดตันซึ่งมีผลการระบายฝุ่นออกมากอย่างมาก ทั้งนี้เพรากการกระจายของเหลวไปยังก้าชไม่เหมาะสม |

4) ถุงกรอง (Bag Filters)

การกรองเป็นวิธีแยกอนุภาคออกจากกระแสก้าชที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยทั่วไปเครื่องกรองคือโครงสร้างที่เป็นรูพรุน ประกอบด้วยสารที่เป็นเม็ดเล็กหรือเส้นใย ซึ่งจะกักกันอนุภาคไว้และให้ก้าชไหลผ่านซึ่งของในเครื่องกรอง สำหรับถุงกรองโดยปกติทำด้วยผ้าทอ (Woven Fabric) หรือผ้าสักหลาด (Felted Fabric) เป็นอุปกรณ์ที่

แยกฝุ่นออกจากกระแสก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง คือ ช่วงขนาด 0.1 ไมครอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของอนุภาค 0.2–0.5 ไมครอน ซึ่งดักจับยาก ชั้นฝุ่นที่สะสมอยู่บนผ้ากรองนี้จะช่วยกรองอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เครื่องกรองแบบถุงต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว



รูปที่ 2.2-7 หลักการทำงานของถุงกรองและตัวอย่างระบบถุงกรอง

ทั้งนี้ข้อดีของถุงกรอง ได้แก่ มีประสิทธิภาพในการจับฝุ่นสูงแม้ฝุ่นมีขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitators, EP) และศรีรังเบอร์ มีค่าความดันสูญเสียและพลังงานที่ใช้เครื่องไม่มากนัก และฝุ่นที่เก็บได้แห้ง สามารถนำไปทิ้งหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้ ขณะที่ข้อเสียของถุงกรอง ได้แก่ มีขนาดใหญ่ อาจมีปัญหารဆเรื่องเปลืองพื้นที่ ต้องการการบำรุงรักษามาก มีข้อจำกัดในเรื่องอุณหภูมิของก๊าซที่เข้าสู่ระบบถุงกรอง อายุของถุงกรองอาจสั้น เนื่องจากสภาพกรดด่างของฝุ่นหรือก๊าซ และไม่สามารถใช้กับสารเปียกชื้นหรือเหนียวໄ้ เพราะทำให้ถุงอุดตันและทำความสะอาดยาก รวมถึงฝุ่นบางชนิดถ้าสะสมไว้อาจเกิดติดไฟได้ถ้ามีประกายไฟ ดังนั้นผ้ากรองอาจไหม้ได้

การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของถุงกรองสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2-3

ตารางที่ 2.2-3 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของถุงกรอง

| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|----------------------------------|---|
| สภาพของอุปกรณ์ | ตรวจสอบสภาพการสึกกร่อน การกัดกร่อน หรือสภาพถุงกรองฉีกขาด |
| การสังเกตการระบายฝุ่นออกสู่ปล่อง | ถ้ามองเห็นได้ชัดว่าฝุ่นระบายออกสู่ปล่อง (Visible Emission) แสดงว่าสมรถนะการทำงานของถุงกรองไม่ดี การตรวจสอบควรประเมินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับถุง ซึ่งประกอบไปด้วยการขัดกร่อน การกัดกร่อนทางเคมี ถุงไหม้หรือถูกทำลาย เนื่องจากสารเเก๊ดไฟหรืออุณหภูมิสูง และการทำความสะอาดอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น |

| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|--|---|
| การสังเกตฝุ่นฟุ้งกระจาย (Fugitive) ที่เกิดจากการขันย้ายวัสดุ (ถ้ามี Reentrainment เกิดขึ้น) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต | ควรจดบันทึกฝุ่นฟุ้งกระจาย (Fugitive) ที่ปล่อยออกมากจากกระบวนการผลิตต่างๆ อย่างละเอียด ควรตรวจสอบหาสาเหตุที่ประสิทธิภาพการตักจับฝุ่นละอองต่ำ ซึ่งมีสาเหตุจากการไหลซึมของอากาศ การวางแผนดูดอากาศเสียผิดตำแหน่ง สายพานพัดลมลื่นไถล (ฟังจากเสียงดัง) ถุงกรองอุดตัน และประสิทธิภาพของการทำความสะอาดลดลง เป็นต้น |
| การวัดค่าความดันสูญเสีย (Static Pressure Drop) ที่ทางเข้าและทางออกของถุงกรอง | เปรียบเทียบค่าความดันสถิตย์ลดกับค่าปกติที่ทำให้การทำงานของถุงกรองเป็นไปได้ตามข้อกำหนด |
| การวัดอุณหภูมิของก๊าซขาเข้าและขาออก | เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิที่สังเกตได้กับค่าอุณหภูมิจำกัดของผ้ากรองที่ใช้ |
| การตรวจสอบการไหลซึมของอากาศ (Air Infiltration) เข้าไปในพัดลมเซลล์ ผาครอบช่องทางเข้าทั้งด้านบนและด้านข้าง ที่เก็บฝุ่นละออง (Hopper) วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้ (Solid Discharge Valve) ท่อทางเข้าและทางออก | ให้เดินสำรวจรอบๆ อุปกรณ์ว่าได้ยินเสียงการรัวเกิดขึ้นหรือไม่ หรือทำการตรวจวัดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิขาเข้าและขาออกที่ลดลง |
| วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้ | ตรวจดูการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและการเปิดออกอย่างต่อเนื่องของวาล์ว |
| การตรวจสอบบันทึกผลการล้มเหลวของถุงกรอง | ถ้าอัตราการล้มเหลวของถุงกรองมีค่าเพิ่มขึ้นแสดงว่าถุงกรองมีปัญหาทางด้านประสิทธิภาพ |
| การตรวจสอบบันทึกผลการล้มเหลวของถุงกรองแบบ Pulse Jet | <ul style="list-style-type: none"> ● เปรียบเทียบค่าความดันของอากาศอัดที่อยู่บนถังอากาศอัดกับค่าปกติที่ทำให้การทำงานของถุงกรองเป็นไปตามข้อกำหนด ● ตรวจสอบการทำงานของวาล์วนินิติโดยแฟร์มว่าทำงานเหมาะสมหรือไม่ในระหว่างทำความสะอาด โดยให้ฟังเสียงจากการอัดอากาศ ถ้าเสียงอัดอากาศเร็วและแหลมแสดงว่าทำงานปกติ แต่ถ้าเสียงออกช้าๆ เนื้อยๆ แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น และให้นับจำนวนวาล์วที่ทำหน้าที่อัดอากาศเปรียบเทียบกับจำนวนวาล์วที่ติดตั้งอยู่ด้วย |

| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบการรับไว้หลังของอากาศอัดตามข้อต่อ (Fitting) ด้วยการพังเสียง ถ้ามีการรับเกิดขึ้นจะทำให้ความดันของอากาศลดลง |

5) เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitators, EP)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าสถิตย์ในการแยกอนุภาคออกจากกระแสแก๊สโดยหลักการ คือ ใส่ประจุไฟฟ้าให้อนุภาค แล้วผ่านอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านั้นเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิตย์ อนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนที่เข้าหาและถูกเก็บบนแผ่นเก็บซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าตรงกันข้ามกับของอนุภาค EP มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน โดยทั่วไปมีประสิทธิภาพถึง 99.5 % หรือสูงกว่า ความดันสูญเสียมีค่าต่ำสามารถรับก๊าซร้อนในปริมาณมากได้ปัจจุบันใช้ EP อย่างแพร่หลายในการควบคุมมลพิษอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และหม้อน้ำ (Boiler) โรงหล่อหลอมทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี โรงหล่ออลومิเนียมและเหล็กกล้า โรงปูนซีเมนต์ ยิบซัม โรงงานผลิตสารเคมี เช่น กรดซัลฟูริก กรดฟอสฟอริกและอื่นๆ โดยหลักการทำงานของเครื่อง EP แบ่งได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่

(1) การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาค

ทำโดยการใช้ขั้วปล่อยประจุหรือขั้วไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าความต่างศักย์สูงๆ ทำให้โมเลกุลของกระแสอากาศที่อยู่รอบๆ เกิด การแตกตัวเป็นอิオンและถูกอิเล็กตรอนหรือประจุบวกที่ปล่อยออกจากขั้วไฟฟ้าไป กระทบหรือชน ทำให้โมเลกุลของอากาศลายเป็นอิオンบวกบริเวณขั้วปล่อยประจุจะเกิดปรากฏการณ์เห็นเป็นแสงสี นำเงินส่องสว่างบริเวณรอบๆ ที่เรียกว่า โคลโโน (Corona) เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เข้ามาสู่ไฟฟ้าจะถูกอิอนบวกของโมเลกุลอากาศจำนวนมากชนทำให้อนุภาคมีประจุเป็นบวก


(2) การเก็บอนุภาคที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตย์จากสนามไฟฟ้า

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากอนุภาคมีประจุเป็นบวกแล้วเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในสนามไฟฟ้า โดยจะถูกเหนี่ยวนำให้เคลื่อนที่เข้าหากันน้ำหนักที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ และภาวะติดอยู่กับขั้วเก็บ ความเร็วที่อนุภาคเคลื่อนที่เข้าหากันน้ำหนักนี้เรียกว่า Migration velocity ซึ่งขึ้นกับแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อนุภาค และแรงลาก (Drag force) ที่เกิดขึ้นในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปยังขั้วเก็บ นอกจากนี้เมื่ออนุภาคเกะติดกับขั้วเก็บแล้วจะค่อยๆ ถ่ายเทประจุบวกสู่ขั้วเก็บทำให้แรงดึงดูดทางไฟฟาระหว่างอนุภาคกับขั้วเก็บลดลง อย่างไรก็ตามการที่อนุภาคจะหลุดจากขั้วเก็บหรือเกิดการพังกลับของอนุภาคที่เกิดจากการไหลของกระแสอากาศจะค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการทับถมหรือเกิดการสะสมของอนุภาคที่มีประจุบันทึกทำให้ลักษณะของอนุภาคที่ยึดเกาะกับขั้วเก็บเสียประจุไปเกือบหมด อนุภาคใหม่ที่อยู่ด้านนอกที่เข้ามายังเด็กานั้นจะยังคงมีประจุไฟฟ้าอยู่เนื่องจากไม่อาจถ่ายเทประจุผ่านชั้nonของอนุภาคเก่าที่สะสมอยู่ได้ทันที รวมทั้งในการยึดเกาะจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวที่ระยะห่างไม่เท่ากันชั้nonของอนุภาคเก่าที่ช่วยในการยึดอนุภาคหันหมดให้อยู่กับขั้วเก็บ

(3) การแยกฝุ่นออกจากขั้วเก็บในเครื่อง EP ไปยังถังพัก

ภายหลังจากเกิดการสะสมของอนุภาคที่ขั้วเก็บจะถูกทำให้หลุดออก โดยใช้วิธีการเคาะ (Rap) หรือการสั่น (Vibration) และตกลงโดยแรงโน้มถ่วงของโลกสู่ถังพักอนุภาคด้านล่าง ก่อนถูกนำไปกำจัดต่อไป โดยจะเรียก

EP ซึ่งมีระบบการแยกอนุภาคแบบนี้ว่าแบบแห้ง (Dry EP) นอกจากนี้การทำให้อนุภาคหลุดจากข้าวเก็บอาจใช้น้ำในการชะล้าง ซึ่งเรียกว่าระบบเปียก (Wet EP)



รูปที่ 2.2-8 หลักการทำงานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์

ทั้งนี้ข้อดีของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ได้แก่ สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็ก ($0.1 \text{ } \mu\text{m}$ ไมครอน) ด้วยประสิทธิภาพสูง (99%) ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องต่ำ เนื่องจากความดันสูญเสียของระบบมีค่าต่ำ สามารถดักจับฝุ่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือ Tar Mist ได้ และเครื่อง EP แบบเปียกดักจับก้ามลพิชัยได้และไม่ໄว้ต่อความด้านทานไฟฟ้าของฝุ่น ขณะที่ข้อเสียของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ได้แก่ ตันทุนสูง เครื่อง EP แบบแห้ง ไวต่อปริมาณฝุ่นที่เข้าสู่เครื่องขนาดของฝุ่นและสภาพความด้านทานมากกว่าถุงกรองและเวนทูรีสครับเบอร์ และในบางกรณีต้องใช้สารปรับสภาพความด้านทานทางไฟฟ้าของฝุ่น

การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2-4

ตารางที่ 2.2-4 การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|---|--|
| สภาพของอุปกรณ์ | ตรวจดูสภาพการสึกกร่อน การกัดกร่อน หรือสภาพของเครื่องเสียหาย เครื่องวัดความทึบแสงในปล่อง (Transmissometer) เครื่องส่ง (Transmitter) และ Retroreflector |
| การสังเกตการณ์ระยะฝุ่นออกสู่ปล่อง | ถ้ามองเห็นว่ามีการระบายฝุ่นได้ชัด (Visible Emission) ควรจะดำเนินการตรวจสอบให้ละเอียด |
| การสังเกตและจดบันทึกเวลา ช่วงระยะเวลา และลักษณะของกลุ่มควันเป็นก้อนๆ แบบไม่ต่อเนื่อง (Puff) ที่ปล่อยออกมากเป็นระยะๆ | ถ้ามีการปล่อยกลุ่มควันเป็นก้อนเล็กๆ แบบไม่ต่อเนื่อง (Puff) ออกสู่ปล่องบ่อยๆ ครั้ง และ Transmissometer Strip Chart แสดงค่าความทึบแสงสูงสุด (Spike) บ่อยๆ ครั้ง เมื่อเทียบกับภาวะปกติและค่าเฉลี่ยความทึบแสง (Average Opacity) เกิดการเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แสดงว่าเกิดการพ่นฝุ่นจากปล่อง (Soot Blowing) |

| การตรวจสอบ | การประเมินประสิทธิภาพ |
|--|--|
| การสังเกตลักษณะผิดปกติของพลูม (Plume) หมายถึง ควันที่ปล่อยออกมากaoย่างต่อเนื่อง | <ul style="list-style-type: none"> Detached Plume เกิดจากปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการผลิต แต่ไม่ได้เกิดจากการทำงานผิดปกติของเครื่องกำจัดฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ การเกิดไอควบแน่นหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในพลูมมีค่าเพิ่มขึ้นจากค่าเกือบท่ากันคูนย์ ณ ปลายปล่องจนกระทั่งค่าเพิ่มขึ้นสูงกว่า 80% ทางด้านใต้ลมสาเหตุเนื่องมาจากการควบแน่นของไอหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีของก๊าซต่างๆ ภายในพลูมทำให้เกิดเป็นอนุภาคฝุ่นละอองขึ้น |
| การตรวจสอบการไหลซึมของอากาศ (Air Infiltration) เข้าไปในรอยเชื่อมและหน้าแปลนของที่เก็บฝุ่นละออง (Hopper) วาล์วสำหรับระบายน้ำฝุ่นละอองที่ดักจับได้ (Solid Discharge Valve) ฝ่าครอบช่องทางเข้าด้านข้างและด้านบนรอยตัวเพื่อการขยายตัว Rapper Shaft และท่อทางเข้า | ให้เดินสำรวจรอบๆ เครื่อง EP เพื่อหาแหล่งที่มาของการไหลซึมของอากาศ โดยพิงเสียงจากการเคลื่อนไหวของอากาศและสังเกตหารอยร้าวต่างๆ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน |
| การตรวจสอบค่าคูนย์และค่า Span ของ Transmissometer และสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของ Transmissometer | การตรวจสอบลักษณะนี้ก็เพื่อสังเกตว่า Transmissometer ยังทำงานปกติอยู่หรือเปล่า โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องติดตามตรวจสอบนี้ และดูสัญญาณไฟเตือนว่ามีปัญหาฝุ่นละอองเกิดขึ้นที่หน่วยไดบังหรือไม่ |
| การตรวจสอบข้อมูลของ Transmissometer Strip Chart | เปรียบเทียบข้อมูลในปัจจุบันของ Transmissometer Strip Chart กับข้อมูลของ Transmissometer Strip Chart ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากปล่อง ซึ่งทำให้การทำงานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้น |
| การตรวจสอบข้อมูลทางไฟฟ้าของ Transformer-Fectifier | เปรียบเทียบข้อมูลในปัจจุบันของ Transformer-Fectifier กับข้อมูลของ Transformer-Fectifier ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากปล่อง เมื่อการทำงานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์เป็นไปตามปกติ เพื่อรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้น |

2.2.4 การควบคุมก๊าซและไอ

โดยทั่วไปแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดสารมลพิษอากาศแบบก๊าซและไอคือการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และไฮโดรคาร์บอน ซึ่งก๊าซเหล่านี้เป็นสารมลพิษอากาศที่สำคัญและโดยปกติความเข้มข้นของสารมลพิษดังกล่าวจะมี


ปริมาณค่อนข้างต่ำ ซึ่งโดยทั่วไปแนวคิดสำหรับการควบคุมกําชazole มีดังนี้

- 1) สารมลพิษอากาศสามารถดูดซับไว้ได้โดยสารดูดซับที่เป็นของแข็ง
- 2) สารมลพิษอากาศสามารถดูดซับไว้ได้โดยสารละลายบางชนิด
- 3) สารมลพิษอาจเปลี่ยนรูปไปได้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา หรือใช้การเผาทำลาย หรือเปลี่ยนรูปเป็นสารอื่นที่ไม่เป็นอันตราย
- 4) ความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศอาจลดลงได้โดยการควบคุมที่ขบวนการผลิต หรือการควบคุมอื่นที่ไม่เป็นอันตราย

ปกติในการควบคุมโดยวิธีการที่ 3 และ 4 จะต้องเข้าใจในเรื่องปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี เพื่อจัดเรื่องไของค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามที่ต้องการ ในกรณีที่การปรับใช้วิธีที่ 3 และ 4 ไม่ได้ผลจึงจะพิจารณาถึงอุปกรณ์บำบัด ซึ่งที่ใช้โดยทั่วไป 3 ระบบคือ การดูดซับ (Adsorption) การดูดกลืน (Absorption) และการเผาทำลาย (Incineration)

6) การดูดซับ (Adsorption)

ในการดูดซับอนุภาคของกําชจะถูกดูดซับออกจากกําชที่เหลืออยู่ โดยการจับติดกับผิววัตถุของแข็งโมเลกุลของกําชที่ถูกดูดซับ เรียกว่า Adsorbate ในขณะที่ของแข็งที่ทำการดูดซับกําช เรียกว่า adsorbent ซึ่ง adsorbent จะเป็นก้อนของแข็งที่มีลักษณะรูพรุน เช่น Activated Carbon



รูปที่ 2.2-9 การจับติดกับผิวถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ของโมเลกุลของกําชที่ถูกดูดซับ

วัตถุประสงค์ในการควบคุมมลพิษอากาศ กระบวนการดูดซับไม่ใช่กระบวนการสุดท้ายของการบำบัดเนื่องจากกําชที่มีการปนเปื้อนจะจับติดอยู่ที่ผิวของของแข็งของสารดูดซับ ซึ่งเมื่อผ่านไประยะหนึ่งหลังจากนั้นผิวของสารดูดซับจะอิ่มตัวไปด้วย Adsorbate ซึ่ง Adsorbent จะต้องทำการลีสารที่ดูดซับไว้ออกจากสารดูดซับซึ่งเรียกว่ากระบวนการฟื้นสภาพ (Regeneration) ในขั้นตอนนี้สารถูกดูดซับจะถูกไถออกโดยการเพิ่มอุณหภูมิของชั้น Adsorbate ทำให้โมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับหลุดจากผิวของแข็ง จากนั้นจึงลดอุณหภูมิลงจนกลับตัวกลับเป็นของเหลว นำกลับไปใช้ใหม่ หรือ กำจัดโดยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการกำจัดโดยตรงในขณะที่กําชดังกล่าวปนอยู่กับกําชที่ปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด

ใช้ในการควบคุมการปล่อยมลพิษในหลายกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารทำลาย เช่น กระบวนการซักแห้ง การเคลือบผิว กระบวนการผลิตยาง และการพิมพ์ ระบบการดูดซับนี้ยังสามารถใช้ในการควบคุมสารพิษ หรือกลินิโอลที่ถูกปล่อยออกจากกระบวนการผลิตอาหาร, Rendering Plant, ระบบบำบัดน้ำเสีย และกระบวนการผลิตต่างๆ ที่มีการ

ใช้สารเคมี เช่น การผลิตเชื้อเพลิง ผลิตปุ๋ย และยา

ขณะที่การนำระบบดูดซับมาใช้ในกระบวนการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรมนั้น ควรมีการตรวจสอบเพื่อประเมินสมรรถนะการทำงานของระบบดูดซับ ทั้งนี้หากระบบทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสื่อมสภาพจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ดังตารางที่ 2.2-5

ตารางที่ 2.2-5 การตรวจสอบและการประเมินสมรรถนะการทำงานของระบบดูดซับ

| การตรวจสอบ | การประเมินสมรรถนะ |
|--|--|
| สภาพทางกายภาพ | ตรวจสอบสภาพการสึกกร่อน การกัดกร่อน หรือสภาพภายในอุปกรณ์ที่ถูกทำลายของระบบการดูดซับ |
| การวัดความดันสถิตย์ลด (Static Pressure Drop) ระหว่างพัดลมและชั้นสารดูดซับ | เปรียบเทียบค่าความดันสถิตย์ลดกับค่าปกติที่ทำให้การทำงานของระบบการดูดซับเป็นไปตามข้อกำหนด <ul style="list-style-type: none"> ถ้าค่าความดันสถิตย์ลดมีค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าชั้นสารดูดซับเกิดการอุดตันบางส่วนอันเนื่องมาจากการก่อตัวของอนุภาคละเอียดหรืออันเนื่องมาจากวัสดุต่างๆ ไหลเข้าไปพร้อมกับกระแสก๊าซ ถ้าค่าความดันสถิตย์ลดมีค่าลดลง แสดงว่าชั้นสารดูดซับเกิดเสื่อมสภาพจนกระทั่งถึงจุดที่ช่องการไหล (Channeling) ของกระแสก๊าซมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความดันสถิตย์ลดเช่นกัน |
| เวลาที่ใช้ในการดูดซับ/เวลาที่ใช้ในการกำจัดสารที่ถูกดูดซับออกจากสารดูดซับ | เปรียบเทียบช่วงเวลาในการทำรีเจนเนอร์เรชันให้กับค่าที่ได้จากการสังเกตครั้งก่อน ถ้าพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาการทำรีเจนเนอร์เรชันให้กับชั้นสารดูดซับ แสดงว่าเกิด Breakthrough ขึ้น (ก๊าซที่ไม่ผ่านการบำบัดได้หลอกไปยังระบบการดูดซับ) สำหรับกรณีที่อัตราการไหลของก๊าซผ่านชั้นสารดูดซับมีค่าคงที่ |
| ความดันและอุณหภูมิของไอน้ำระหว่างรีเจนเนอร์เรชัน | ค่าความดัน/อุณหภูมิ ของไอน้ำที่ลดลงจากค่าที่ได้บันทึกไว้ครั้งก่อนสามารถชี้ให้เห็นว่า อัตราการไหลของไอน้ำไม่เพียงพอสำหรับรีเจนเนอร์เรชัน |
| การสังเกตกลิ่นสารเคมีที่ออกจากสารดูดซับ (หากทำได้) | ปกติแล้ว จะมีกลิ่นสารเคมีที่ออกจากสารดูดซับน้อยมาก แต่หากสารดูดซับหมดสภาพ (อิมตัวแล้วหรือเต็มแล้ว) อาจกาศเสียจะผ่านไปได้โดยไม่ถูกดูดซับเลย และสารที่มีไม่เลกูลเล็กจากถูกผลักดันออกมากโดยสารโมเลกุลใหญ่กว่าก็ได้ |

7) การดูดกลืน (Absorption)

การดูดกลืนเป็นวิธีที่แพร่หลายสำหรับใช้บำบัดก๊าซอนินทรีย์ที่ถูกปล่อยออกมາ เช่นระบบ Wet Scrubber การดูดกลืนก๊าซด้วยของเหลวจะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณของเหลวอย่างกว่าปริมาณที่ทำให้เกิดสมดุลความเข้มข้นของก๊าซ ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นจริงกับความเข้มข้นสมดุลทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนของการดูดกลืน อัตราการดูดกลืนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซหรือของเหลว (เช่น การแพร่กระจาย ความเร็ว ความหนาแน่น) และสภาวะของตัวดูดกลืน (เช่น อุณหภูมิ อัตราการไหลของก๊าซและของเหลว) การดูดกลืนจะเกิดขึ้นได้ทั้งแบบกายภาพและเคมี การดูดกลืนแบบกายภาพจะเกิดขึ้นเมื่อก๊าซที่ถูกดูดกลืนละลายอยู่ในตัวทำละลาย และหากเกิดปฏิกิริยาระหว่างก๊าซที่ถูกดูดกลืนกับตัวทำละลาย นั่นคือ เกิดการดูดกลืนแบบเคมี

ซึ่งในการใช้งานระบบดูดกลืนควรมีการตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของระบบดังตารางที่ 2.2-6

ตารางที่ 2.2-6 การตรวจสอบและการประเมินสมรรถนะการทำงานของระบบดูดซึม

| การตรวจสอบ | การประเมินสมรรถนะ |
|---|---|
| สภาพทางกายภาพ | ตรวจสอบสภาพการสึกกร่อนของเซลล์ การกัดกร่อน หรือสภาพภายนอกที่ถูกทำลายซึ่งจะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงของอากาศชี้น้ำที่ทำให้ทำงานภายใต้ความดันลบและทำให้ความสามารถในการดักจับมลพิษทางอากาศลดลง |
| การสังเกตการปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างมองเห็นได้ชัด (Visible Emission) แสดงว่าระบบการดูดซึมมีปัญหา | |
| การวัดค่าความดันสถิตย์ลด (Static Pressure Drop) ของเบสตัวกลางหรือของแต่ละเพลท | เปรียบเทียบค่าความดันสถิตย์ลดที่อ่านได้กับค่าปกติที่ทำให้การทำงานของระบบการดูดซึมเป็นไปตามข้อกำหนด |
| การวัดค่าอัตราการไหลของของเหลว | เปรียบเทียบค่าอัตราการไหลของของเหลวที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดอัตราการไหลซึ่งติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์กับค่าปกติที่ทำให้การทำงานของระบบการดูดซึมเป็นไปตามข้อกำหนดในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือวัดอัตราการไหล ก็สามารถประมาณอัตราการไหลจากการสังเกตของเหลวที่ไหลออกมาจากระบบการดูดซึมไปยังบ่อเก็บของเหลวได้ถ้าค่าอัตราการไหลมีค่าลดลง แสดงว่า หัวฉีดอุดตันหรือเกิดการอุดตันที่บริเวณช่องเปิดหรือรูเจาะของเพลทขึ้น |
| การวัดค่าความชุ่มของของเหลว | ถ้าค่าความชุ่มของของเหลวมีค่าปานกลางจนกระทึ้งสูงแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะมีสิ่งต่างๆ สะสมอยู่ในตัวกลาง หรือหัวฉีดสึกกร่อนและ/หรือเส้นท่ออุดตัน หรือมีแนวโน้มจะเกิดการอุดตันที่บริเวณช่องเปิดหรือรูเจาะของเพลทขึ้น |
| การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของของเหลว | เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง ของของเหลวที่วัดได้ว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 (ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบการดูดซึมทำงานตามปกติ) หรือไม่ |


| การตรวจสอบ | การประเมินสมรรถนะ |
|---|--|
| การวัดอัตราการเติมสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นต่างอยู่ และพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ของเหลวมีค่าน้อยกว่า 6 จะต้องตรวจหาสาเหตุที่ทำให้อัตราการเติมต่างไม่เพียงพอ | ในกรณีที่มีระบบเติมสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นต่างอยู่ และพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ของเหลวมีค่าน้อยกว่า 6 จะต้องตรวจหาสาเหตุที่ทำให้อัตราการเติมต่างไม่เพียงพอ |
| การวัดค่าอุณหภูมิก๊าซขาเข้า และข้ออกของระบบการดูดซึมแบบมีตัวกลาง | ในกรณีที่มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ ก็ทำให้อ่านค่าอุณหภูมิก๊าซขาเข้าและข้อออก |
| การวัดค่าความดันของหัวฉีดสำหรับระบบการดูดซึมแบบมีตัวกลาง | เปรียบเทียบค่าความดันของหัวฉีดกับค่าปกติที่ทำให้การทำงานของระบบการดูดซึมแบบมีตัวกลางเป็นไปตามข้อกำหนด |
| การวัดค่าความดันของเครื่องกำจัดละอองน้ำ (Demister) สำหรับระบบการดูดซึมแบบมีตัวกลาง | เปรียบเทียบค่าความดันลดของเครื่องกำจัดละอองน้ำกับค่าปกติทำให้การทำงานของระบบการดูดซึมแบบมีตัวกลางเป็นไปตามข้อกำหนด |

8) การเผาทำลาย (Incineration)

เตาเผา คือ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดหนึ่งมีหลักการทำงานคือให้ความร้อนแก่ของเสียจนทำให้อุณหภูมิของก๊าซจากของเสียมีค่าสูงขึ้นจนเพียงพอที่ของเสียอนทริย์สามารถรวมตัวกับออกซิเจนได้ ประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาและระยะเวลาที่ใช้ในการเผา


เตาเผา แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1) เตาเผาที่ใช้ความร้อนโดยตรง เรียกว่า Thermal Incinerator และ 2) Catalytic Incinerator เป็นเตาเผาที่ใช้อุณหภูมิในการเผาใหม่ต่ำกว่า Thermal Incinerator และใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า โดยมีสารเร่งปฏิกิริยาบรรจุอยู่ ซึ่งเตาเผาแต่ละแบบมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

- 1) เตาเผาที่ใช้ความร้อนโดยตรง อาจประกอบด้วยห้องเผาเพียงหนึ่งห้องหรือมากกว่านั้น ห้องเผา ใช้ความร้อนจากเปลวไฟผ่านเข้าไปในเตาเผาเพื่อให้เตาเผามีความร้อนสูงจนถึงระดับที่ต้องการคือที่อุณหภูมิการเผาใหม่และเป็นระยะเวลาที่ทำให้เกิดการเผาใหม่ที่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพของเตาเผาชนิดนี้จะมีค่าสูงเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการเผาอยู่ในช่วง $650-800^{\circ}\text{C}$ หรือ $1,200-1,500^{\circ}\text{F}$ ระยะเวลาที่ใช้ในการเผามีค่า $0.3-0.5$ วินาที



รูปที่ 2.2-10 เตาเผาที่ใช้ความร้อนโดยตรง

- 2) เตาเผาแบบมีสารเร่งปฏิกิริยา มีลักษณะคล้ายกับการเผาไหม้แบบใช้ความร้อน แต่มีข้อแตกต่างคือ เมื่อก๊าซผ่านส่วนของการเพิ่มความร้อนเบื้องต้น แล้วจะเคลื่อนที่ผ่านชั้นสารเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจะช่วยให้การทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ทันทุกภูมิต่างๆ กว่าแบบใช้ความร้อน



รูปที่ 2.2-11 เตาเผาแบบมีสารเร่งปฏิกิริยา

ในการใช้งานอุปกรณ์เผาทำลาย ควรมีการตรวจสอบและประเมินสมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์ดังตารางที่ 2.2-7

ตารางที่ 2.2-7 การตรวจสอบและการประเมินสมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์การเผาทำลาย

| การตรวจสอบ | การประเมินสมรรถนะ |
|--------------------|---|
| สภาพทางกายภาพ | ตรวจสอบสภาพการสึกกร่อนของเซลล์ ห้องเผา และปล่องของอุปกรณ์เผาทำลาย ทั้งนี้เพื่าระไอยของกรดไฮโดรคลอริกสามารถเกิดขึ้นได้ในอุปกรณ์เผาทำลายอันเนื่องมาจากการเกิดออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ |
| การสังเกตด้วยสายตา | ไม่ควรมีควันหรือฝุ่นละอองที่มองเห็นที่ปล่อยระยะอากาศ หากมีแสดงว่าอาจเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ หรือการควบแน่นของสารอินทรีย์ที่เผาไหม้ไม่หมด |

| การตรวจสอบ | การประเมินสมรรถนะ |
|--------------------------------|---|
| การสังเกตปล่อง By Pass | ปกติแล้วจะมี By Pass ไปยังปล่องนูกาเนินในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เผาทำลาย ท่อที่นำไปยังปล่องนี้จะปิดอยู่ เมื่อทำงานตามปกติการร่วไอลของสารอินทรีย์ที่ระเหยไปทางปล่องนี้จะสังเกตได้ที่ปากปล่อง โดยเห็นเป็นไอร้อนเคลื่อนไหวติดกับแสงด้านหลัง |
| การบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้ | อุปกรณ์เผาทำลายควรจะมีการบันทึกอุณหภูมิที่ทางออกของไอเสียโดยไอเสียของเทอร์โมคัพเบล ซึ่งจะใช้ในการปรับแต่งอัตราการเผาไหม้ หากอุณหภูมนี้ลดลง แสดงว่าการเผาไหม้อาจมีประสิทธิภาพลดลง |

2.3 กากอุตสาหกรรม

2.3.1 นิยามของสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ำทึบที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- 1) ของเสียอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นสารอันตราย ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ซึ่งคุณสมบัติที่เป็นสารอันตรายประกอบด้วยสารไวไฟ (Ignitable substances) สารกัดกร่อน (Corrosive substances) สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive Substances) สารพิษ (Toxic Substances) หรือมีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับดังกล่าว
- 2) ของเสียไม่อันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย

2.3.2 บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการโรงงานทั้งในส่วนของผู้ก่อดำเนินด้านสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และผู้นำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งโรงงานต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดดังนี้

1) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ก่อดำเนินด้านสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- (1) ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลา 90 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ ສก.1 ในกรณีที่ครอบครองของเสียอันตรายให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547

- (2) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และต้องจัดฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- (3) ต้องจัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุร้ายๆ ให้ อัคคีภัย การระเบิด ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือเหตุที่คาดไม่ถูก ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ 3 ท้ายประกาศนี้ และต้องมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณโรงงานและมีเส้นทางหนีภัยไปยังที่ปลอดภัย
- (4) ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้นำออกไปเพื่อการจัดการ ด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในภาคผนวกที่ 4 ท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่ทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน ต้องปฏิบัติตามหมวด 4 ข้อ 17 และข้อ 21 ถึงข้อ 24 ด้วย
- (5) ต้องส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายให้กับผู้รับรวมและขนส่ง หรือผู้นำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเท่านั้น ในกรณีที่จะใช้บริการของผู้อื่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการโรงงานอุตสาหกรรม
- (6) ต้องมีใบกำกับการขนส่ง เมื่อมีการนำของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้งและให้แจ้งข้อมูล การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดตามประกาศฉบับนี้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (7) ต้องทำการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับผิด (Liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือการลักลอบทิ้ง และการรับคืนเนื่องจากข้อด้อยที่ไม่เป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ก่อกำเนิดและผู้นำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จนกว่าผู้นำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไว้ในครอบครอง
- (8) ต้องส่งรายงานประจำปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.3 ท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีต่อไป
- (9) การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เข้ามาหรือออกนอกอาณาเขต และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

2) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- (1) ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
- (2) ต้องปฏิบัติตามประกาศติดคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
- (3) ต้องส่งรายงานประจำปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.4 ท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีต่อไป
- (4) ผู้แต่งตั้งตัวแทนต้องรับภาระความรับผิด (Liability) ร่วมกับตัวแทนระหว่างการดำเนินการขนส่ง

3) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- (1) ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
- (2) ต้องรับนำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบถึงประเภทของกิจการที่ได้รับอนุญาต ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรับดำเนินการได้ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- (3) ต้องใช้ไปกำกับการขนส่ง และต้องปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเมื่อมีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาในบริเวณโรงงานให้แจ้งข้อมูลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (4) ต้องรับภาระความรับผิด (Liability) ต่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เมื่อรับดำเนินการนำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และได้ลงลายมือชื่อในใบกำกับการขนส่งแล้ว
- (5) ต้องมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและภายในพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนการดำเนินการนำบัดหรือกำจัด จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้เก็บข้อมูลผลวิเคราะห์ไว้อย่างน้อย 3 ปี เพื่อการตรวจสอบ
- (6) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย ผลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. 2545 และต้องจัดฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- (7) ต้องจัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุรุ่วไฟล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเหตุที่คาดไม่ถึง ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ 3 ท้ายประกาศนี้ และต้องมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมสมและเพียงพออยู่ภายในโรงงาน และมีเส้นทางหนีภัยออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัย

ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งผู้ก่อการดำเนินสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผู้รับรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และผู้นำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-1 หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมในการจัดการของเสีย

| หน้าที่ | ผู้ก่อการดำเนิน | ผู้รับรวมและขนส่ง | ผู้นำบัดหรือกำจัด |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| ไม่ครอบคลุมของเสียเกิน 90 วัน | / (แบบ สก.1) | | |
| มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม | / | | / |
| ทำแผนป้องกันอุบัติภัยรองรับเหตุฉุกเฉิน | / | | / |
| ขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน | / (แบบ สก.2) | | |
| ใช้ไปกำกับการขนส่งของเสียอันตราย | / | / | / |

| หน้าที่ | ผู้ก่อกำเนิด | ผู้รวบรวมขนส่ง | ผู้บำบัดหรือกำจัด |
|--|---|----------------|--|
| มีภาระความรับผิด (Liability) | กรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ ลักษณะ ทั่ว การรับคืน | | เมื่อลงชื่อรับของเสีย ในใบกำกับการขนส่ง |
| มีภาระความรับผิด (Liability) ขณะขนส่ง | กรณีเป็นผู้แต่งตั้งผู้ ขนส่ง | | กรณีเป็นผู้แต่งตั้งผู้ ขนส่ง |
| เก็บผลการตรวจวิเคราะห์ของเสียเป็น ระยะเวลา 3 ปี | / | | / |
| แจ้งการขนส่งของเสียผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ | / | | / |
| จัดส่งรายงานประจำปี | / (แบบ สก.3) | / (แบบ สก.4) | / (แบบ สก.5) |

4) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล

- (1) จัดให้มีการลงท่าเบียนและการอนุญาตให้กับผู้ประกอบการที่ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เข้าข่ายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- (2) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบเอกสารกำกับ
การขนส่งของเสียอันตราย
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรวบรวม การคัดแยกการขนส่ง การบำบัดและการกำจัดของเสีย
อันตรายที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกำเนิดอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- (4) ประสานงานกับศูนย์ประสานงานการขนส่งของเสียอันตรายในการจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำรายงาน
ประจำปี และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- (5) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานกำกับการขนส่งลงในฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม



รูปที่ 2.3-1 บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

2.3.3 รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้แบ่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกเป็น 19 หมวดหมู่ และมีการกำหนดรหัสเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังนี้

- 1) หมวด 01 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการสำรวจ การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองหินและการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีการภาพและเคมี
- 2) หมวด 02 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป้าย การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ
- 3) หมวด 03 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการกระบวนการแปรรูปไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน เปื่อยกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
- 4) หมวด 04 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- 5) หมวด 05 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการกระบวนการกลั่นน้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น การแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการบำบัดถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน
- 6) หมวด 06 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่าง ๆ
- 7) หมวด 07 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่าง ๆ
- 8) หมวด 08 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของสารเคลือบเงา สารเคลือบผิว ภาชนะต่าง ๆ สารติดผนัง และหมึกพิมพ์
- 9) หมวด 09 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
- 10) หมวด 10 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการใช้ความร้อน
- 11) หมวด 11 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุต่าง ๆ ด้วยวิธีเคมี รวมทั้งการขับเคลือบผิว และของเสียจากการกระบวนการ non-ferrous, hydro-metallurgy
- 12) หมวด 12 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการตัดแต่ง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ด้วยกระบวนการทางกายภาพ หรือเชิงกล
- 13) หมวด 13 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท นำมันและเชื้อเพลิงเหลว ไม่รวมนำมันที่บีโกราดได้
- 14) หมวด 14 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทตัวทำละลายอินทรีย์ สารทำความสะอาด สารขับเคลื่อน ที่ไม่รวมไว้ในหมวด 07 และหมวด 08
- 15) หมวด 15 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุดูดซับ ผ้าสำหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดป้องกันที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดอื่น
- 16) หมวด 16 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุในหมวดอื่น
- 17) หมวด 17 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปืนเบื้อง
- 18) หมวด 18 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการสาธารณสุขสำหรับมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการวิจัย

ทางด้านสาธารณสุข

19) หมวด 19 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม

2.3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกกากรอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

การจำแนกกากรอุตสาหกรรมได้ฯ ว่าเป็นกากรอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ 2 วิธี คือ

1) การจำแนกตามคุณสมบัติ (Characteristic) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามภาคผนวกที่ 2 ท้าย ประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้แก่

- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ (Ignitable Substances)
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารกัดกร่อน (Corrosive Substances)
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive Substances)
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารพิษ (Toxic Substances)
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปน ตามที่กำหนดในประกาศฯ

2) การจำแนกตามรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 19 หมวดหมู่ และมีการกำหนดรหัสเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้รหัสเลข 6 หลัก (ดังรูปที่ 2.3-2) ดังนี้

- (1) เลข 2 หลักแรก แสดงถึง ประเภทของการประกอบกิจการ หรือชนิดของสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว
- (2) เลข 2 หลักกลาง แสดงถึง กระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการนั้นๆ ที่ทำให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเป็นชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- (3) เลข 2 หลักสุดท้าย แสดงถึง ลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น เช่น รหัส 05 07 01 หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (05) จากกระบวนการแยกก๊าซ ธรรมชาติ (07) ที่ปั่นเปื้อนด้วยproto (01) เป็นต้น



รูปที่ 2.3-2 รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีรหัสเลข 6 หลักกำกับด้วยอักษร HA (Hazardous Wastewater-Absolute entry) หรือ HM (Hazardous Wastewater-Mirror entry) คือว่าเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นของ

เสียอันตรายตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่ 2 สำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีรหัสกำกับด้วย HM ผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาคผนวกที่ 2 (ดังรูปที่ 2.3-3) ในกรณีที่ต้องการโต้แย้ง ว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศ อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

| | |
|----------|--|
| XX - - - | XX YY - - |
| 03 | ของเสียจากการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน เช่น กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (Wastes from wood processing and the production of panels and furniture, pulp, paper, and cardboard) |
| 03 01 | ของเสียจากการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน (wastes from wood processing and the production of panels and furniture) |
| 03 01 01 | ของเสียประเภทเปลือกไม้ และไม้ก๊อก (waste bark and cork) |
| 03 01 04 | ชิ้นเล็กๆ เศษ ไม้จาก การตัดแต่ง ขึ้นรูป และตัดชิ้น ไม้ ไม้อัด และไม้วานิช ที่มีสารอันตราย (sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer containing dangerous substances) |
| 03 01 05 | ชิ้นเล็กๆ เศษ ไม้จาก การตัดแต่ง ขึ้นรูป และตัดชิ้น ไม้ ไม้อัด และไม้วานิช ที่ไม่ใช่ 03 01 04 (sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than those mentioned in 03 01 04) |
| 03 01 99 | ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น (wastes not otherwise specified) |
| XX YY ZZ | |

www.fppt.info

รูปที่ 2.3-3 ตัวอย่างรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

2.3.5 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

โรงงานอุตสาหกรรมทั้งผู้ก่อการดำเนินดิสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และผู้รับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศฯ ต้องแจ้งรายละเอียดผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้รับบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกครั้งที่มีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ให้แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
- ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการถึงความสามารถและความน่าเชื่อถือในการดำเนินการของผู้รับกำจัดรายนั้นๆ หากไม่ดำเนินการถึงความสามารถและความน่าเชื่อถือให้หาผู้รับกำจัดใหม่
- ให้ผู้รับบำบัด/กำจัดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน ชนิด ปริมาณและวิธีการกำจัด และวิธีการขนส่งทุกครั้งเมื่อได้รับมอบจากผู้ประกอบกิจการโรงงานและให้แจ้งเมื่อถึงสถานที่บำบัด ทั้งนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้แจ้งทางโทรศัพท์ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

- อื่น สก.1 เมื่อต้องการเก็บ
- อื่น สก.2 เมื่อต้องการนำออก
- ส่งรายงานประจำปี สก.3

- อื่นขอเลข 13 หลัก (แบบกำกับการขนส่ง 01)
- แผ่นห้องด้วงแพน (สก.6.1/6.2/6.3)
- แบบกำกับการขนส่ง 08



ผู้ก่อกำเนิดของเสีย

- ชนส่งของเสียอันตรายต้องมี วส.8
- ส่งรายงานประจำปี สก.4
- ชนส่งของเสียอันตราย
- ข้อเลขอ 13 หลัก
- แบบกำกับการขนส่ง 03



ผู้ขนส่ง

อื่นขออนุญาต
นำออกนอกโรงงาน



การแจ้งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

(แบบกำกับการขนส่ง 02)



ผู้รับดำเนินการกำจัด/บำบัด/
นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่



กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

- รายงานประจำปี สก.5
- ที่ ล ก.6 สก.7 สก.8 หรือ สก. 9
- แผ่นห้องด้วงแพน (สก.6.1/6.2/6.3)
- ใบอนุญาตส่งออก (วส. 6)
- แบบกำกับการขนส่ง 04
- แบบกำกับการขนส่ง 05
- กำจัด/บำบัด/รีไซเคิลของเสีย
อันตราย ขอเลข 13 หลัก

รูปที่ 2.3-4 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ช่องโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และผู้รับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสามารถศึกษาวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนี้

- 1) คู่มือการใช้งานระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ก่อกำเนิด http://iwmb2.diw.go.th/documents%5CManual_wg.pdf
- 2) คู่มือการใช้งานระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้รับกำจัดและบำบัด http://iwmb2.diw.go.th/documents%5CManual_wd.pdf

2.3.6 การจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย


เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย หมายความว่า เอกสารที่ออกให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตรายและผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายเพื่อเป็นหลักฐานในการอบรมฯให้ขึ้นส่งของเสียอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนไปยังสถานที่บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

ทั้งนี้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสารกำกับการขนส่งโดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยมือก็ได้ ในระหว่างการขนส่งต้องนำเอกสารการกำกับขึ้นส่งติดไว้ตลอดการขนส่งตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ได้กำหนดไว้

ในการจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ผู้ก่อกำเนิด ผู้ขนส่ง ผู้ประกอบการสถานเก็บบำบัดและ

กำหนดของเสียอันตรายจะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล กรอกใบกำกับการขันส่งของเสียอันตรายซึ่งประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนาร่วม 6 ฉบับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่กำหนด ระบบเอกสารกำกับการขันส่งของเสียอันตรายจะเริ่มต้นเมื่อผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายประสงค์จะขันส่งของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่

- 1) ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจะต้องกรอกใบกำกับการขันส่งในส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายและลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับตามแบบกำกับการขันส่ง 02 และมอบใบกำกับการขันส่งให้ผู้ขันส่งตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับของเสียอันตรายทุกฉบับ ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจะเก็บรักษาใบกำกับการขันส่ง 02 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี และส่งใบกำกับการขันส่ง 03 ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามเริ่มขันส่งของเสียอันตราย
- 2) ผู้ขันส่งของเสียอันตรายจะต้องนำไปกำกับการขันส่ง 01 04 05 และ 06 ติดไปกับพาหนะขันส่งจนถึงสถานที่เก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย
- 3) เมื่อผู้ประกอบการสถานบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับลงนามรับเรียบร้อยแล้วให้ผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายคืนใบกำกับการขันส่ง 04 ให้แก่ผู้ขันส่ง และเก็บใบกำกับการขันส่ง 05 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี และส่งใบกำกับการขันส่ง 06 ให้กับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายและส่งใบกำกับการขันส่ง 01 ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามรับของเสียอันตราย



รูปที่ 2.3-5 การจัดทำเอกสารกำกับการขันส่งของเสียอันตราย

การเก็บรักษาสำเนาใบกำกับการขนส่ง ผู้ขนส่งและผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสีย อันตรายจะต้องเก็บรักษาอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันที่ได้รับสำเนา ผู้ก่อทำเนิดของเสียอันตรายสามารถตรวจสอบว่าของเสียของตนไปถึงที่หมายจริงหรือไม่ โดยตรวจสอบจากใบกำกับการขนส่ง 02 ที่เก็บไว้ และใบกำกับการขนส่ง 06 ซึ่งได้รับคืนจากผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายภายใน 15 วัน และหากไม่ได้รับใบกำกับการขนส่งดังกล่าวคืนภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงนามส่งมอบของเสียอันตราย ผู้ก่อทำเนิดจะต้องรายงานการไม่ได้รับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายคืน (Exception Report) ต่อหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัด และกำจัดของเสียอันตรายจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของชนิดและปริมาณของเสียอันตรายที่รับมา และหากพบว่ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น เช่น ปริมาณของเสียอันตรายที่ได้รับไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ระบุไว้ในใบกำกับการขนส่ง ให้ผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย และหากไม่สามารถหาข้อบุกเบิกได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับของเสียอันตราย ให้รายงานข้อขัดแย้ง (Discrepancy Report) ต่อหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่รับเก็บกักบำบัด และกำจัดของเสียอันตรายจากผู้ก่อทำเนิดอื่นที่ไม่จัดทำใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายให้ผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายจัดทำรายงานกรณีที่ไม่จัดทำใบกำกับการขนส่ง (Unmanifest Report) เสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับของเสีย นอกจากนี้ผู้ก่อทำเนิดของเสียอันตรายและผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายต้องจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) เสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแลปีละ 1 ครั้ง

2.3.7 การเก็บรวบรวมของเสียอันตราย

การจัดเก็บกากของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรอการนำไปกำจัด จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดเก็บภายในอาคาร และการจัดเก็บภายนอกอาคาร

1) การจัดเก็บกากของเสียภายในอาคาร

- สถานที่เก็บควรเป็นสถานที่ปิดมิดชิด ผาณังครการทำด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานที่เก็บสารเคมี”
- ภายในสถานที่เก็บ ควรมีอากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และเดดส่องไม่ถึง
- ชั้นวางภายในสถานที่เก็บสารเคมีต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่มีการสั่นสะเทือน
- ภาชนะที่บรรจุ ต้องมีป้ายชื่อที่ทนทานติดอยู่พร้อมทั้งบอกอันตรายและข้อควรระวังต่างๆ
- ภาชนะที่ใส่ต้องทนทานต่อความดัน การสึกกร่อนและแรงกระแทกจากภายนอก และควรมีภาชนะสำรอง ในการกรณีที่เกิดการแตกหักหรือภาชนะร้าวจะได้เปลี่ยนได้ทันที
- ภาชนะเก็บที่ใหญ่และหนักไม่ควรเก็บในที่สูง เพื่อจะได้สะดวกในการหยิบใช้
- ขวดไม่ควรวางบนพื้นโดยตรง หรือไม่ควรวางช้อนบนขวดอื่นๆ และมีระยะห่างกันพอสมควรระหว่างชั้นที่เก็บสาร ไม่ควรวางสารต่างทางแอบหรือใกล้ประตุหรือหน้าต่าง
- ควรแยกเก็บของเสียในปริมาณน้อยๆ โดยใช้ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก บริเวณที่เก็บสารควรรักษาความสะอาดและให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดเรียงอย่างมีระบบ
- ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และเครื่องปฐมพยาบาลพร้อมในการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- พื้นอาคารควรทำด้วยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการร้าวซึมของของเสียลงดิน
- ถนนเข้าออกสะอาดกว้างสำหรับการขนถ่าย
- มีระบบระบายอากาศดี มีอุณหภูมิไม่สูงเกินไป โดยเฉพาะสถานที่จัดเก็บของเสียที่ติดไฟได้หรือระเบิด
- มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ผักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน
- จัดอุปกรณ์และสารเคมีทำลายฤทธิ์ของเสียอันตรายกรณีเกิดการร้าวไหลฉุกเฉิน
- จัดทำเครื่องหมายแสดงสถานที่เก็บกักของเสียอย่างชัดเจน



รูปที่ 2.3-6 การจัดเก็บของเสียภายในอาคาร

2) การจัดเก็บของเสียภายนอกอาคาร

- ของเสียที่เป็นของแข็งและไม่เป็นอันตราย อาจกองกับพื้น ซึ่งจัดให้มีอุปกรณ์รองกันน้ำฝนชะล้าง และใช้วัสดุที่ป้องกันน้ำได้ปิดคลุม
- ของเสียที่เป็นกากตะกอนหรือของเหลวต้องบรรจุไว้ในภาชนะปิด
- มีrangle;ระบายน้ำรอบพื้นที่เก็บกักลงสู่บ่อเก็บกักหรือระบบบำบัดน้ำเสียแล้วแต่กรณี
- บริเวณโดยรอบต้องไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย : “ไม่มีหม้าขี้นรก” ไม่มีวัสดุติดไฟได้ ไม่มีแหล่งกำเนิดความร้อน
- ต้องไม่เป็นที่จอดยานพาหนะหรือเส้นทางสัญจร
- พื้นดังกล่าวต้องแข็งแรงและรับน้ำหนักของเสียได้/ไม่ลื่น ทนน้ำ นอกจากนี้ต้องทนต่อการกัดกร่อนในกรณีเก็บของเสียอันตราย
- มีrangle;ระบายน้ำสู่บ่อเก็บกักหรือเขื่อนไม่ให้น้ำฝนชะล้างหากของเสียไหลออกสู่ภายนอก
- จัดเก็บของเสียไว้ในภาชนะปิด กรณีเป็นของเสียอันตรายที่เป็นของแข็งและไม่อันตรายอาจใช้วัสดุปิดคลุมที่กันน้ำฝนได้มิดชิด

- มีอุปกรณ์รองรับภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นอันตรายกรณีมีการหล่นลงของเสีย
- การวางช้อนกันของภาชนะบรรจุต้องสูงไม่เกิน 3 เมตรและมีความปลอดภัย
นอกจากนี้ภาชนะที่ใช้ในการจัดเก็บของเสียควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - ต้องมีความคงทน แข็งแรง ไม่มีการร้าวซึม ไม่ผุกร่อนง่าย มีฝาปิดมิดชิดป้องกันการหล่นและการระเหยออก
 - มีรูปทรงเหมาะสมสำหรับการใช้งานและสะดวกในการขนย้าย
 - ควรเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับของเสียแต่ละชนิด โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
 - ของเสียและภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น
 - สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ประเภทกรดหรือด่าง ไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นเหล็ก
 - สารไวไฟไม่ควรเก็บในภาชนะที่เป็นพลาสติก
 - ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีมาตรฐานโลจิสติกส์เป็นองค์ประกอบ ไม่ควรเก็บในภาชนะที่เป็นอ่อนมีเนื้อม
 - ห้ามนำของเสียที่มีปฏิกิริยาต่อกัน (เข้ากันไม่ได้) ใส่ไว้ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกัน
 - ต้องมีฉลากระบุชื่อหรือชนิดของเสีย ปริมาณที่บรรจุ และวันที่รับของเสีย
 - กรณีภาชนะบรรจุของเสียอันตรายต้องติดป้ายหรือเครื่องหมายแสดงลักษณะความเป็นอันตรายของของเสียที่บรรจุอยู่ในภาชนะตามระบบสากลของการจำแนกวัตถุอันตราย



ประเภท Lugger Box สำหรับบรรจุกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นของก็งแข็งก็เหลว



ประเภท Roll off Box สำหรับบรรจุกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นของแข็งทุกชนิด



ประเภท Intermediate Bulk Containers (IBCs)
ใช้สำหรับบรรจุกากอุตสาหกรรมประเภทของเหลว
รูปที่ 2.3-7 ภาชนะสำหรับบรรจุกากของเสีย



ประเภท Big Bag
สำหรับบรรจุกากอุตสาหกรรมประเภทของแข็ง



ประเภทของเหลวขนาด 200 ลิตร
สำหรับบรรจุกากอุตสาหกรรมประเภทของเหลว
รูปที่ 2.3-7 (ต่อ) ภาชนะสำหรับบรรจุกากของเสีย

2.3.8 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ผู้ก่อกำเนิดของเสียมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อภาระความผิด (Liability) ในกรณีหากของเสียเกิดการสูญหายเกิดอุบัติเหตุ ทึ้งผิดที่หรือลักษณะของเสีย ดังนั้น ผู้ก่อกำเนิดของเสียควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปจัดการ โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

1) หลักเกณฑ์พิจารณาโดยทั่วไป

(1) ตรวจสอบสารสำคัญที่ผู้รับบำบัด/กำจัด ต้องมี ประกอบด้วย

- ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) : ลักษณะการประกอบกิจการ ซึ่งจะระบุว่า เป็นโรงงานประเภท 101, 105 หรือ 106 เป็นต้น และเงื่อนไขการอนุญาตฯ ซึ่งจะระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับดำเนินการของเสีย
- เงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจะระบุว่า ของเสียประเภทใดที่อนุญาตให้รับดำเนินการได้
- หนังสือแต่งตั้งตัวแทนขนส่ง

(2) ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการบำบัด/กำจัด กากของเสีย และ Facilities ต่างๆ

- กระบวนการบำบัด/กำจัด ของเสีย (ขั้นตอน)
- ภาพถ่ายสถานที่บำบัด/กำจัด ของเสีย
- เยี่ยมสถานที่บำบัด/กำจัด ของเสีย

(3) ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบการจัดการมลพิษน้ำ, อากาศ, กากที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัด/กำจัด

2) เอกสารประกอบการพิจารณาโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัด กากของเสีย

(1) โรงงานลำดับที่ 101 105 106 และโรงงานลำดับอื่นที่ใช้กากเป็นวัตถุดิบ (2) ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

- ลักษณะการประกอบกิจการ ระบุอยู่ในหน้าแรก ลำดับที่ 1
- เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการ ระบุอยู่ในลำดับที่ 2

- การอนุญาตขยายโรงงาน ระบุอยู่ในลำดับที่ 4
- เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ระบุอยู่ในลำดับที่ 5

(3) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 03/6)

- ลักษณะการประกอบกิจการ
- เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

3) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับจำจัดโดยการฝังกลบ

(1) ตรวจสอบเอกสารสำคัญ

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) : ดูลักษณะการประกอบกิจการ และเงื่อนไขการอนุญาตฯ
- เงื่อนไขในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

(2) ตรวจสอบลักษณะหลุมฝังกลบ

- หลุมฝังกลบสุขาภิบาล (ฝังกลบของเสียไม่อันตราย) มีชั้นกันซึมเพียงชั้นเดียว
- หลุมฝังกลบนิรภัย (ฝังกลบของเสียอันตราย) มีชั้นกันซึม 2 ชั้นขึ้นไป

(3) ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ระบบบำบัดน้ำเสีย: บำบัดด้วยเคมี ชีวภาพ กายภาพ และการจัดการน้ำเสีย
- การปิดคลุมหลุม: วัสดุปิดคลุมหลุมประจำวัน และการปิดคลุมถาวร
- การระบายน้ำในหลุม: แบบ passive หรือ active

4) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับจำจัดโดยการใช้เตาเผา

(1) ตรวจสอบเอกสารสำคัญ

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) : ดูลักษณะการประกอบกิจการ และเงื่อนไขการอนุญาตฯ
- เงื่อนไขในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

(2) ตรวจสอบลักษณะเตาเผา

- เตาเผาบุนชีเมนต์
- เตาเผาของเสียเฉพาะ: เตาเผาตัวทำละลาย, เตาเผาสารอันตราย

(3) ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ระบบบำบัดอากาศ: องค์ประกอบของระบบ
- การบริหารจัดการ

(4) ข้อควรพิจารณาในการส่งเผา

- ปริมาณโลหะหนัก
- ปริมาณสารประกอบอาโลเจน
- ความเป็นกรด – ด่าง
- ปริมาณความชื้น และปริมาณน้ำ (Water content)
- การกักเก็บที่เป็นพิเศษ (Special handling requirement)

5) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับบำบัดโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ใช้แล้ว

(1) ตรวจสอบเอกสารสำคัญ

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) : ดูลักษณะการประกอบกิจการ และเงื่อนไขการ

อนุญาตฯ

- หนังสือแต่งตั้งตัวแทนขนส่ง

(2) ตรวจสอบกระบวนการผลิต

- เชือเพลิงทัดแทนในเตาปูนซีเมนต์
- ปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

(3) ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ระบบบำบัดอากาศ: องค์ประกอบ
- การจัดการากของเสีย

6) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้นำปัด/กำจัดกากของเสีย กรณีที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ต้องพิจารณา
ลักษณะการนำไปใช้ และความสามารถในการจัดการ ดังนี้

- อาชีพ เช่น เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประดิษฐ์งานฝีมือ ร้านรับซื้อของเก่า โรงเรียน เป็นต้น
- ลักษณะการใช้งาน เช่น ทำอาหารสัตว์ ทำถิ่กตาผ้า ทำงานประดิษฐ์ เป็นต้น
- เงื่อนไขยินยอมให้รับดำเนินการได้เฉพาะของเสียที่ไม่อันตราย และไม่มีสารปนเปื้อน
และสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาต ประกอบด้วย

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับดำเนินการ
- ขันตอน/รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลนั้น
- หนังสือยินยอมรับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว